




## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. 2019 - 2019  
Ref. TASME/LAUMO  
Dato: 30-08-2023

### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Danish Crown A/S - Skærbæk
Virksomhedens adresse	Åbenråvej 11, 6780 Skærbæk
CVR nummer	26121264
Virksomhedstype	6.4a Slagterier med kapacitet > 50 tons/dag
Tidspunkt for tilsynet	21.02.2023
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, anmeldt tilsyn
Varsling af tilsynet	Varslet
Deltagere fra virksomheden	Musse Rasmussen, DC Skærbæk Anja Braad Nielsen, DC i Randers Kim Rasmussen, DC i Randers
Øvrige deltagere	Ingen øvrige deltagere
Tilsynet udført af	Tanja Smetana og Laura Møller
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden
Materiale udleveret	Eftersendt indreguleringsrapporter for kedel



### Håndhævelser

Der er ikke sket håndhævelser siden sidste tilsyn.

## Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Årsrapporter 2018-2022	Vilkår er overholdt

### Jordforurening

Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

#### Liste over gældende afgørelser:

- Revurderet miljøgodkendelse af 30. november 2015
- Påbud vedr. årsindberetning af 30. marts 2017.

### Gennemgang af miljøforhold

#### Generelle forhold

Virksomheden skærer ikke op mere og udbener ikke mere. Der sker lidt pakning til human konsum, men ellers køres alt ud som store standardstykker.

Der køres mere biomasse til biogas end tidligere, idet man på linje med andre driftssteder er gået over til at bruge halm som strøelse, hvor man tidligere har brugt savsmuld. Halmen omsættes lettere.

Miljøstyrelsen orienterede om udkast til kommende BAT-konklusioner for slagterier.

#### Indretning og drift

Der slagtes pt. 4000-4500 søer/orner om ugen. Miljøgodkendelsen tillader 325.000 stk. pr. år, dog max. 1300 pr. dag. Det vurderes, at vilkår B1 er overholdt.

Jf. vilkår B2 må der være drift kl. 6-18 på hverdage, samt et antal lørdage/søndage om året. Det oplyses, at man pt. kun slagter fra kl. 7. Weekenddrift er ikke nødvendig.

Ved rundgang på virksomheden blev det tjekket, om oplag af biprodukter, olie og kemi er placeret hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med vilkårene i miljøgodkendelsen. Alt så pænt og ryddeligt ud, og alle oplag var placeret korrekt. Døre og vinduer var lukket til forebyggelse af unødigt lugt og støj udendørs.

#### Luftforurening

Efter tilsynet blev seneste indreguleringsrapport for kedlen tilsendt. Rapporterne bruges orienterende i forhold til størrelsesordenen af emissioner af NO<sub>x</sub> og CO fra kedlen. Såfremt rapporten viser en emission i nærheden af eller over grænseværdien i miljøgodkendelsen, vil virksomheden blive bedt om at få lavet en akkrediteret måling af emissionerne.

Rapporten viser, at NO<sub>x</sub> ved indreguleringen var målt til 92-95 mg/Nm<sup>3</sup> (10 % ilt) og CO til 2 mg/Nm<sup>3</sup> (10 % ilt). Emissionskravene i miljøgodkendelsen er 125 mg NO<sub>x</sub>/Nm<sup>3</sup> og 75 mg CO/Nm<sup>3</sup>. Vilkåret vurderes således overholdt.

Kedlen bruges pt. mest til drift af svideovnen. Varmt vand etc. fås via det lokale fjernvarmenet. Der er ikke for nylig målt på svideovnen.

#### Lugt

Der blev ikke konstateret væsentlig lugt uden for slagteriets matrikel og kun sporadisk diffus lugt omkring forrensingsanlægget og indlæsningen.

Der er ikke siden 2006 blevet foretaget en lugtmåling på slagteriets afkast. Da der ikke er sket ændringer på virksomheden, som vurderes at kunne have påvirket lugtniveauet i negativ retning, vurderes det, at der ikke for nuværende skal ske fornyet måling.

### **Spildevand**

Der blev ikke ført tilsyn med spildevand. Virksomheden afleder til offentlig rensning, jf. tilslutningstilladelse fra Tønder Kommune.

### **Støj**

Virksomheden har i sin miljøgodkendelse lempede støjgrænser i visse områder. I forbindelse med en kommende revurdering skal der laves en vurdering af muligheden for at sænke støjgrænserne til de vejledende støjgrænser. Revurderingen bliver taget op, når der sidst i 2023 bliver vedtaget BAT-konklusioner for slagterier, men da eksisterende støjmålinger vurderes ikke længere at være helt repræsentative, blev det aftalt, at Danish Crown iværksætter arbejdet med fornyet støjkortlægning, inkl. opdaterede målinger af relevante kilder og vurdering af muligheden for at overholde vejledende støjgrænser.

### **Affald**

Der var ingen bemærkninger til virksomhedens opbevaring og håndtering af affald.

### **Jord og grundvand**

Virksomhedens procedure for kontrol med kloakker og brønde blev fremvist, idet der i miljøgodkendelsen er krav til, at en sådan procedure findes. Miljøstyrelsen vurderer dog, at proceduren bør være mere proaktiv. Proceduren foreskriver, at samlebrønde tjekkes, og hvis der er grus i, betyder det, at et kloakrør er utæt. Dette vurderes dog ikke at være tilstrækkeligt i forhold til at forebygge udsivning af spildevand. Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden skal basere kontrollen af kloakker og brønde på en konkret vurdering af risikoen for de enkelte kloakstreng. En sådan risikovurdering bør fx baseres på risikoen for fysisk belastning (er der fx tung trafik over det areal, hvor ledningen løber?), risikoen for korrosion (fx om det er blodholdigt spildevand i ældre ikke-korrosionsbestandige rør) osv. På basis af risikovurderingen kan der fastsættes rimelige frekvenser for eftersyn af rør, fx med kamera.

### **Til- og frakørsel**

Der var ingen bemærkninger til til- og frakørsel.

### **Indberetning/rapportering**

Der var ingen bemærkninger til indrapporteringen.

### **Driftsforstyrrelser og uheld**

Der har ikke været noget væsentligt.

### **Opsummering:**

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. På tilsynet blev aftalt, at virksomheden igangsætter ny støjkortlægning og teknisk-økonomisk redegørelse for muligheden for at overholde vejledende støjgrænser, samt implementerer mere proaktiv egenkontrol med brønde og kloakker, inkl. procedure herfor, der er baseret på konkret risikovurdering af de enkelte kloakstreng.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.