

Tilsynsrapport for kampagnetilsyn vedr. udsprinkling af restvand på:

Adresse:	Kirkebakken 10, 6900 Skjern
CVR:	26340675
Tilsyn:	Kampagnetilsyn – d. 22-09-2023
Baggrund:	Tilsynskampagne 2023: Fokus på udsprinklingsanlæg til restvand fra ensilagesiloer/-pladser

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Udsprinkling af restvand: ok ved tilsynet.
- Der er sket overløb fra opsamlingsbeholder.

Vurdering:

Det skal sikres, at opsamlingsbeholderen ikke "flyder over".

Evt. skal beholderens volumen øges og beholderen bør forhøjes, så beholderens top kommer over niveauet for ensilageplads/-siloe.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

07-02-2022	Indskærpelse, miljø	Ensilageplads skal have en miljømæssig tilladelse. Pladsen skal have korrekt afgrænsning, evt. i form af vulst.
------------	---------------------	--

Tilsynskommentarer

Beholdere	
Udsprinkling af restvand	<p>Restvand udsprinkles ved tilsynet via faste hydranter/sprinkler ved læhegn.</p> <p>I vinterperiode anvendes en flytbar sprinkler (på trailer) med ca. 60 meter slange, så restvand kan fordeles over et større areal.</p> <p><u>Vurdering:</u> Udsprinkling ok ved tilsynet.</p>
Opsamlingsbeholder/ fortank	<p>Syd for ensilagesiloer: Der er sket overløb fra opsamlingsbeholder til restvand.</p> <p><u>Vurdering:</u> Det skal sikres, at opsamlingsbeholderen ikke "flyder over". Evt. skal beholderens volumen øges og beholderen bør forhøjes, så beholderens top kommer over niveauet for ensilageplads/-siloeer.</p> <p>Ensilagesiloer + forpladser udgør ca. 5.000 m².</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ifølge landbrugs byggeblad "udsprinkling af ensilagesaft og restvand" bør opsamlingsbeholderen (til 5.000 m² plads) have en volumen på 143 m³, for at have tilstrækkelig bufferkapacitet.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	17-01-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,26

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.