



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1735
Ref. TISCH
Dato: 12.07.2022

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Bendsvej Losseplads
Virksomhedens adresse	Bendsvej 14, 8950 Ørsted
CVR nummer	29189986
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	21.06.2022
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	Telefonisk 7. juni 2022 / skriftligt 17. juni 2022
Deltagere fra virksomheden	Niels Kristian Petersen
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Tina Schmidt
Tilsynet omfattede	Generel besigtigelse Boringer
Materiale udleveret	-



Fig. 1 Bendsvej Losseplads

Håndhævelser

Der er ikke meddelt håndhævelser siden sidste fysiske tilsyn og nærværende tilsyn har heller ikke afstedkommet håndhævelser.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Perkolat	Perkolatet er relativt svagt. Mængden af opsamlet perkolat har de sidste to år svaret til en nettonedbør på mellem 100 til 160 mm.
Grundvand	Der monitoreres i det sekundære magasin. Der ses en svag perkolatpåvirkning, som også blev konstateret ved miljøgodkendelsens revurdering i 2006.

Jordforurening


På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

- Påbud efter miljøbeskyttelsesloven om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af Ørsted tidligere losseplads ved Bendsvej, 20. september 2006, Århus Amt
- Afledningstilladelse. Afledning af spildevand til det kommunale kloaksystem meddelt til Bendsvej Losseplads, 8950 Ørsted, en del af matr.nr. 23h, ørsted By, Ørsted, (tidligere adresse Bendsvej 1C), 14. oktober 2008, Århus Amt.

Generelle forhold

Lossepladsen har en udstrækning på 3.600 m², og er bevokset med højt græs. Der monitoreres i perkolat (K3) en gang årligt og en gang hvert fjerde år i grundvandsboringerne DGU nr. 59.267 og 59.359.



Indretning og drift

De to monitoringsboringer DGU nr. 59.267 og 59.359 er begge forsynet med en ydre beskyttelsesring uden om forerøret. Både ydre beskyttelsesring og forerør er forsynet med dæksel/låg men ikke med lås, hvilket er et krav i boringsbekendtgørelsen. Boringer bør forsynes med entydig mærkning til identifikation, fx DGU nr. Det er kommunen som er myndighed i forhold til godkendelse og tilsyn med boringer, jf. brøndborerbekendtgørelsen¹, – derfor sendes boringsnotat og tilsynsnotat til kommunen til orientering.



Fig. 3 Boring DGU nr. 59.267



Fig. 4 Boring DGU nr. 59.359

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. På tilsynet blev aftalt, at Miljøstyrelsen fremsender boringsnotat samt tilsynsnotat til Norddjurs Kommune, som er myndighed i forhold til godkendelse og tilsyn med boringer.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.

¹ Bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land