

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	23.08.2018
<b>CVR-nummer</b>	53385613
<b>P-nummer</b>	1003081763
<b>Virksomhed</b>	Uniscrap A/S
<b>Adresse</b>	Beringvej 45
<b>Postnummer og by</b>	8361 Hasselager
<b>Telefon</b>	86921533
<b>Mobil</b>	21740639
<b>e-mail</b>	pernie@uniscrap.dk jr@uniscrap.dk
<b>Kontaktperson</b>	Per Hvid Nielsen, afdelingsleder Jane Rodell, miljøchef
<b>Branchekode</b>	K212 (oplagring, omlastning, omemballering, sortering)
<b>Biaktiviteter</b>	K203
<b>Opstartsdato</b>	2001
<b><u>Tilstede ved tilsynet:</u></b>	
<b>Virksomheden</b>	Per Hvid Nielsen og Jane Rodell
<b>Aarhus Kommune</b>	Marie Ambye-Jensen og Mette Noe-Nygaard Rasmussen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

## REGULERINGSGRUNDLAG

### Godkendelsespligtig virksomhed

Virksomheden reguleres efter miljøgodkendelse af 28. januar 2001 og tillægsgodkendelserne af 17. oktober 2005 og 17. juni 2008 samt påbud af 12. december 2013. Alle aktiviteter er omfattet af den nuværende godkendelse. Det er ved tilsynet oplyst, at der ikke er indført nye processer, aktiviteter, materialer m.v.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen. Ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelser eller ændringer skal ske gennem det digitale anmeldesystem "Byg og Miljø", som findes her: <https://www.bygomiljoe.dk/>.

### Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

### Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afsluttende bemærkninger	Det vurderes nødvendigt med yderligere fokus på afledning af overfladevand fra det 12.000 m <sup>2</sup> befæstede areal. Teknik og Miljø er i gang med en afklaring, og virksomheden vil snarest høre nærmere herom.  Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Der er fulgt op på de påtalte forhold konstateret ved sidste tilsyn.
Egenkontrol	Virksomheden indsender hvert år rapport over forbrug af råvarer og hjælpestoffer samt opgørelser over typer og mængder af affald. Årsrapporten 2017 blev indsendt rettidig og gav ikke anledning til bemærkninger.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er ISO 14001 certificeret og har audit hvert år.  Desuden er virksomheden ISO 9001-certificeret.

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Hovedaktiviteten er opkøb og sortering af metalskrot. Herudover modtages og oplagres diverse elektroniskskrot, akkumulatorer, bygningsaffald, plast, pap og papir.  Der bruges kran og gummiged til sortering og flytning af affaldsfraktionerne. Desuden er der et mindre værksted, bruges dog minimalt.
------------------	---

Areal	Den udendørs befæstede oplagsplads er på ca. 12.000 m <sup>2</sup> . Visse affaldsfraktioner (kobber, tin mm.) opbevares indenfor i hallen, som er ca. 200 m <sup>2</sup> .
Antal ansatte	Der er fast beskæftiget 3 personer på pladsen, hvoraf 1 er på kontor.

### Driftstid

Hverdage

kl. 07.00 – 15.30 (fredage kun til 13.30)

Lørdage

Ingen drift – dog godkendelse til højst 10 lørdage i kalenderåret efter forudgående orientering af tilsynsmyndighed.

Søn- og helligdage

Ikke tilladelse

### Planforhold

Planforhold	Virksomheden er beliggende i landzone. Området er et OSD-område (område med særlige drikkevandsinteresser).
-------------	---



## STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstanden fra virksomheden til nærmeste bolig er knap 100 meter.
Væsentlige støjkloder	Virksomhedens væsentligste støjkloder er: <ul style="list-style-type: none"><li>• Sortering af metalskrot</li><li>• Af- og pålæsning af metalskrot</li><li>• Til- og frakørsel</li></ul>
Vurdering af støj	Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener.

## LUFT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	Der er ikke monteret udsug i værkstedet.
Rumopvarmning	Kontoret opvarmes med luft-til-luft-pumpe, der kører på el. Tidligere elradiatorer er stadig monteret, men benyttes ikke.

## SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Viby Renseanlæg
Kloakopland	Separatkloakeret trykledning
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	Virksomheden har ikke en spildevandstilladelse. Det har i flere omgange siden 2008 været overvejet, om virksomheden skal have en spildevandstilladelse med vilkår om udledning af olie og kemikalier.  Efter tilsynet er det blevet vurderet af Teknik og Miljø, at det er nødvendigt med et større fokus på afledningen af overfladevand fra det befæstede areal. Virksomheden vil høre nærmere herom.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Ejendommen blev kloakeret i 2003 (jf. miljøgodkendelsen af 17. oktober 2005). Overfladevand fra det 12.000 m <sup>2</sup> befæstede areal ledes til spildevandsledningen via opsamlingsbassin, sandfang og olieudskillere.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Ved sidste tilsyn (2015) blev kloakplanen udleveret, og ved dette tilsyn blev den igen gennemgået. Der er ikke sket ændringer siden sidst.</p> <p>Opsamlingsbassinet er siden sidste tilsyn blevet tætnet med montering af en indvending jernkasse. Denne løsning virker stadig.</p>

## Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudskillere	<p>Jf. godkendelse fra 2005 skal olieudskilleren tæthedsprøves hvert 5. år og resultatet skal indsendes til tilsynsmyndigheden.</p> <p>Sidste tæthedsprøvning blev foretaget i 2015, og olieudskilleren viste sig at være tæt.</p> <p>Næste tæthedsprøve skal ske senest i 2020.</p>
Tømning / kontrol af udskiller	Virksomheden er tilmeldt den kommunale tømningsordning.

## Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Der er to sandfangsbrønde, hvoraf den ene ved sidste tæthedsprøvning i 2015 viste sig utæt. Dette blev repareret straks efterfølgende.

## AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Øvrigt affald	Oversigt over modtagere og afleverede affaldsmængder fremgår af årsrapporten.

## BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

### Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Følgende tanke blev ved tilsynet konstateret:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1.800 liter, overjordisk tank fra 2001, bruges til fyringsolie, placeret indendørs i hallen.</li><li>- &lt;6.000 liter, overjordisk tank fra 2004, bruges til olieprodukter, placeret udenfor på pladsen med opsamlingskar og under pressening.</li></ul> <p>Begge tanke er registreret korrekt i OIS.</p>


### Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: [www.aarhus.dk/olietank](http://www.aarhus.dk/olietank)

### Jord- og grundvandsbeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Mindre mængder opbevares i hallen over spildbakke.
Påfyldningsplads for brændstof	Dieselolietanken står indenfor i hallen (lige ved porten) på tæt belægning. Ved tilsynet blev der ikke konstateret spild omkring tanken.
Belægninger	<p>Alle virksomhedens aktiviteter foregår på befæstet impermeabelt underlag med afløb til spildevandssystemet via udligningsbassin, sandfang og olieudskiller.</p> <p>Ved tilsynet blev belægningerne vurderet at være i orden.</p>
Jordforurening	Virksomheden er beliggende på et areal jordforurenede med diverse miljøfremmende stoffer (f.eks. kulbrinter, naphtalen, xylener, benzen, toluen) fra en tidligere virksomheds drift på stedet. Der har i den forbindelse været krav til stofanalyse hvert 2. år jf. godkendelsen fra 2008. I påbud af 12. december 2013 er kravet om monitorering ophævet.

Tilsynet er udført af:



Marie Ambye-Jensen  
Civilingeniør

tlf: 4187 3705

e-mail: maram@aarhus.dk