



Rapport for miljøtilsyn hos Milbakvej 76, Milbakvej 76, 9381 Sulsted

Overordnede oplysninger

Ejer			
SH Landbrug ApS	Brorholtvej 36	9430 Vadum	
Tilsynsdato	13-09-2023		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	127766
Mobiltelefon		CVR nr.	40366865
E-mail		P. nr.	
Samkøring			

Godkendelsestype	Anmeldelse 3-15 DE
Godkendelsesdato	31-10-2008
Tilladte dyreenheder	6,09 DE
Registrerede dyreenheder	0,87 DE

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
13-07-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Møddingen på begge møddingspladserne skal overdækkes
13-07-2018	Indskærpelse	Andre forhold	Der skal installeres alarmsystem på gyllebeholderen. og beholderen skal have 5 års beholderkontrol - Beholder taget ud af drift pr. 28-01-2019
03-06-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Begge møddinger skal overdækkes, og 2 meter randbelægning skal holdes fri for møg
03-06-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Olietank uden tankskilt (måske fra 1989?) skal sløjfes
03-06-2021	Indskærpelse	Efterkommet	Møddingen skal overdækkes, og hvor der ikke er en møddingsmur på mindst 1 meter, skal 2 meter randbelægning holdes fri for møg
14-09-2023	Indskærpelse	Meddelt	Møddingspladsen var revnet og mødding var ikke overdækket. Der skal, som midlertidig løsning lægges plastik under og over møddingen. Sidebegrænsningen var ikke tæt og randzonen på 2 m var ikke overholdt på alle sider. Møddingen skal ligge med en afstand på minimum 2 m til kanten af pladsen samt til sidebegrænsningen, da denne ellers skal gøres tæt.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	14	6,09	31-10-2008	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	2	0,87	0	17,44

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01	255	150		(15 x 17) m. Afløb til ajlebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Ved tilsynet var den vestlige plads helt tom, og der lå kun en smule møg på den østlige plads. Møddingsbunden på begge pladser har en del revner. Ejendommen er lejet ud til Kristina, som kun regner med at bo der midlertidigt. Kristina har 2 heste og der produceres derfor ikke meget møg. Det blev aftalt med hende, at hun kan lægge et plastik underlag under møddingen mens hun bor der, da ejer af gården ikke regner med at genoptage brug af møddingspladsen efterfølgende. Dette accepteres, da det nuværende dyrehold er midlertidigt samt at der kun er 2 heste på ejendommen. Fortsætter dyreholdet i mere end 6 måneder skal møddingspladsen repareres.
Møddingsplads, sidebegrænsning	Der er stablet nogle fliser rundt om noget af møddingspladsen, som anvendes som sidebegrænsning. Dette er ikke tilstrækkeligt, så møddingen skal derfor ligge med minimum 2 m afstand til alle fire kanter på møddingspladsen. Der kommer kun en

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	meget lille mængde mæg på pladsen, så randzonen var, ved tilsynet, overholdt på vestsiden af møddingspladsen.
Møddingsplads, afløb	Ikke tjekket ved tilsynet.
Møddingsplads, overdækning	Det er blevet aftalt med Kristina, at møddingen overdækkes da den ikke var overdækket ved tilsynet.
Opbevaringskapacitet fast mæg	Der er 2 møddingspladser, som begge har mange revner. Kun den ene er i brug.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Møddingsaftbeholder	01-01-1987		0	32		Fortank til gyllebeholder.
Gyllebeholder ude af drift	01-06-1987	26-11-2008	0	1930		Beholder taget ud af drift - Mangler 5-års beholderkontrol. Beholderen er beliggende under 100 meter fra Kongsgrøften
Ajlebeholder	01-01-1986		0	80		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Beholderen ligger under 100 m fra Kongsgrøften (et beskyttet vandløb), og den er derfor omfattet af krav om 5-årig-beholderkontrol, hvis den igen tages i drift.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholderen sidst kontrolleret i 2008. Beholder taget ud af drift 2019. Der skal foretages kontrol af beholderen, hvis den ønskes taget i brug igen. Der var en del regnvand i beholderen ved tilsynet.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke ved tilsynet	0

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Ejer var ikke til stede ved tilsynet, så dette blev ikke tjekket.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ejer var ikke til stede ved tilsynet, så dette blev ikke tjekket.