



Metroservice
Metrovej 3
2300 København S

Notat fra tilsyn hos Metro Services værksted og vaskehal, Metrovej 3, 2300 København S

Virksomheder og VVM, Teknik og Miljøforvaltningen har været på
miljøtilsyn hos:

Virksomhed:	Metro Service A/S
Adresse:	Metrovej 3, 2300 København S
CVR nr. / P nr.	21263834/ 1005166115
Deltagere:	Aya Tora Foged Permin, Max Duvald Brandt, Carsten Bisgaard Nielsen og Maibrit Holze Jensen, Metro Service A/S Marie Schmidt Møller, Teknik og Miljøforvaltningen
Tilsynsdato:	20 juni 2025
Virksomhedstype:	A53
Spildevandstilladelse:	Ja, tilladelse af 22. januar 2014
Tilsynet blev foretaget som:	Varslet basistilsyn
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Resultat af seneste egenkontrol:	Overskridelse for suspenderet stof og molybdæn i spildevandet. Metroservice har bestilt tømning/bundsugning af renseanlæggets sandfang og ny analyse
Konklusion på tilsynet:	Metro Service bedes indsende dokumentation for: - Seneste 2 tømninger og bundsugninger af sandfang - Resultat af opfølgende spildevandsanalyse

26. juni 2025

Sagsnr.
2025-0132685

Dokumentnr.
2025-0132685-8

Sagsbehandler
Marie Schmidt Møller

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

	- Afklaring af om der er en olieudskiller på værkstedet og seneste kvittering for tømning af denne - Seneste kvittering for afhentning af spildolie fra spildolietank
--	---

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

Denne rapport offentliggøres jf. § 12 i tilsynsbekendtgørelsen¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration (DMA) på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Center for Miljøbeskyttelses afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljørisikovurdering af virksomheden

Virksomheden skal vurderes efter den nye bekendtgørelse om miljøtilsyn³, hvor der stilles krav om vurdering af tilsynspligtige virksomheder på baggrund af virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening. Miljørisikovurderingen ligger til grund for bestemmelse af den fremtidige tilsynsfrekvens.

Med venlig hilsen

Marie Schmidt Møller
Miljøsagsbehandler

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1519 af 29/06/2021

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

På tilsynet blev følgende gennemgået:

Drift og indretning

Afvaskning af graffiti sker i hal omtalt 6W, imens vaskehallen omtales 9W. I teknikrummet til renseanlægget er væsker placeret på spildbakke. Teknikrummet har tæt belægning med afløb, der løber til renseanlægget.

Metro Service har vilkår om tømning/bundsugning af renseanlæggets sandfang 1 gang årligt, men oplyste på tilsynet, at det gøres hvert kvartal. Sandfangene tjekkes i samme forbindelse efter, og Metro Service har ikke fundet tegn på utætheder.

Driftsjournalen blev ikke fremvist på tilsynet og Metro Service bedes eftersende dokumentation for:

- Seneste 2 tømninger/bundsugninger af sandfang
- Resultat af ekstra spildevandsanalyse efter tømning/bundsugning af sandfang
- Tømning af olieudskiller/afhentning af spildolie

Støj

Hverken Metro Service eller Teknik og Miljøforvaltningen har modtaget klager over støj.

Spildevand

Metro Service har i april orienteret om, at vaskehallens mekaniske vaskesystem er ude af drift og forventes ibrugtaget igen i efteråret 2025, når nyt mekanisk system leveres.

Udvendig vask af metrotogene foregår derfor midlertidigt ved manuel vask i centralværkstedets klargøringspor 6W. Der vaskes derfor færre toge end normalt frem til normal drift genoptages.

Da afløb fra 6W også er koblet til renseanlægget, har det ikke betydning for spildevandsafledningen at vaskeaktiviteterne er flyttet midlertidigt.

Ibrugtagningen af nye sæbeprodukter blev vendt på tilsynet ift. at produkter jævnligt skifter navne, samtidigt med at det er konkrete produktnavne, der bliver godkendt. Der gælder ifølge vilkår 10 i spildevandstilladelsen, at det kun er nye produkter med en anden kemisk sammensætning end hidtil anvendte, der skal godkendes af tilsynsmyndigheden inden ibrugtagning. Dvs. at produkter med samme kemiske sammensætning, men med evt. nye produktnavne/producent, kan tages i brug uden forudgående godkendelse.

Jordforurening

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Blev der konstateret jordforurening på tilsynet?	☐ ja ☒ Nej
--	--

Affaldshåndtering

Metroservice bedes eftersende kvittering for afhentning af olieaffald/spildolie.

Virksomhedens egenkontrol

Den årlige spildevandsanalyse fra april 2025 viste overskridelse for suspenderet stof og molybdæn.

Metro Service har i start juni oplyst om forventede årsag til overskridelsen og forslag til videre handling. Det aftaltes på tilsynet, at bestilling af ny tømning/bundsugning af sandfang samt ekstra spildevandsanalyse kan udgøre kravet til handleplan ved overskridelse af egenkontrol jf. vilkår 19 i spildevandstilladelsen. Evt. videre tiltag vil afhænge af resultatet af den opfølgende analyse.

Med venlig hilsen

Marie Schmidt Møller
Miljøsagsbehandler