

Miljø- og affaldstilsynsrapport

Sagsnr. 09.20.02-K08-29-09 + 07.17.01-K08-23-25

Dato for tilsyn	25.03.2025
Tilsynstype	Samlet tilsyn (basis) og kampagnetilsyn 2025

Virksomhedens navn	Bredsten Autolak v/Hans Chr Henriksen
Virksomhedens adresse	Industriparken 14 7182 Bredsten
Virksomhedens CVR nummer	CVR-nr. 25790804 P-nr. 1008141963
Virksomhedstype	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)

Deltagere fra virksomheden	Hans Christian Henriksen
Tilsynet blev udført af	Lotta Boe, Vejle Kommune

Hvad er der ført tilsyn med?	Virksomhedens samlede miljøforhold. Basistilsyn
Er der konstateret jordforurening?	Der er ved tilsynet ikke konstateret tegn på, at der er sket jordforurening.
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Der er ikke krav om egenkontrol
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej

Ved tilsynet er virksomhedens miljømæssige forhold gennemgået med henblik på at kunne lave en miljøvurdering af virksomhedens aktiviteter. Der er endvidere foretaget en opsamling på sidste tilsyn i forhold til evt. udeståender.

Udeståender miljøtilsyn i 2019

Der er ingen udeståender.

Gældende afgørelser

Ingen godkendelser eller tilladelser.

Planforhold

I "Kommuneplan 2021-2033 for Vejle Kommune og Trekantområdet" er Virksomheden beliggende i Erhvervsområde ved Industriparken i Bredsten, 8.E.1.

Generelt

Arbejdsområde	Virksomheden beskæftiger sig med autolakering, primært af løse bildele eller enkelte områder på biler, f.eks. efter skader. Der kan forekomme lakering af hele biler (ca. 6-10 hele biler om året). I enkelte tilfælde foretages der også lakering af andre emner, f.eks. stole og køkkenlåger. Tørring efter malerarbejdet sker i malerkabinen, som opvarmes til ca. 60° C via oliefyret. Opvarmning: Værkstedet og malerkabinen opvarmes med hvert sit oliefyr, som efterses årligt af Dansk Varme Service A/S. Klargøringsrummet anvendes til lager. Udendørs aktiviteter: Transport til og fra virksomheden og parkering af kundebiler.
Antal ansatte	2
Driftstid	Hverdage: 7-15.30 Lørdage: ingen aktivitet Søndage: ingen aktivitet

Indretning, maskiner og køretøjer

- Kontor
- Bad og frokosttrum
- Værksted - med blandeboard til lak
- Malerkabine
- Lokale til blandingsrum og opbevaring af råvare
- Lokale til kompressor

Klargøringsrummet anvendes til lager.

Råvarer

Råvarerne opbevares i lokale hvor der også blandes maling. Der er ikke gulvafløb. Da volumen af den største beholder i kemikulierummet ikke overstiger 20 liter vurderes et evt. spild at kunne tilbageholdes i rummet.

Luftemission

Der er etableret udsugning fra malerkabine og fra blandeboard til lak placeret i værkstedet.

Filter i malerkabinen efterses af virksomheden efter behov - afhængig af type af emner. Gulv- og loftfilter skiftes 1 gang årligt. Brugte filtre afleveres på genbrugspladsen. Filter er udstyret med differenstrykmåler, der sikrer, at filteret skiftes, hvis der opstår behov ud over de regelmæssige intervaller. Malerarbejdet er meget varierende (0-8 timer/dag) svarende til gennemsnitligt ca. 4 timer/dag.

Herudover er der 2 stk. afkast fra rumudsugning i værkstedsarealet samt 4 stk. punktudsugninger fra arbejdspladser med et fælles afkast. Filterne efterses af virksomheden selv og skiftes efter behov. På alle afkast er der lysindikator ved manglende filterfunktion.

Der er ikke udarbejdet logbog til registrering af tidspunkter for udskiftning af filtre m.m..

Afkast fra maskinel slibning er etableret ca. 2 m over tagryg.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC bekendtgørelsen:	Nej
Ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen.	

Støj

Ventilator til malerkabine og ældre rumudsugning er placeret indendørs. Ventilator til det nyeste rumventilation er placeret udendørs.

Virksomheden har 1 skruekompressor som er placeret indendørs. Kompressoren vurderes ikke at give anledning til nævneværdig ekstern støj.

Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlig udendørs støj fra virksomheden. Virksomheden har ikke fået naboklager over støj.

Affald

Olie- og kemikalieaffald (farligt affald):

På virksomheden fremkommer der olie- og kemikalieaffald i form af malingrester og fortynder, som opbevares i 200 liter tromler på spildbakke i overdækket udendørs skur.

Malingsrester og fortynder afhentes fortsat af Bent Hansen Malervarer ApS i Bjert.

Brugte filtre fra malekabine kan indeholde tungmetaller og skal derfor bortskaffes som farligt affald.

Øvrigt affald:

Virksomheden har en container til diverse brændbart, som afhentes af Lotra.

Der er en lukket container (placeret under tag i skur) til tomme malerbøtter og dunke, som afhentes af Motas. Papaffald afleveres på genbrugspladsen.

Spildevand

Spildevand	Der afledes udelukkende sanitært spildevand fra virksomheden.
Vaskeplads	Der foretages ikke vask af biler, skylning af malerværktøj eller lignende.
Tankplads	Ingen tankplads.

Olieudskillere og sandfang

Ejendommen tidligere etableret med olieudskillere, som er tilmeldt den kommunale tømningssordning.

Sidste tømning er foretaget den 24. marts 2025.

Olietanke

I BBR er registreret 1 olietank til fyringsolie, årgang 2011 under 6.000 liter placeret overjordisk og indendørs, samt 1 underjordisk tank fra 1980 under 6.000l.

Det fremgår ikke i BBR om den nedgravede tank er afblændet.

Idet den nedgravede tank er mere end 40 år gammel og med stor sandsynlighed uden indvendig korrosionsbeskyttelse, skal den sløjfes.

Miljørisikovurdering

I henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn¹ skal Vejle Kommune foretage en miljørisikovurdering af de virksomheder, som kommunen har ført tilsyn med. Miljørisikovurderingen tager udgangspunkt i virksomhedens indretning, drift og placering i forhold til omgivelserne.

Parameter	Miljøledelse	Regelefterlevelse	Oplag	Emissioner til luft (inkl. støj), jord og/eller vandmiljø	Sårbarhed			
Score	5	1	3	3	3			
Forklaring til score	Ikke systematiske miljøforbedringer, ingen miljømål eller dokumenterede forbedringer på udvalgte områder.	Ingen overtrædelser eller håndhævelser inden for minimumsfrekvensen for tilsyn.	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	Emissioner reguleres via bekendtgørelser, love, tilladelser, forskrifter eller vejledninger.	Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.			

Miljørisikovurderingen giver en score på 2,80. Resultatet af miljørisikovurderingen anvendes til at fastsætte tidspunktet for næste tilsyn. Kommunen vil lave en miljørisikovurdering igen, næste gang der udføres et tilsyn.

Affaldstilsyn 2025

Den 25. marts 2025 blev der udført et varslet affaldstilsyn hos Bredsten Autolak. På affaldstilsynet blev foretaget en gennemgang af virksomhedens affaldssortering.

Affaldstilsynet vil efterfølgende blive indberettet til Miljøstyrelsen.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

Affald

Gennemgang af affaldsfraktioner			
Afkrydsningsfelter	Ja	Nej	Bemærkninger
Har virksomheden husholdningslignende affald?			
Madaffald		X	
Papir		X	
Pap	X		
Glas		X	
Metal	X		Kofanger, skærme m.fl.
Plast (hårdt og blødt)	X		
Mad- & drikkekartoner		X	
Farligt affald	X		Filtre m.fl.
Tekstilaaffald		X	
Restaffald	X		
Have- parkaffald		X	
Klinisk risikoaffald		X	
Elektronikaffald		X	
Træaffald		X	
PVC-affald		X	
Andre fraktioner		X	

På affaldstilsynet drøftede vi muligheden for større udsortering af restaffald – herunder bl.a. pap.

Virksomheden ville undersøge nærmere.

Affaldstilsynet gav ikke anledning til nogen bemærkninger.