



Rapport for miljøtilsyn hos Pava Center, Nørresundby ApS, Sundsholmen 33, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	23.06.2017		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon	98191822	CVR nr.	13452008
E-mail	info@pava9400.dk	P. nr.	1000566293

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	31.03.2005

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
02-04-2012	Indskærpelse	Indskærpelse vedrørende prøvetagning og analysering. Efterkommet.
02-04-2012	Indskærpelse	Indskærpelse om at indsende redegørelse. Efterkommet.
02-04-2012	Henstilling	Henstilling om at arbejde på at nedbringe mineralolieindholdet.
10-12-2013	Indskærpelse	sand med olie skal placeres på opsamlingskar. Efterkommet.
10-12-2013	Henstilling	Oplysninger om effekten af olieudskillere. Er tømning OK? Efterkommet.
10-12-2013	Henstilling	Oplysninger om overfyldningsalarm. Efterkommet.
10-12-2013	Henstilling	Indsendelse af datablad på autoshampoo og renevæske. Efterkommet.
10-12-2013	Henstilling	Motor- og gearolie samt PAVA skal placeres på opsamlingskar. Efterkommet.
10-12-2013	Henstilling	Egenkontroloplysninger skal samles i en mappe eller elektronisk. Efterkommet.
28-03-2014	Indskærpelse	Indskærpelse om at overholde kravet til mineralolie, herunder tømning af OBU samt måling for døgnvandmængde samt temperatur. Delvist efterkommet.
08-07-2015	Aftale	Aftale om spildebakke for PAVA -produkter og flytning af kar med renevæske til fx sump. Efterkommet.
08-07-2015	Aftale	Montere filter i koalescensudskillere Efterkommet.
08-07-2015	Aftale	Påføre oplysninger om døgnspildevandsmængder i de næste egenkontrolprøver. Efterkommet.
05-07-2017	Aftale	Fremsende prøvetagningsplan for 2017 for spildevand.
05-07-2017	Aftale	Sørge for indberetning til MST's affaldsregister for olieudskilleraffald.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
<p>Virksomheden foretager undervognsbehandling af personbiler. Inden behandlingen klargøres bilen i klargøringshal, og bilen afdækkes med sæbe, inden bilen fortsætter til sprøjtekabinen. Efter sprøjtningen afvaskes bilen indendørs i vaskehallen og tørrer efterfølgende her natten over.</p> <p>Ud over undervognsbehandling foretager virksomheden også bilsyn.</p> <p>Iht. tilslutningstilladelsens vilkår 10 skal virksomheden føre egenkontrol over følgende:</p> <p>Ved udløbet af hver kontrolperiode (fra 1. januar til 31. december) skal virksomheden fremsende en redegørelse for resultatet af den udførte egenkontrol. Redegørelsen skal indeholde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • en oversigt over resultatet af de enkelte egenkontrolprøver. • en vurdering af resultaterne sammenholdt med kravværdierne for de enkelte parametre. • en forklaring på årsagen til eventuelle afvigelser, samt redegørelse for hvorledes problemet tænkes løst. • et forslag til omfang af egenkontrol i den følgende kontrolperiode • en opgørelse over: <ul style="list-style-type: none"> - årets produktionsmængde - årets forbrug af vand

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<ul style="list-style-type: none"> - årets forbrug af kemikalier/hjælpestoffer med betydning for spildevandsafledningen. Forbruget skal opgøres for hvert enkelt produkt. - redegørelse for produktionsændringer i det forløbne år, samt evt. handlingsplan for det kommende år. 				
Derudover skal virksomheden føre egenkontrol iht. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14:				
1) Indkøb af farve, lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler (det samme som iht. tilslutningstilladelsen).				
2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.				
3) Tidspunkt for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	4			
	Miljøledelse			
	Nej			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Svejsning - MMA, MIG/MAG, FCA-svejsning	Svejserøg		Ingen rensning
2	Udstødningsgas	Udstødningsgas		Ingen rensning
3	Rensebar	Petroleum		Ingen rensning
4	Undervognsbehandling	Olietåge		Filter/udskiller til olietåge
5	Undervognsbehandling	Olietåge		Filter/udskiller til olietåge
6	Rumudsugning			
7	Oliefy	Kvælstofilter (NOx)		Ingen rensning
7	Oliefy	Carbonmonooxid		Ingen rensning
8	Oliefy	Carbonmonooxid		Ingen rensning
8	Oliefy	Kvælstofilter (NOx)		Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					
2		2,0					
3		2,0					
4	11,5						
5	12,0						
6		1,0					
7		1,0					
8		1,0					

Rumopvarmning:
Oliefy

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Bremseprøvestand		Ingen afskærmning/støjdæmpning
2	Afkast		Ingen afskærmning/støjdæmpning
3	Kompressor		Lyddæmpende kasse
4	Til- og frakørsel		Ingen afskærmning/støjdæmpning
5	Højtryksrensning		Indendørs i bygning

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. døgn	Enhed	
1	1	Undervognsbehandling		1	m ³	Olieudskiller og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Iht. tilsynsrapport for spildevand, dateret 2. februar 2017, skal der fremsendes prøvetagningsrapport for 2017. Denne har vi endnu ikke modtaget. Prøvetagningsplan skal derfor fremsendes <u>senest 15. august 2017</u> .

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Undervognsbehandling	Olieudskiller		1000	
2	Undervognsbehandling	Olieudskiller med koalescensfilter	3,0	800	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Ved tilsynet blev koalescensudskiller besigtiget. Det kunne konstateres, at der nu er monteret nyt koalescensfilter i udskiller samt automatisk flydelukke. Olieudskiller tømmes 4 gange om året, senest 1. maj 2017.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
01	Fyringsolie	1.200	04-05-2004	Indendørs	NEJ

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Blødgøringssalt				Beholder		Indendørs	2013
Autoshampoo				Beholder		Indendørs	2013
Rustbeskyttelsesmiddel				Tromle		Indendørs, bag opkant	2013
Rensevæske				Beholder		Indendørs, ingen opkant	2013

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomhedens råvarer var placeret enten på opsamlingskar med rist, i store plastbaljer eller ved sump (uden afløb til kloak) i vaskehal. Aalborg Kommune, Miljø har ingen bemærkninger hertil.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Aluminium			Container - lukket		Indendørs	Uniscrap	Uniscrap	
Forbrændingsegenet			Container - lukket		Indendørs	Marius Pedersen A/S	I/S Reno Nord	
Jern og metal			Tromle		Udendørs	Uniscrap	Uniscrap	
Klude med olie			Beholder - lukket		Indendørs	Vaskes i egen vaskemaskine	Vaskes i egen vaskemaskine	
Olieaffald *			Betongrav		Indendørs	Aalborg Kloakservice	Aalborg Kloakservice	
Olieaffald *			Tromle		Indendørs, bag opkant	Reno Nord Farligt Affald	Reno Nord Farligt Affald	
Olieudskiller og sandfang			Olieudskiller		Ikke relevant	Aalborg Kloakservice	Aalborg Kloakservice	
Spildolie			Beholder		Indendørs, ingen opkant	Egentransport	Genbrugspladsen	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Virksomhedens farlige affald er placeret på opsamlingskar med rist enten i klargøringshal eller i vaskehal. Aalborg Kommune, Miljø har ingen bemærkninger hertil.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ved tilsynet blev listen fra Miljøstyrelsens affaldsregister gennemgået. Virksomheden skal være opmærksom på, at olieudskilleraffald også skal indberettes til Miljøstyrelsens affaldsregister. Virksomheden skal tage kontakt til Aalborg Kloakservice, som skal indberette affaldsmængden. Ellers har vi ingen bemærkninger til indberetningerne.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i et område uden drikkevandsinteresser. Der er ingen boringer på ejendommen.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i område 2.2H13, Engholmen iht. kommuneplanrammerne. Området er ligeledes omfattet af lokalplan 12-028.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Ingen bemærkninger.
Jordforurening	Ejendommen er registreret som uafklaret iht. jordforureningsloven. Det betyder, at der på baggrund af aktiviteterne kan være opstået en forurening på ejendommen, men der er ingen viden herom.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Bæredygtighed*	Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) blev drøftet ved tilsynet. Jørn O. Kjær Sørensen er ikke interesseret i at deltage i netværket, da han inden for få år planlægger at gå på pension.