

Tilsynsbrev i forbindelse med klage over fulde gyllebeholdere den 13-03-2019 på ejendommen:

Stampevej 4
6950 Ringkøbing

Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholderen er fyldt helt op, og ved blæst/regn skubbes gyllen ud over kanten.
- Der er ved tilsynet ikke flydelag/meget mangelfuldt flydelag på gyllen.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Niveauet af gylle i gyllebeholdere skal straks sænkes.**
- **Der skal etableres flydelag på gyllebeholdere**, så kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 22 efterkommes.

Håndhævelser

13-03-2019	Indskærpelse, Miljø	Niveauet af gylle i gyllebeholdere skal straks sænkes og der skal etableres flydelag i gyllebeholdere.
------------	---------------------	--

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1984	10-01- 2019	266	800	Flydelag	Beholder kontrolleret 10-01-2019 med bemærkninger: kabel nr 1-2-3-4 skal skiftes + nye fyger + revner skal slibes og smøres
Gyllebeholder	01-01- 1991	10-01- 2019	266	1.800	Flydelag	Beholder kontrolleret 10-01-2019 med bemærkninger: nyt kabel i hul nr 6 kabel skader på 9

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 800 m³. - Gyllebeholderen er fyldt helt op, og ved blæst/regn skubbes gyllen ud over kanten. - Der er ved tilsynet ikke flydelag på gyllen. <u>Vurdering:</u> Niveauet af gylle i gyllebeholderen skal straks sænkes og der skal etableres flydelag i gyllebeholderen.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.800 m³. - Gyllebeholderen er fyldt helt op, og ved blæst/regn skubbes gyllen ud over kanten. - Flydelaget er meget mangelfuldt. <u>Vurdering:</u> Niveauet af gylle i gyllebeholderen skal straks sænkes og der skal etableres flydelag i gyllebeholderen.

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.