



Brøndby Kommune
Miljøafdelingen

Tilsynsrapport

for miljøtilsyn den 02.05.2019

Brøndby Kommune - Genbrugsstationen
Sydgårdsvej 21
2605 Brøndby

Til stede ved tilsyn	NN, virksomhed Henrik Ruø Jensen, Brøndby Kommune
----------------------	--

Telefon	Hjemmeside
E-mail	CVR nr. 65113015
Fax	P. nr. 1003426524

Dato for godkendelse:	20.03.2013
Dato for spildevandstilladelse	

Matrikler	
116a	Brøndbyvester By, Brøndbyvester

Journalnr.	153-2019-13903	Dokument ID
------------	----------------	-------------

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår virksomhedens miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af virksomhedens aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og kommunens arkiver. I rapporten beskrives virksomhedens forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.



Indhold

- Virksomhedens indplacering
- Virksomhedsoplysninger
- Luftemissioner
- Støj
- Spildevand
- Udskillere
- Olie- og kemikalietanke
- Opbevaring af råvarer
- Oplag af affald
- Bortskaffelse og genanvendelse af affald
- Generelle bemærkninger

Bilag

- Foto
- Situationsplan

Virksomhedens indplacering

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt ”K212 Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1”.

Brøndby Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.

Vil du vide mere

Brøndby Kommune
Vestforbrænding (affald)
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr., P nr.)

www.brondby.dk
www.vestfor.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse					
Brøndby Kommunes Genbrugsstation. Virksomheden ligger i skel til Brøndbyvester Vandværk. Området med genbrugsstationen er beliggende i landzone.					
Produktionsareal (m ²)	Etableringsdato på adressen	Antal ansatte	Driftstider (kl.)		
			Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	01.01.1992	6	9-17	9-17	9-17
Grønt regnskab	Regnskabsperiode		Miljøledelse		Dato
Nej	-				



Luftemissioner

Har kommunen meddelt vilkår om luft- og/eller lugtemission?						<input type="checkbox"/> Ja, se vilkår <input type="checkbox"/> Nej	
Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek.)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning

Rumopvarmning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissionsforhold ingen bemærkninger	

Støj

Har kommunen meddelt vilkår om støj?				<input type="checkbox"/> Ja, se vilkår <input type="checkbox"/> Nej	
Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjforhold ingen bemærkninger	

Spildevand

Har kommunen meddelt tilslutningstilladelse med vilkår?					<input type="checkbox"/> Ja, se vilkår <input type="checkbox"/> Nej	
Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand		Rensning	
			(l/sek.)max	(m ³ /år)		

Stof		
Navn/indhold	Øvre kravværdi (mg/l)	Total (kg/år)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/prøvetagning	<p>Det er ved tilsynet d. 2. maj 2019 konstateret, at egenkontrollen det seneste år har været svingende og at der i vinter har været op til godt 6 måneder (11/10-18 OG 28/3-19) imellem de kontroller, hvor der er krav om kontrol hvert kvartal (belægning i kemihus og sikkerhedsventil på afløb foran kemihuset).</p> <p>Både gulvets tæthed og sikkerhedsventilen er en vital del af pladsens risikogrænsning for uheld med farlige stoffer i håndteringsområdet for farligt affald.</p> <p>Der har ved tidligere tilsyn været lignende påtaler, hvorfor der bør strammes op på rutinerne og evt. ansvaret for egenkontrollen.</p> <p>Ved tilsynet d. 4. juli 2019 var kontrolfrekvensen overholdt (20/6-19).</p>



Udskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskiller(e) ingen bemærkninger	

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tankforhold ingen bemærkninger	

Opbevaring af råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Beskyttelse	Årstal
				Type	Volumen (l)		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer ingen bemærkninger	Der er kun mindre mængder spraydåser, smøreolie osv. og det er placeret i farligt affaldshus.

Oplag af affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Beskyttelse
			Type	Volumen (l)	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affaldsforhold ingen bemærkninger	
Farligt affald - ingen bemærkninger	

Bortskaffelse og genanvendelse af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar



Andre forhold	<p>Pladsens belægninger er løbende blevet udskiftet, men i løbet af 1-2 år bør nogle områder udskiftes pga. det store slid fra containere. Vi gennemgik arealerne og markerede hvilke der stod for tur næste gang.</p> <p>Der var et par mindre områder med lunger, der skyldes HOFOR-opgravning. Disse vil blive lavet i år som reklamationer.</p> <p>Der kunne konstateres mange mindre oliespild fra rullekompaktor, hvor der var lagt kattegrus ud på de fleste. Det er godt at der lægges grus ud til opsugning, men problemet med de gentagne spild skal løses. Det er tydeligt at det har stået på i længere tid.</p> <p>Ved tilsynet d. 2.5.2019 var i driftjournalen indføjet 2 spild i de senere uger. Et malingspild og at kompaktoren drypper.</p> <p>Der savnes reaktion på den utætte kompaktor.</p> <p>Ved mødet d. 16.5.2019 talte vi om egenkontrollen og problemet med mange mindre spild fra især kompaktor. Det blev oplyst, at den ville blive repareret.</p> <p>Ved tilsynet d. 4.7.2019 var der ikke længere friske spild fra kompaktor.</p>
---------------	---