



Rapport for miljøtilsyn hos Danish Container Supply A/S, Virkelyst 6 - 8, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	07.10.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	70231380	CVR nr.	70895315
E-mail		P. nr.	1011913519

Virksomhedstype	E52, Savværk, møbelfab. og maskinsnedkeri
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
09-10-2025	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev konstateret, at der ikke er overensstemmelse mellem eksisterende olietanke og de olietanke, der fremgår af BBR. Vi aftalte, at virksomheden skal anmelde deres olietank til Aalborg Kommune. Oplysninger vedrørende anmeldelse af olietanke kan hentes på: https://www.aalborg.dk/min-virksomhed/miljoe-og-erhvervsaffald/olietanke Der er tale om en dieseltank af typen FS, på 1400 liter fra 2000 med serienummer: H4090. Dokumentation for anmeldelse af olietanken skal sendes til Aalborg Kommune inden den 06-11-2025.
09-10-2025	Aftale	Meddelt	Virksomheden har skiftet vaskeproduktet, hvorfor det blev aftalt, at virksomheden fremsender sikkerhedsdatablade for vaskeprodukter. Datablade fra nye produkter sendes til Aalborg Kommune inden den 06-11-2025.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Virksomhedens aktiviteter er spredt på tre ejendomme beliggende Virkelyst 6, 8 og 22. Følgende vedrører aktiviteterne på Virkelyst 6 og 8, hvor selve produktionen foregår. Virkelyst 22 fungerer primært som lager. Virkelyst nr. 6: Bygningen er indrettet med smedeværksted (mod nordvest) og montage af indmad i containere, primært, el, VVS, inventar etc. (mod sydvest). Langt størstedelen af komponenterne leveres klar til montage fra underleverandører. Et skur til opbevaring af spildolie, ny smørelolie, gasflasker til trucks mv. er placeret på forpladsen (mod sydøst). Skuret anvendes også som kompressorrum. I en container placeret i umiddelbar forlængelse af skuret opbevares flydende råvarer og kemikalier samt enkelte affaldsfraktioner. I yderligere forlængelse af denne container i skel til Virkelyst nr. 4 findes virksomhedens udendørs affaldsoplag - 4 containere med henholdsvis papir og pap, mineraluld, blandet brændbart og metalskrot. Foruden opbevaring af containere (til udlejning eller brug i produktionen) anvendes forpladsen som kombineret vaskeplads – primært til vask af containere og til afledning af rent vand i forbindelse med afprøvning af VVS og sanitære installationer i containerne - og påfyldningsplads for virksomhedens dieseltruck. Virkelyst nr. 8 Ejendommen består af to bygninger forbundet med en mellemgang. I bygningen mod nordvest produceres lofts- og vægbeklædninger til montering i virksomhedens containere. Finerplader med en ydre belægning af træ eller laminat tilskæres på en bordsav. Herefter monteres isolering. Virksomheden har siden sidste tilsyn skiftet isoleringsmateriale fra flamingo til mineraluld. Virksomheden bruger ikke lim mere, i stedet skrues plader og reglar sammen.

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Bygningen mod sydøst er indrettet med kontorfaciliteter (langs facaden mod nordøst og sydøst) samt en større montagehal, hvor containere monteres med døre og vinduer, lofts- gulv- og vægbeklædning. Der sker mindre bearbejdning i form af tilskæring på savborde af træ og vægbeklædning.				
Virkelyst nr. 22 Denne ejendom anvendes primært som lagerfacilitet. Mod vest på ejendommen findes en større uopvarmet lagerhal, Ved tilsynet i 2019 blev det konstateret, at stort set alt produktionsmateriale, som tidligere er blevet opbevaret i lagerhal, er flyttet til bygningerne på Virkelyst 6. De udendørs arealer anvendes til opbevaring af containere – både nye og brugte - samt andet udstyr som virksomheden udlejer, eksempelvis hegn, spildevandstanke mv. Transporten af containere imellem lagerpladsen (Virkelyst 22) og produktionen (Virkelyst 6 og 8) samt internt imellem smedeværkstedet (Virkelyst 6) og montagehallen (Virkelyst 8) foregår med en stor dieselstruck af fabrikatet HYSTER.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	35	07.00-15.00		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc .(mg/m ³)	Rensning
1	Svejsning - MMA, MIG/MAG, FCA-svejsning	Svejserøg		Kuvertfilter
1	Slibning	Slibestøv		Kuvertfilter
2	Skæring i plast	Træstøv		Posefilter
4	Skæring i plast	Træstøv		Posefilter

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		3,0			1,43		
2		1,0					
4		1,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Afkast 1 (Virkelyst 6): Udsugning af svejserøg og slibestøv fra smedeværkstedet. Her har virksomheden fået nyt anlæg i 2022. Det er fra GEOVENT og af typen: MEF-630-3 22kw 2600 rpm. Anlægget anvendes til udsugning af svejserøg (MIG/MAG) og slibestøv (båndsliber). Udsugningen sker via

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	punktudsug. Der arbejdes stort set kun i sort jern. Service, vedligeholdelse samt udskiftning af filtre udføres af BO-VENT GRUPPEN og blev sidst udført den 13-02-2025. Der er alarm på dette anlæg, der gør virksomheden opmærksom, hvis lufttrykket falder i anlægget. Derudover er der rumudsugning. Afkast 2 (Virkelyst 8): Udsugning fra tilskæring af træ. Her er der to steder, hvor virksomheden arbejder. Den store sav: Anlæg er fabrikatet Gram. Saven til tilskæring af plader er monteret med udsugning og filter (posefilter). Det vurderes at afkasthøjden er ca. 1 m over tagfladen og afkastet er opadrettet. Den lille sav: Anlæg er ligeledes fabrikatet Gram. Dette anlæg er mindre, og bliver også i langt mindre grad benyttet. Affaldsposer med træspåner fra de to anlæg tømmes minimum 1 gang om ugen (fredag). Når der er travlt, kan det ved den store sav dog godt være 2-3 gange om ugen, der skiftes affaldssæk. Disse anlæg bliver også service minimum 1 gang om året af BO-VENT GRUPPEN. Der er også alarm på disse anlæg.
Luft, støv	Der opstår, støv fra svejsning, slibning og skæring i træ. Ved tilsynet blev der ikke observeret gener på grund af støv.
Luft, filtre	Afkast 1 (Virkelyst 6): Udsugning af svejserøg og slibestøv fra smedeværkstedet. Afkastet er monteret med et filter i klasse PM1 65% (tidligere klassifikation F7) til indblæsning og PM10 60% (tidligere klassifikation F5) til udsugning. Filtrene bortskaffes sammen med blandet brændbart affald, hvilket er tilladt så længe der ikke arbejdes i rustfrit stål. Afkast 2 (Virkelyst 8): Udsugning fra tilskæring af træ samt færdiglmede beklædningsplader Ved sidste tilsyn blev det oplyst, at udsugningsanlægget er monteret med posefilter. Afkast 3 (Virkelyst 8): Udsugning fra limbordet. Ved tilsynet i 2019 blev der oplyst, at udsugning er ikke i drift. Afkast 4: (Virkelyst 8): Udsugning fra savborde i montagehallen. Ved sidste tilsyn blev det oplyst, at udsugningsanlægget er monteret med posefilter.
Lugt	Der blev ikke konstateret lugtgener på virksomheden i forbindelse med tilsynet.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Afkast		Afskærmning uden lydisolering
2	Afkast		Afskærmning uden lydisolering
3	Afkast		Afskærmning uden lydisolering
4	Afkast		Udendørs, ingen støjdæmpning
5	Kompressor		Afskærmning uden lydisolering
6	Højtryksspuling		Udendørs, ingen støjdæmpning

7	Håndtering af jern		Indendørs i bygning
8	Intern transport		Udendørs, ingen støjdemning
9	Til- og frakørsel		Udendørs, ingen støjdemning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomhedsafdelingen vurderer på baggrund af tilsynet, at de primære støjkloder på virksomheden fortsat er følgende: • Diverse luftafkast og tilknyttede udsugningsanlæg • Kompressor (i skur på forpladsen v. nr. 6) • Brug af højtryksrensere på vaskepladsen v. nr. 6 • Intern transport med truck • Til- og frakørsel af lastbiler • Håndtering af containere (v. nr. 6 og 22) • Støjende aktiviteter udført for åbne porte, døre og vinduer (ved tilsynet blev der arbejdet for lukkede porte, døre og vinduer). Kølehuset på Virkelyst 10 er fortsat ude af drift - der henvises til korrespondance i forbindelse med tilsynet i 2009. Der blev ikke konstateret støjgener ved tilsynet.
Støjkloder, indendørs	På Virkelyst 6 (smeden) er der støj fra slibning og svejsning. Her informerede virksomheden, at der altid arbejdes for lukkede døre og porte. På Virkelyst 8 bliver der savet i træ, og derudover arbejdes der med at samle containere. Her arbejdes der ligeledes altid for lukkede døre og porte.
Støjkloder, udendørs	Udendørs bliver der arbejdet på containere, hvor der benyttes forskelligt værktøj, der kan støje. Ved tilsynet blev der ikke observeret unødigt høj støj.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Virksomheden frembringer kun processpildevand i forbindelse med aktiviteterne på den kombinerede vaske- og påfyldningsplads på forpladsen ved smedeværkstedet/montagehallen – Virkelyst nr. 6. Pladsen anvendes primært til vask af containere ved brug af hvedvandsrensere (højtryksrensere) og afprøvning/tæthedsprøvning af VVS-installationer med rent vand. Virksomhedens dieseltrucks tankes på pladsen. Container er typisk kun tilsmudset med jord - spildevandet forventes derfor primært at indeholde vaskekemikalier samt spild af dieselolie. Vaskepladsen er tilsluttet olie- og benzinudskiller. Virksomheden har skiftet vaskeproduktet, hvorfor det blev aftalt, at virksomheden fremsender sikkerhedsdatablade for vaskeprodukter.
Spildevand, overfladevand	På tilsynet snakkede vi om at virksomheden skal være opmærksomme på, at der kun er rent vand, der ender i regnvandskloaken. Dette betyder også, at der skal tages forbehold for, at eventuelle spild ikke kommer i regnvandskloaken.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden er beliggende i separatkloakeret område. Det betyder, at regnvand/overfladevand ledes direkte og urensset til vandløb.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Der er asfaltbelægning ved vaskepladsen, ved tilsynet vurderes denne at være impermeabel.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Virksomheden har 1 olieudskiller med tilhørende sandfang ved kombineret vaske- og påfyldningsplads. Ved tilsynet blev det konstateret, at virksomheden har travlt, og at der derfor også står mange containere i gården. Virksomheden skal derfor være opmærksom på, at der ikke sættes container så de dækker for sandfanget og olieudskilleren.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Siden 2019 har virksomheden fået tømt sandfang og olieudskiller en gang om året. Ved tømning tilser Marius Pedersen ligeledes om der skulle være nogle utætheder.

Olie- og kemikalietanke

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
32b x	198 6	374 353	1987	Fyringsgasolie	1.500	Nedgravet		Tanken er tømt, afblændet og opfyldt	
32b x	198 6	374 356	1987	Fyringsgasolie	1.500	Nedgravet		Tanken er tømt, afblændet og opfyldt	
32b x	198 7	384 442	1987	Fyringsgasolie	4.000	Nedgravet		Tanken er tømt, afblændet og opfyldt	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden råder over 1 overjordisk dieselolietank. Tanken bruges til at tanke virksomhedens trucks. Tanken er opstillet i skuret ved siden af smedeværkstedet ved Virkelyst 6. I BBR kan det ses, at der er registreret 4 tanke på Virkelyst 6-8. På Virkelyst 6 er der registreret en nedgravet tank til fyringsolie fra 1984 på 2500 liter. På Virkelyst 8 er der registreret 3 tanke der alle er nedgravet. De blev alle etableret i 1987. Alle tankene er i BBR registreret som "ikke i drift", men virksomheden vidste ikke så meget mere om dem. De mente, at der måske var en der var blevet fjernet, men de var ikke sikre.
Olietanke, registrering i BBR	Der er 4 tanke registreret i BBR. Alle er nedgravet og de er alle "ikke i drift" Der er en dieselolietank på virksomheden som ikke registreret i BBR. Det blev aftalt, at virksomheden registrerer dieselolietanken.
Olietanke, belægninger ved påfyldningspladsen	Der er asfaltbelægning ved påfyldningspladsen.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Gas til trucks				Trykflaske		Udendørs, overdækket, ingen opkant	2025
Spraymidler				Emballage, original		Indendørs, bag opkant	2025
Fugemasse				Container - lukket		Indendørs, bag opkant	2025
Maling				Container - lukket		Udendørs, overdækket, bag opkant	2025
Spånplader				Ikke relevant		Ikke relevant	2025
MDF-plader				Ikke relevant		Ikke relevant	2025
Stål				Ikke relevant		Ikke relevant	2025
Limtræsplader				Ikke relevant		Ikke relevant	2025
Diesel				Dobbeltvægget tank	1.800	Udendørs, overdækket, ingen opkant	2025

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden råder hovedsageligt over råvarer relateret til opbygning af indmaden til containerne. For eksempel træ (lægter), isolering, jern osv.
Råvarer, opbevaring	Opbevaringen af råvarer gav ikke anledning til nogen bemærkninger.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Absorptionsmidler			Ikke i orden		Indendørs, ingen opkant			
Batterier			Beholder		Indendørs, bag opkant			
Blandet brændbart			Container - åben		Befæstet areal			

Elektro- nikaffald			Intet oplag ved til- synet		Indendørs, ingen op- kant			
Isolering			Con- tainer - åben		Befæstet areal			
Malings- rester			Con- tainer - lukket		Indendørs, bag opkant			
Me- talskrot			Con- tainer - åben		Befæstet areal			
Olie- og benzin- udskillere			Behol- der		Ikke rele- vant			
Papir og pap			Con- tainer - lukket		Befæstet areal			
Spildolie			Tromle	200	Udendørs, overdæk- ket, bag op- kant			
Spraydå- ser			Spæn- de- lågs- fad	200	Indendørs, bag opkant			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Brændbart erhvervsaffald og pap/papir opbevares i udendørs lukkede containere. Brugt isoleringsmateriale (rockwool) opbevares i en åben udendørs container. Metallaffald opbevares udendørs i en åben container.
Affald, farligt	Spraydåser og brugte batterier opbevares i spændelågsfade i containeren ved siden af skuret ved Virkelyst 6.
Affald, sortering	Sortering af affald gav ikke anledning til bemærkninger. Siden sidste tilsyn har virksomheden indført flere tiltag for at gøre det nemmere at sortere i de fornødne affaldsfraktioner. Der er flere steder på virksomheden opsat affaldsstationer med dertilhørende anvisninger om hvordan affaldet skal sorteres. Virksomheden har en aftale med Marius Pedersen, der henter stort set alt virksomhedens affald.
Affald, opbevaring	Opbevaringen af affald gav ikke anledning til bemærkninger. Der var stort fokus på, at de forskellige affaldsfraktioner bliver opbevaret i egnede containere. Ved tilsynet gjorde virksomheden selv opmærksom på, at de havde en container der ikke lukkede helt tæt. Virksomheden har bestilt en ny container og venter bare på, at Marius Pedersen leverer den.
Affald, bortskaffelse	Stort set alt affald bortskaffes af Marius Pedersen A/S. Virksomheden har været i gang med en større fornyelse af deres affaldshåndtering. De har derudover også været i gang med at rydde op, hvorfor der stod et oplag af maling. Der var blevet bestilt afhentning,

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	samt en ny container. Derudover var der også et relativt stort oplag af både fyldte og halvfylde spraydåser. Dette skyldes, at virksomheden har skiftet leverandør, der gerne skulle være mere miljøorienteret.
Farligt affald, belægninger	Der er tæt belægning uden afløb alle steder, hvor der opbevares farligt affald.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Virksomheden har været igennem en større fornyelse inden for affaldssortering. Der var opsat flere affaldsstationer, hvor de ansatte har mulighed for at sortere affaldet. Ved tilsynet var der ikke umildbart nogen fejl-sorteringer, så det må vurderes, at virksomheden har været gode til at oplyse og informere de ansatte om, hvordan der skal sorteres.
Planforhold	Virksomheden er beliggende indenfor kommuneplanramme 2.2.H3. Høvej Syd - et erhvervsområde for let industri m.m. (H-område). Indenfor rammeområdet, findes adskillige boliger, blandt andet på adresserne: Hjørningvej 157, 189, og 193 samt Virkelyst 20 - alle beliggende i umiddelbar nærhed af virksomhedens ejendomme. Området er omfattet af lokalplan BPV Bouet Syd.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Virksomheden kunne ved tilsynet fremvise mængder og tidspunkt for afl levering af affald. Der føres også journal over hvornår udsugningsanlæggene bliver serviceret og får skiftet filtre.
Jordforurening	Ejendomme på Virkelyst 6 og 8 har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven. Ejendommen på Virkelyst 22 er kortlagt på vidensniveau 1 efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi den tidligere arealanvendelse kan have medført jord og grundvandsforurening.
Bæredygtighed	Virksomheden har skiftet belysningen til LED. Om natten bliver der slukket for varme og kompressoren. Virksomheden har skiftet flere af deres produkter til mere bæredygtige produkter.