



## Rapport for miljøtilsyn hos Uggerhøj Aalborg A/S, Enggårdsgade 74, 9000 Aalborg

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	18.04.2023		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	98123600	<b>CVR nr.</b>	60227519
<b>E-mail</b>	hl@uggerhoej.dk	<b>P. nr.</b>	1002028792

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	Tilslutningstilladelse af 1987 samt tillæg af 1988.

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
18-04-2023	Aftale	Meddelt	<p>Ved tilsynet kunne det konstateres, at tønder med råvarer stod uden spildbakke både på værkstedet, men også ude under halvtaget ved de 3 nye 1000 liters olietanke.</p> <p>Det blev aftalt, at virksomheden enten flytter tromlerne til et rum som kan fungere som spildbakke eller anskaffer en spildbakke som tromlerne kan stå på.</p> <p>Virksomheden skal inden den 1. August 2023 indsende dokumentation for at forholdet er bragt i orden.</p>
18-04-2023	Aftale	Meddelt	<p>Ved tilsynet kunne det konstateres, at spildolietanken på 4000 liter er opstillet ulovligt. Arealet hvorpå olietanken er opbevaret skal være beskyttet mod vejrlig og indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak.</p> <p>Det blev aftalte at virksomheden inden 1. august 2023 kommer med forslag til hvordan forholdet lovliggøres.</p>
18-04-2023	Aftale	Meddelt	<p>Ved tilsynet blev der spurgt til hvad virksomheden skal gøre med elektronisk affald.</p> <p>Affaldsproducerende virksomheder skal sikre, at deres sorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, forberedes med henblik på genbrug. Elektronisk affald er egnet til materialenyttiggørelse og skal derfor sorteres fra andet affald. Elektronisk affald skal opbevares beskyttet mod vejrlig, dvs. i en lukket eller overdækket container.</p> <p>Det er efter tilsynet oplyst over telefon, at en ny beholder til elektronisk affald er bestilt. Virksomheden skal inden den 1. august 2023 indsende dokumentation for, at forholdet er bragt i orden.</p>
18-04-2023	Aftale	Meddelt	<p>I forbindelse med tilsynet er det konstateret at plastikkofangere og brugte dæk ikke er registreret i affaldsdata-basen. Alle affaldsstrømme fra virksomheden skal kunne dokumenteres.</p> <p>Det blev aftalt at virksomheden snarest muligt får taget kontakt til modtager af affaldet og meddelt problemet. Der skal ved fremtidige tilsyn kunne fremvises dokumentation for alle virksomhedens affaldsstrømme.</p>
18-04-2023	Aftale	Meddelt	<p>Ved tilsynet blev det oplyst at savsmuld som blev benyttet til opsugningsmateriale, kom i containeren til husholdningsaffald. Savsmuld som indeholder olie, kemikalier m.v. skal bortskaffes som farligt affald i en separat fraktion.</p> <p>Det blev aftalte at virksomheden inden 1. august 2023 anskaffer en separat beholder til brugt opsugningsmateriale.</p>

Dato	Type	Status	Kommentar
			Det er efter tilsynet oplyst over telefon at en ny beholder til brugt opsugningsmateriale er bestilt. Virksomheden skal inden den 1. August 2023 indsende dokumentation for at forholdet er bragt i orden.
18-04-2023	Aftale	Meddelt	Ingen af de 5 olietanke på ejendommen er registreret i BBR.  Det blev aftalt at virksomheden inden 1. august 2023 får registreret olietankene i BBR.
18-04-2023	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet kunne det konstateres, at 3 nye 1.000 liters olietanke som er designet til indendørs opstilling, stod udendørs under halvtag. De 3 nye olietanke er derfor opstillet forkert. Olietankenes opstilling kan bl.a. lovliggøres ved at flytte dem indendørs, eller ved at udbygge arealet de står på således de er beskyttet mod vejrlig.  Det blev aftalte at virksomheden inden 1. august 2023 indsender dokumentation for, at forholdet er bragt i orden.
18-04-2023	Henstilling	Meddelt	Olietanken på 4000 liter fra 1998 er grundet dens anvendelse som spildolietank ikke omfattet af olietankbekendtgørelsen. Aalborg kommunes VirksomhedsMiljø henstiller dog stadig, at spildolietanken sløjfes efter samme sløjfningsterminer som olietanke til "nye" olier, dvs. efter 30 år. Sløjfningsterminen bør derfor stadig være 2028
18-04-2023	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet kunne det konstateres, at de anvendte vaskemidler som benyttes i vaskehallen, ikke er de samme som dem der blev anmeldt ved etableringen af vaskehallen i 2008. Det er derfor uvist om de nye vaskemidler indeholder A-, B- eller C-stoffer.  Det blev aftalte at virksomheden inden 1. august 2023 indsender ABC-vurdering af de nye vaskemidler.

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er en bilsalgsvirksomhed med et autoværksted, der foretager autoreparationer, pladearbejde, svejsning, slibning og klargøring, herunder vask i automatisk vaskehal (etableret 2008).				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	37	06.00-16.00	(13-16)	(13-16)
Miljøledelse				
	-			

## Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m <sup>3</sup> )	Rensning
1	Svejsning og slibning	Svejserøg		Ukendt filter
1	Svejsning og slibning	Slibestøv		Ukendt filter
2	Svejsning	Svejserøg		Filter (mindst 99,9 % rensning)
3	Limning			Ingen rensning
4	Udstødningsgas	Udstødningsgas		Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumen- strøm (Nm <sup>3</sup> /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indven- dig	Udvendig			
1		2,0					
2		2,0					
3		2,0					
4		2,0					

Rumopvarmning:

Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	<p>Virksomheden har 4 procesafkast (svejserøgs-/slibestøv (gl.), svejserøg (nyt), punktudsug fra rudelimning, udstødning). Der er 2 adskilte anlæg - 1 tilknyttet værkstedet og 1 tilknyttet klargøringen.</p> <p>Afkasthøjden på det nye svejserøgsudsugningsanlæg er ifølge anmeldelsen (2004) ført 2 m over tagryg. Der er ikke ændret på afkasthøjde mv. på de øvrige anlæg.</p> <p>Der er monteret filter på såvel det gamle svejserøgs-/slibestøvakast, som det nye svejserøgsafkast.</p> <p>Filter- og ventilationsanlæg serviceres af Ib Andersen Ventilation A/S - de gennemgås 1 gang om året. Der foreligger en serviceaftale af den 24. juni 2008. Der har senest været service på anlæggene den 17. april 2023. Servicerapporter fra begge anlæg blev fremvist under tilsynet dog fra den 4. maj 2022.</p>
Lugt	Der var ingen lugt ved tilsynet.

## Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Lyddæmpende kasse
2	Vaskehal		Lukket port, døre og vinduer
3	Ventilation		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Kompressorer (1 primær og 1 nødkompressor) er placeret i bulderhus langs vestsiden af mekanisk værksted.</p> <p>Som aftalt fremgår hermed de gældende regler vedrørende stærkt støjende aktiviteter:</p> <p>Vaskehallen er i autobranchebekendtgørelsen defineret som "stærkt støjende aktivitet", der er forbudt i tidsrummet kl. 22.00 - 07.00, da den er beliggende mindre end 100 meter fra forureningsfølsomt område (børnehaven). Det betyder, at vaskehallen først må benyttes efter kl. 7 om morgenen. Porten skal være lukket, når vaskehallen er i drift, jf. § 2, stk. 1, pkt. 1.</p> <p>Tilsvarende betragtes slibning, pladearbejde og andet støjende karrosseriarbejde samt højtryksspuling også som "stærkt støjende aktivitet", og disse aktiviteter er ligeledes forbudt i tidsrummet kl. 22.00 - 07.00. Porte, døre og vinduer skal altid være lukkede, når ovennævnte aktiviteter finder sted.</p>

## Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskiller og sandfang
1	2	Gulv afløb/værksted				Olieudskiller
1	3	Gulv afløb/værksted				Olieudskiller

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Der vaskes ca. 7.000 biler om året. Hver bilvask bruger mellem 80-100 liter vand. Vaskevand føres gennem sandfang og olieudskiller.</p> <p>Til vask benyttes produkter fra Berner</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Shampoo vaskeanlæg</li> <li>• Skummiddel</li> <li>• Tørremiddel til biler</li> </ul> <p>Ved tilsynet kunne det konstateres, at de anvendte vaskemidler som benyttes i vaskehallen, ikke er de samme som dem der blev anmeldt ved</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>etableringen af vaskehallen i 2008. Det er derfor uvist om de nye vaske-midler indeholder A-, B- eller C-stoffer.</p> <p>Det blev aftalte at virksomheden inden 1. august 2023 indsender ABC-vurdering af de nye vaskemidler.</p>
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der foreligger en tilslutningstilladelse fra 1987 på ejendommen, samt et tillæg til tilslutningstilladelsen fra 1988.

## Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads	Olieudskillere m koalescens, alarm, lukke	3,0	1.000	
2	Gulvafløb/værksted	Ukendt olieudskillere		500	
3	Gulvafløb/værksted	Ukendt olieudskillere		1.000	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er 3 udskilleranlæg på virksomheden som er koblet til hhv. værksted, klargøringshal og vaskehal.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Udskillerne på ejendommen tømmes af Marius Pedersen A/S 4 gange om året. Der foreligger en tømningssaftale vedrørende tømning af 3 udskillere.
Udskiller, funktionsafprøvning af alarm	Som opfølgning på tilsyn i 2015 er der monteret alarmer på alle 3 udskillere ligesom de 3 udskillere tilsluttet gulvafløbene er blevet tæthedsprøvet i 2016. Tæthedsprøvningen viste, at udskilleranlægget tilknyttet værkstedet var utæt. I forlængelse heraf er der foretaget installation af en ny samt fjernelse af olieforurenede jord (jvf. dokument nr. 2016-002525-30)
Udskillere, vilkår i tilladelse	<p>I tilslutningstilladelsen fra 1987 er der stillet vilkår om, at udskillerne skal være forsynet med akustisk alarm eller pejles mindst en gang månedligt.</p> <p>Alle 3 udskillere er udstyret med en akustisk og visuel alarm.</p>

## Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1		1996	Motorolie	1.800	Udendørs	NEJ	
2		1998	Spildolie	4.000	Udendørs	NEJ	
3		2019	Olieprodukter	1.000	Udendørs	NEJ	
4		2019	Olieprodukter	1.000	Udendørs	NEJ	
5		2019	Olieprodukter	1.000	Udendørs	NEJ	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietankenes fabrikat, årstal, nummer og g-nummer er følgende:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Motorolie 1.800 liter      Roug    1996    64647-01    SB600/81</p> <p>Spildolie 4.000 liter      Roug    1998    9357-01      ingen</p> <p>Ny Olie 1.000 liter        Roth    2019    11119053 40480 ingen</p> <p>Ny Olie 1.000 liter        Roth    2019    11119053 40477 ingen</p> <p>Ny Olie 1.000 liter        Roth    2019    11119053 40525 ingen</p> <p>Olietankene på 1.800 liter og 4.000 liter er opstillet udendørs over jorden.</p> <p>Siden sidste tilsyn er der opstillet 3 nye 1.000 liters olietanke udendørs under halvtag. Olietankene er fra 2019 og fremstillet af plast m. stålkappe, og blev benyttet til nye olieprodukter.</p> <p>De 3 nye 1.000 liters olietanke er designet til indendørs opstilling, men stod udendørs under halvtag. De 3 nye olietanke er derfor opstillet forkert. Olietankenes opstilling kan lovliggøres f.eks. ved at flytte dem indendørs, eller ved at udbygge arealet de står på således, at de er beskyttet mod vejrlig.</p> <p>Det blev aftalt at virksomheden inden 1. august 2023 indsender dokumentation for, at forholdet er bragt i orden.</p>
Olietanke, sløjfningstermin	<p>Olietanken på 4000 liter fra 1998 er grundet dens anvendelse som spildolietank ikke omfattet af olietankbekendtgørelsen.</p> <p>Aalborg kommunes VirksomhedsMiljø henstiller dog stadig, at spildolietanken sløjfes efter samme sløjfningsterminer som olietanke til "nye" olier, dvs. efter 30 år. Sløjfningsterminen bør derfor stadig være 2028.</p>
Olietanke, registrering i BBR	<p>Ingen af de 5 olietanke på ejendommen er registreret i BBR.</p> <p>Det blev aftalt at virksomheden inden 1. juli 2023 får registreret olietankene i BBR.</p>

## Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Vaskeprodukter	400		Liter	Emballage, original		Indendørs	2023
Motorolie	10.000		Liter	Ståltank	1.800	Udendørs	2023
Oliefiltre	3.000		Stk	Emballage, original		Indendørs	2023
Akkumulatorer	250		Stk	Beholder		Indendørs	2023
Bremsevæske	600		Liter	Emballage, original		Indendørs	2023
Køler væske	700		Liter	Emballage, original		Indendørs	2023
Dæk	5.000		Stk	Ikke relevant		Indendørs	2023

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarer opbevares indendørs i original emballage. Vaskeprodukter opbevares i klargøringshallen ved siden af vaskehallen. Nye olieprodukter opbevares udendørs i opstillet 1.800 liters tank og 3 stk. 1.000 liters tanke.
Råvarer, opbevaring	Ved tilsynet kunne det konstateres, at tromler med råvarer stod uden spildbakke både på værkstedet, men også ude under halvtaget ved de 3 nye 1000 liters olietanke. Det blev aftalt at virksomheden enten flytter tromlerne til et rum som kan fungere som spildbakke eller anskaffet en spildbakke som tromlerne kan stå på. Virksomheden skal inden den 1. august 2023 indsende dokumentation for at forholdet er bragt.

## Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Aluminium	175	Kg	Container - åben		Udendørs, overdækket, bag opkant		Marius Pedersen A/S	
Autoruder/bilglas	3.000	Kg	Ingen beholder		Udendørs, ubeskyttet		Marius Pedersen A/S	
Blandet brændbart	15.000	Kg	Container - lukket		Udendørs, ubeskyttet		Marius Pedersen A/S	
Blyakkumulatorer	250	Stk	Plastkasse, syrefast		Udendørs, overdækket, ingen opkant		FTZ A/S	
Bremse- og koblingsvæske	1.300	Liter	Tromle		Udendørs, overdækket, bag opkant		Stena Recycling A/S	
Dæk	1.000	Stk	Ingen beholder		Udendørs, ubeskyttet		DK Tyres & Logistics ApS	
Jern og metal	17.000	Kg	Tromle		Udendørs, ubeskyttet		H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S	
Køler væske	700	Liter	Tromle		Udendørs, overdækket, bag opkant		Stena Recycling A/S	
Limaffald med org. opløsningsmidler/2-komponent lim	60	Kg	Tromle		Udendørs, overdækket, bag opkant		Stena Recycling A/S	
Lysstofrør, lavenergipærer	30	Stk	Ikke oplyst		Ikke noteret ved tilsyn		Stena Recycling A/S	



Oliefiltre	3.000	Stk	Tromle		Udendørs, overdækket, ingen opkant		Stena Recycling A/S	
Olieudskillere og sandfang	3	Stk	Olieudskillere		Ikke relevant		Marius Pedersen A/S	
Papir og pap	8.500	Kg	Ikke oplyst		Ikke noteret ved tilsyn		Marius Pedersen A/S	
Plastkøfangere og -spoilere	1.300	Kg	Ingen beholdere		Udendørs, ubeskyttet		Marius Pedersen A/S	
Slam *	3.000	Kg	Olieudskillere		Ikke relevant		Marius Pedersen A/S	
Spildolie	10.000	Liter	Ståltank		Udendørs, ubeskyttet		Avista Oil A/S	
Spraydåser	1.500	Stk	Tromle		Udendørs, overdækket, ingen opkant		Stena Recycling A/S	
Træaffald	5.000	Kg	Ingen beholdere		Udendørs, ubeskyttet		Marius Pedersen A/S	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	<p>Spildolie opbevares i en 4.000 liters olietank, der er placeret udendørs langs muren på den vestlige side af værkstedet. Spildolien pumpes fra værkstedet ud til spildolietanken. Det oplyses, at der ikke kan pumpes ud i tanken, hvis den er fuld.</p> <p>Ved tilsynet kunne det konstateres, at spildolietanken på 4.000 liter er opstillet ulovligt. Arealet hvorpå olietanken er opbevaret skal være beskyttet mod vejrlig og indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak.</p> <p>Det blev aftalt at virksomheden inden 1. august 2023 kommer med forslag til hvordan forholdet lovliggøres.</p> <p>Spildolietanken er etableret i 1998, hvor spildolietanke fortsat var omfattet af den dagældende olietankbekendtgørelse. Spildolietanke er ikke længere omfattet af olietankbekendtgørelsen.</p> <p>VirksomhedsMiljø henstiller, at spildolietanken sløjfes efter samme sløjfningsterminer som olietanke til "ny" olie, dvs. efter 30 år - i 2028.</p> <p>Farligt affald opbevares i skurene i gården på den vestlige side af mekanisk værksted. Der er gravet spildbakker ned.</p> <p>Akkumulatorer opbevares i syrefast kasse i skurene.</p>
Affald, sortering	<p>Ved tilsynet blev der spurgt til hvad virksomheden skal gøre med elektronisk affald.</p> <p>Affaldsproducerende virksomheder skal sikre, at deres sorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, forberedes med henblik på genbrug. Elektronisk affald er egnet til materialenyttiggørelse og skal derfor sorteres fra andet affald. Elektronisk affald skal opbevares beskyttet mod vejrlig, dvs. i en lukket eller overdækket container.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Det er efter tilsynet oplyst over telefon, at en ny beholder til elektronisk affald er bestilt. Virksomheden skal inden den 1. august 2023 indsende dokumentation for at forholdet er bragt i orden.</p> <p>Ved tilsynet blev det oplyst, at savsmuld som blev benyttet til opsugningsmateriale, kom i containeren til husholdningsaffald. Savsmuld som indeholder olie, kemikalier m.v. skal bortskaffes som farligt affald i en separat fraktion.</p> <p>Det blev aftalt at virksomheden inden 1. august 2023 anskaffer en separat beholder til brugt opsugningsmateriale.</p> <p>Det er efter tilsynet oplyst over telefon at en ny beholder til brugt opsugningsmateriale er bestilt. Virksomheden skal inden den 1. august 2023 indsende dokumentation for at forholdet er bragt i orden.</p>
Affald, opbevaring	<p>Udendørs i det nordvestlige hjørne er der indrettet en støbt plads til opbevaring af øvrige affaldsfraktioner:</p> <p>Blandet brændbart opbevares i en lukket container, jern/metal og bilrunder opbevares i en overdækket åben container, plastkofangere, træ, og dæk opbevares på pladsen.</p>
Affald, bortskaffelse	<p>Spildolie bortskaffes til Avista Oil A/S. Øvrige fraktioner af farligt affald bortskaffes til Stena Recycling A/S bortset fra akkumulatorer, som afhentes af FTZ A/S.</p> <p>Dæk afhentes af DK Tyres &amp; Logistics ApS i Langå. Plastkofangere afhentes af Marius Pedersen A/S. Pap, brændbart og jern/metal afhentes af Marius Pedersen A/S.</p> <p>I forbindelse med tilsynet er det konstateret at plastikkofangere og brugte dæk ikke er registreret i affaldsdata-basen. Alle affaldsstrømme fra virksomheden skal kunne dokumenteres.</p> <p>Det blev aftalt at virksomheden snares muligt får taget kontakt til modtager af affaldet og meddelt problemet. Der skal ved fremtidige tilsyn kunne fremvises dokumentation for alle virksomhedens affaldsstrømme</p>

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanramme 3.1.H4.
Jordforurening	På en del af ejendommen er kortlægning på vidensniveau 1 opretholdt, og en del er udtaget af kortlægningen efter jordforureningsloven.