



Rapport for miljøtilsyn hos Hals Auto A/S, Bygmeistervej 4, 9370 Hals

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	14.02.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98251008	CVR nr.	37752231
E-mail	info@halsauto.dk	P. nr.	1021456590

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
16-08-2019	Henstilling	Efterkommet	Der bedes redegøre for, at kravværdier i det afledte spildevand fra vaskehallen er overholdt. Der skal udtages spildevandsprøver, for at se, at olieudskilleren fungerer optimalt og ikke udleder olie.
16-08-2019	Henstilling	Efterkommet	Affald fra sandfang er farligt affald. Slamsugning er foretaget af Slamsugning og spuling v/ Niels Chr. Kristensen, som er ikke registreret i affaldsregistret. Der bedes redegøre for, hvor det farlige affald er afleveret.
16-08-2019	Henstilling	Efterkommet	Ved tilsynet blev konstateret, at der er et oplag med skrotbiler stående på ubefæstet areal. Skrotbiler skal bortskaffes.
14-02-2025	Aftale	Meddelt	Det kunne konstateres, at afkastet fra en mindre sandblæsningskabine kun er ført ud af væggen, og der var tydelige spor af støv omkring afkastet. Det blev aftalt, at virksomheden skal finde en løsning, så autoværkstedsbekendtgørelsens § 11 overholdes og give en tilbagemeldingen inden den 1. maj 2025.
14-02-2025	Aftale	Meddelt	Det blev aftalt, at det skal undersøges om der er filter i afkastet fra svejsning og slibning inden 1. maj 2025. Hvis der er filter, så skal databladet for filteret eftersendes. Er der ikke filter i afkaste, så skal det godtgøres, at autoværkstedsbekendtgørelsens § 11 stk. 2 er overholdt.
14-02-2025	Aftale	Meddelt	Det blev aftalt, at der udtages en prøve af spildevandet fra vaskehallen og sendes til analyse. Analyseresultatet skal fremsendes inden den 1. maj 2025, sammen med en redegørelse for resultaterne jf. vilkår 23.
14-02-2025	Aftale	Meddelt	Hals Auto, som er affaldsproducenten, skal sikre sig, at deres affald bliver registret i affaldsdatasystemet, så affaldsstrømmen kan følges. Det blev derfor aftalt, at inden den 1. maj 2025 tager Hals Auto kontakt til Villadsen Dækfabrik og Nordjyllands Skrothandel, så de indberetter i affaldsdatasystemet for 2024 og fremadrettet.
14-02-2025	Henstilling	Meddelt	Hals Auto skal fremsende en plan for fremtidig opbevaring af skadede biler inden den 1. maj 2025.
14-02-2025	Aftale	Meddelt	Det blev aftalt, at der skal fremsendes dokumentation for at Hals Auto er påbegyndt sortering af blød plast, madaffald og drikkekartoner inden den 1. maj 2025

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Værkstedet udfører primært reparationer, vedligeholdelse og pladearbejde på personbiler samt lidt bil salg. Malearbejdet foretages ude af huset. Det blev oplyst ved tilsynet i 2025, at der ikke længere arbejdes med spartelmasse i forbindelse med pladearbejder. Der er en mindre afdeling med reparation af cykler, plæneklipper, scooter mm. Der er tilknyttet en vaskehal.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	5	7-16		
	Miljøledelse			
	--			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Svejsning – CO ₂	Svejserøg		Ukendt filter
1	Slibning	Slibestøv		Ukendt filter
2	Svejsning – CO ₂	Svejserøg		Ingen rensning
2	Udstødningsgas	Udstødningsgas		Ingen rensning
3	Udstødningsgas	Udstødningsgas		Ingen rensning
3	Svejsning – CO ₂	Svejserøg		Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumen- strøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indven- dig	Udven- dig			
1		2,0			0,42		
2		2,0					
3		2,0			0,08		

Rumopvarmning:

Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Det kunne konstateres, at afkastet fra en mindre sandblæsningskabine kun er ført ud af væggen, og der var tydelige spor af støv omkring afkastet. Se billeder nedenfor. Det blev aftalt, at virksomheden skal finde en løsning, så autoværkstedsbekendtgørelsens § 11 overholdes og give en tilbagemeldingen <u>inden den 1. maj 2025.</u>  
Luft, støv	Det blev oplyst, at der ikke længere foretages spartling i forbindelse med pladearbejde, da det gav udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, filtre	Det blev aftalt, at det skal undersøges om der er filter i afkastet fra svejsning og slibning inden 1. maj 2025 . Hvis der er filter, så skal databladet for filteret eftersendes. Er der ikke filter i afkaste, så skal det godtgøres, at autoværkstedsbekendtgørelsens § 11 stk. 2 er overholdt - koncentrationen af støv i den afkastede luft må ikke overstige 20 mg/m ³ .
Lugt	Ved tilsynet konstateres der ingen generende lugt fra værkstedet.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ved tilsynet konstateres ingen væsentlig støj.
Støjkilder, indendørs	Der er en kompressor i lokalet til opbevaring af spildolie og motorolie.
Støjkilder, udendørs	Der er følgende potentielle støjkilder: til-/frakørsel, vaskehal og udsugningsanlæg.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads	8,00			Olieudskillere og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der er etableret en ny vaskemaskine i vaskehallen i maj 2024. Det blev oplyst, at der vaskes ca. 9.000 - 10.000 biler årligt i vaskehallen.
Spildevand, overfladevand	Virksomheden er beliggende i separat kloakeret område. Det betyder, at regnvand/overfladevand ledes direkte og urensset til vandløb.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der er meddelt tilslutningstilladelse til processpildevand (vaskehal + værksted) den 19. juni 2008. Ved tilsynet blev det oplyst, at der er etableret en ny vaskemaskine i vaskehallen i maj 2024. Der er ikke ændret på kloakforholdene, der er fortsat ingen undervognsskyl, vandforbruget skulle være det samme, og der anvendes de samme vaskeprodukter fra Kiehl, så det vurderes ikke at have indflydelse på tilslutningstilladelsen.
Spildevand, egenkontrol	Der skal laves egenkontrol for vaskehallens spildevand jf. tilslutningstilladelsen vilkår 20-22. Det blev aftalt, at der udtages en prøve af spildevandet fra vaskehallen og sendes til analyse. Analyseresultatet skal fremsendes inden den 1. maj 2025 , sammen med en redegørelse for resultaterne jf. vilkår 23. Ninki servicerer vaskehallen og påfylder sæbe.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Ved tilsynet blev det observeret, at belægningen er tæt i vaskehal.

Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke som er omfattet af olietanksbekendtgørelsen.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarer opbevares miljømæssigt forsvarligt.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Ved tilsynet blev Miljøstyrelsens affaldsrapport for Hals Auto gennemgået. De anvender ABAS Miljøservice til størstedelen af farligt affald. Det blev oplyst, at Villadsen Dækfabrik afhenter dæk, men det fremgår ikke af affaldsrapporten. Er kommet frem til at Villadsen Dækfabrik står registret som VISLI under CVR-nr. 70448815, som affaldsindsamler. Det blev oplyst, at Nordjyllands Skrothandel afhenter plastkofanger, spoiler og ruder, men det fremgår ikke af affaldsrapporten, som det skal hvis det sendes til genanvendelse. Nordjyllands Skrothandel er registreret som affaldsindsamler. En affaldsindsamler er forpligtiget til mindst én gang årligt at indberette i affaldsdatasystemet, affaldets mængde, art og fra hvilken virksomhed affaldet kommer. Hals Auto, som er affaldsproducenten, skal sikre sig, at deres affald bliver registret i affaldsdatasystemet, så affaldsstrømmen kan følges. Det blev derfor aftalt, at inden den 1. maj 2025 tager Hals Auto kontakt til Villadsen Dækfabrik og Nordjyllands Skrothandel, så de indberetter i affaldsdatasystemet for 2024 og fremadrettet. Der anvendes klude til aftørring af olie, som afhentes til vask.
Affald, opbevaring	Jernskrot opbevares udendørs i lukket container. Farligt affald som oliefilter og spraydåser opbevares udendørs i lukkede containere under tag. Spildolie opbevares i 1200 liter tank som er placeret indendørs på en opsamlingsbakke, som dog ikke kan rumme hele tankens indhold, hvis der skulle ske et uheld. Alderen på tanken kendes ikke, men den så umiddelbart ud til at være i god stand. Opbevaringsformen vurderes på nuværende tidspunkt at være miljømæssigt forsvarligt, men det må forventes, at det tages op igen ved næste miljøtilsyn, om det fortsat kan accepteres, når bl.a. alderen på tanken ikke kendes.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Billedet nedenfor er af spildolietanken på opsamlingsbakke.  Hals Auto modtager indimellem skadede biler fra forsikringsselskaber. Der er risiko for lækage fra de skadede biler. Ved tilsynet kunne der konstateres, at der havde været en form for spild, hvor der ifølge Martin A. Jensen modtages skadede biler. Spildet lignede olie, men det lugtede ikke umiddelbart af olie vurderede Lene Christensen. Se billede af stedet nedenfor, hvor det er en mørk plet i gruset.  Sagen overdrages til Aalborg Kommunes jordforurening team, som vil vurdere om der er sket en væsentlig jordforurening, og hvad der skal ske videre. Forurening af jord og grundvand skal forebygges jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 12. Det henstilles derfor, at Hals Auto fremsender en plan for fremtidig opbevaring af skadede biler inden den 1. maj 2025. Indtil da skal skadede biler straks efter ankomst kontrolleres for eventuelle lækager. Såfremt der konstateres eller er mistanke om lækage, så skal der straks placeres et opsamlingskar under biler til opsamling af spild. Aalborg Kommune, Miljø går gerne i dialog om hvilke muligheder der kan være miljømæssigt acceptabel.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, sortering	Hals Auto oplyst, at der ikke sorteres blød plast til genanvendelse, da størstedelen sendes retur leverandøren af reservedele. Der kunne konstateres, at der var blød plast i restaffaldet, hvorfor det blev aftalt, at de påbegynder sortering af denne affaldsfraktion. Endvidere påbegyndes sortering af madaffald og drikkekartoner. Det blev aftalt, at der skal fremsendes dokumentation for at Hals Auto er påbegyndt sortering af blød plast, madaffald og drikkekartoner inden den 1. maj 2025.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Under tilsynet blev der observeret en mørk plet i gruset, hvor skadet bil holder indtil en taksator, har afgjort, hvad der skal ske med bilen. Umiddelbart var der mistanke om det er olie, men jorden/gruset lugtede ikke af olie.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger i et område uden drikkevandsinteresse.
Generelle bemærkninger	Virksomheden fremstod pæn og ryddelig ved tilsynet.
Planforhold	Virksomheden ligger i kommuneplan 9.4.H1 Bygmestervej, som er udlagt til erhvervsområde. Området er omfattet af lokalplan 5.22. Erhvervsområde ved Bygmestervej.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Se under punktet "spildevand, tilslutningstilladelse", hvor egenkontrollen skal følges op med en analyse af spildevandet fra vaskehallen. Ingen øvrige bemærkninger.
Bæredygtighed	Den nye vaskemaskine i vaskehallen har et mindre forbrug af strøm. Der anvendes batteriværkstøj hvor det er muligt. Kompressoren er fra 2008 og serviceret løbende. Lifte og porte serviceret årligt. Der er fokus på at anvende brugte reservedele fra autoophugger, hvor det er muligt. Leverandøren af reservedele har et retursystem for de poser som der pakkes reservedele i. Hals Auto A/S har ansat flexjobber og lærlinge.