

Eskild's FLC ApS
Industrivej 14
9900 Frederikshavn

E-mail: peter.eskild64@gmail.com

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

22. marts 2023

Rapport efter miljøtilsyn hos Eskild's FLC ApS beliggende Industrivej 14, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2023-02024
Dokumentnummer: 7115957

Frederikshavn Kommune har den 21.03.2023 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Maria Klitgaard
Direkte telefon:
+45 9845 6279

Fra virksomheden deltog Peter Eskild Nielsen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende aftaler:

- **Anmodning om tankoplysninger på de nedgravede olietanke**

Lokaliteten har 3 nedgravede olietanke (med ukendt størrelse) fra 1983 registreret på ejendommens BBR, se bemærkningen under "Tanke" i vedhæftet bilag.

Frederikshavn Kommune anmoder om tankoplysninger herunder godkendelsesnummer og størrelse på de nedgravede olietanke. Kan dette ikke anskaffes anses de nedgravede tanke som en ulovlig installation, og tankene skal dermed tømmes og sløjfes/afblændes.

Frederikshavn Kommune anmoder om ovenstående oplysninger **inden den 21. april 2023.**

- **Opbevaring af farligt affald**

Virksomheden havde under tilsynet en fyldt 1000 L palletank til opbevaring af spildolie stående ude på flisebelægning og en 1000 L palletank kvart fyldt med

spildolie stående ude på spildbakke, se bemærkning under "Farligt affald" i vedhæftet bilag.

I henhold til §12.3 i Frederikshavn Kommunes REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD dateret 01-10-2018 skal *"Farligt affald opbevares i egnede beholdere på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand Oplagspladsen skal være under tag og indrettes således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde."*

Det **aftales** med virksomheden, at den fyldte palletank tømmes snarest muligt og den kvartfyldte palletank på spildbakke flyttes ind i skur, således opbevaringen sker i overensstemmelse med ovenstående krav.

Tømningen og flytningen af palletankene sker dog **inden den 10. april 2023**. Herefter vil Frederikshavn Kommune komme forbi og se, om tingene er bragt i orden.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).

- Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen


Maria Klitgaard
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98479299	CVR nr.	41911867
		P. nr.	1026547802

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Der er registreret 2 virksomheder på lokaliteten, et autoværksted for lastbiler (Eskild's FLC ApS - tidligere Frederikshavn Lastbilcenter) og et garageanlæg for et vognmandsfirma (Vognmand Jørgen Jensen).</p> <p>Tidligere har de to tilsyn været ført samlet, da ejer af de to virksomheder har været den samme. Jørgen Jensen har indtil 2020 været ejer af lokaliteten og de to virksomheder. I 2020 solgte Jørgen Jensen lokaliteten til Skagen Cementstøberi inkl. værkstedet, som i dag er lejet ud til Peter Eskild.</p> <p>Eskild's FLC ApS fortager service og reparation af lastbiler. Nedenfor ses billeder af værkstedet:</p>  <p>Lokaliteten har desuden en udendørs vaskeplads i den sydlige ende, som benyttes til vask af lastbiler af lokalitetens virksomheder.</p> <p>Antal ansatte på virksomheden: 1 på kontor og 4 på værkstedet (inkl. ejer. selv)</p> <p>Normal arbejdstid for værkstedet: kl. 07-15</p> <p>Områdets udendørs areal er også udlejet til hhv. DitoBusser (bybusser) og HCS A/S Renovation i Brønderslev (skraldebil). Disse virksomheder føres der særskilt tilsyn med.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Virksomheden har krav om at skulle føre egenkontrol med bl.a. nedenstående:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mængde og afflevering af farligt affald

	<p>Gennemgået under kontrolpunktet "affald, generelt".</p> <p>- Kontrol og vedligeholdelse af filtre på afkast (fx rumventilation, slibning, svejsning).</p> <p>Virksomheden har tidligere oplyst, at der findes rumventilation fra værkstedet. Derudover er der etableret udsug til alle processer, såsom svejserøg, slibestøv, udstødning samt på skæreprocesser.</p> <p>Der er filter på afkast fra hhv. svejserøg, slibestøv og skæreprocesser. Filteret skiftes efter behov af virksomheden selv, når alarmen går. Filteret er skiftet for en uge siden.</p> <p>Der er ikke filter på afkast fra udstødningsgas.</p> <p>Antal afkast fra virksomheden: 3 stk. + 1 fra oliefyr.</p>
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse. Værkstedet er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen.
Forurenede jord	Virksomhedernes drift vurderes ikke at give anledning til forurening af jord.
I øvrigt	Virksomheden er opvarmet med fyringsolie.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Der er fra værkstedet etableret udsug til alle processer, såsom svejserøg, slibestøv, udstødning samt på skæreprocesser.</p> <p>Virksomheden renser selv filtre efter behov, når alarmen op systemerne går. Filteret er skiftet for en uge siden.</p> <p>Antal afkast fra virksomheden: 3 stk. + 1 fra oliefyr.</p> <p>Afkast fra udsugning til svejserøg er i 2017 ført mindst 1 meter over tag af eksternt firma.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle støjende aktiviteter fra værkstedet foregår primært indendørs bag lukkede porte. Følgende aktiviteter foregår inde på virksomheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Slibning -Svejsning -Afskæring i jern -1 kompressor: Placeret inde i skur -Truckkørsel

	Hverken virksomheden eller Frederikshavn Kommune har ikke modtaget klager over støj.
--	--

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Værkstedet har afløb. Alle afløbene passerer olieudskiller med tilhørende sandfang og alarm.</p> <p>Afløbene i værkstedet opsamler regn, sne og is fra lastbilerne.</p> <p>Gulvaskevand ledes via grav til olieudskiller og videre til kloakken.</p> <p>Lokaliteten har en vaskeplads, som anvendes af værkstedet og vognmandsfirmaet ca. 1-2 gange hver 14. dag. Derudover kan vaskepladsen også benyttes af de øvrige virksomheder, som lejer sig ind på lokaliteten. Se vaskepladsen nedenfor:</p>  <p>Spildevand fra vaskepladsen passerer en anden olieudskiller med tilhørende sandfang.</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	<p>Der er 2 uafhængige olieudskiller (en til værkstedet og en til vaskepladsen) med tilhørende sandfang på lokaliteten, tømmes automatisk af Stæten 2-3 gange om året.</p> <p>Sidste tømning var i starten af marts 2023.</p> <p>Ejer af lokaliteten får fakturaer for tømningerne.</p>

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er registreret 4 aktive olietank på lokalitetens BBR:</p> <p>Størrelse: ??</p> <p>Placering: Nedgravet/underjordisk</p>

	<p>Indhold: Mineralske olieprodukter År: 1983</p> <p>Størrelse: ?? Placering: Nedgravet/underjordisk Indhold: Mineralske olieprodukter År: 1983</p> <p>Størrelse: ?? Placering: Nedgravet/underjordisk Indhold: Mineralske olieprodukter År: 1983</p> <p>Størrelse: 5900L Placering: Over terræn, udendørs Indhold: Diesel År: 2006</p> <p>Jørgen Jensen har tidligere oplyst, at to af de nedgravede olietanke tilhørte det tidligere tankanlæg, som var på lokaliteten. Standerne er fjernet og der drives ikke længere tankanlæg på lokaliteten - olietankene er ikke blevet sløjfet. Den sidste nedgravede olietank anvendes til fyringsolie til værkstedets oliefyr. Ditobusser, som lejer sig ind på lokaliteten, har opstillet en tank på 5.900 L til dieselolie på den tidligere påfyldningsplads.</p> <p>Som udgangspunkt må overjordiske olietanke fra før år 2000 blive 30 år, og nedgravet 40 år. DVS. de tre nedgravede olietanke skal sløjfes/afblændes inden udgangen af 2023.</p>
--	---

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Oliefiltre, spraydåser, kølervæske: Stena Recycling -Spildolie: Avista Oil A/S -Batterier/akkumulatorer: Returordning med Danbrit -Kattegrus: Yderst begrænset mængde - dagrenovation <p>Virksomheden orienteres om, at brugt kattegrus skal håndteres som farligt affald, hvis mængden stiger, og må derfor ikke leveres i større mængder i dagrenovationen. Der skal i stedet anskaffes en særskilt beholder hertil.</p> <p>Spildolie opbevares i en 1000 L palletank, som er placeret ude på spildbakke men uden overdækning. Ydermere havde virksomheden en anden 1000 L</p>

palletank fyldt med spildolie stående på flisebelægning uden opsamling og overdækning. Se nedenfor:



Det aftaltes med virksomheden, at den fyldte palletank tømmes snarest muligt og palletanken som står på spildbakke flyttes ind i skur, således tanken er overdækket og spildbakken ikke fyldes med regnvand. Se skuret nedenfor:



Overstående skal dog gøres inden 10. april 2023 - herefter vil Frederikshavn Kommune kigge forbi igen, og se om tingene er bragt i orden.

Frederikshavn Kommune har i andre tilfælde vurderet, at der ikke er noget til hinder for, at virksomheder anvender palletanke til opbevaring af spildolie - virksomheden skal dog være opmærksom på, at tankene ikke mørner og skal udskiftes med jævne mellemrum.

Beholdere med farligt affald, der er placeret inde i værkstedet:

	
<p>Affald, generelt</p>	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <ul style="list-style-type: none">-Dagrenovation: HCS A/S Renovation-Dæk: Helstrup Dæk-Metal: Sæby Produkthandel-Plast: Peter Sørig-Pap, papir: Peter Sørig - virksomheden har særskilt container hertil.-Miljøklude: Dagrenovation-Brandbart: Stæten <p>Ovenstående affaldsfraktioner står ude:</p>   