



Rapport for miljøtilsyn hos SB Transport Nørresundby ApS, Hvorupgårdvej 5, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	10.09.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	41380157	CVR nr.	31188962
E-mail	info@sb-transport.dk	P. nr.	1014151199

Virksomhedstype	H51, Garageanlæg > 3 stk.
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
10-09-2025	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal have adsorptionsmiddel tæt på hvor diesel påfyldes, og i værksted hvor der til tider foretages olieskift. Billede af opsat beholder til adsorptionsmiddel sendes senest d. 16-10-2025.
10-09-2025	Aftale	Meddelt	Eftersom virksomheden sandsynligvis skal en ny dieseltank, skal denne registreres korrekt i BBR, og den gamle tank skal registreres som værende sløjfet, se https://www.aalborg.dk/min-virksomhed/miljoe-og-erhvervsaffald/olietanke . Dette gøres senest d. 16-10-2025.
10-09-2025	Aftale	Meddelt	Sprinklervæske i palletank (1000 L) samt AdBlue (4000 L) opbevares ikke på spildbakke eller i tæt rum uden afløb. Palletankene opbevares i værksted tæt på port og regnvandskloak. Ifølge Aalborg Kommunes forskrift for opbevaring af olie og kemikalier "Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald.", skal der etableres enten spildbakke eller palle tanken skal være i et lokale med tæt opkant og tæt belægning. Billede af opsatte spildbakker eller flytning af beholdere til rum med tæt opkant og belægning, eller anden løsning sendes senest d. 16-10-2025
10-09-2025	Aftale	Meddelt	Ifølge tankmærkat er tanken fra 1973 Jf. §44 i "Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines" skal dobbeltvægget tanke sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret. Af denne grund skal tanken sløjfes, og ny tank skal etableres, hvis virksomheden ønsker beholder til diesel. Billede af opsat tank, samt kvittering for afhentning/aflevering hos godkendt modtager sendes senest d. 16-10-2025.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse		
Virksomheden er en transport virksomhed som varetager diverse opgaver inde for denne sektor. Virksomheden råder over 7 lastbiler, hvor 3 lastbiler holder på pladsen om natten. Af denne grund vurderes virksomheden til at være en H51, Garageanlæg > 3 stk. Virksomheden råder ligeledes over diverse lukkede og åbne containere, som virksomheden udlejer. Disse opbevares ligeledes på udendørs plads. Udover lastbilerne råder virksomheden over et mindre værksted, hvor der foretages mindre reparationer og udskiftning af reservedele. Disse reservedele er for eksempel udskiftning af pærer og smøring af kraner med kranfedt. Der er etableret udsug til svejserøg i værkstedet. Virksomheden har også oplag af diverse indkøbte råvarer herunder: Stenmel, flisesand, spagnum, muld, grus og et større oplag af flis. Andre råvarer på virksomheden er Adblue (4 palletanke), sprinklervæske (1 palletank) samt tank til opbevaring af diesel. Hvorupgård Transport har tidligere benyttet de arealer, hvor virksomheden nu holder til.		
Produktionsareal		Driftstider (kl)

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
(m ²)	Antal ansatte i produktionen	Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
8.000	8	5-17		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Svejsning			

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1,0					

Rumopvarmning:
Træpiller

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Virksomheden producerer procesluft, eftersom der er etableret luftudsugning til svejserøg. Udsuget er etableret, da der foretages svejsning i mindre grad, cirka en gang om måneden. Virksomheden har en ligeledes en ældre kompressor, hvor der er planer om at udskifte denne inden for nærmeste fremtid. Der er tilkoblet klimaanlæg til kontorbygningen.
Luft, afkast	Der er etableret udkast til svejserøg fra virksomhedens mindre værksted. Afkast hvoraf der udledes svejserøg skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret. Afkastet på virksomheden er ikke etableret på tagfladen, men lige under. Afkastet vurderes dog til at være højere end en meter fra tagfladens kant, og det vurderes hermed at afkastet er korrekt etableret.
Luft, støv	Der foretages ingen støvende aktiviteter på virksomhedens værksted. Det største bidrag til støv på virksomhed er ved til- og frakørsel til virksomheden, som foregår via grusvej. Herudover vil der kunne fremstå støvgener ved opfyldning og håndtering af råvarer på pladsen, herunder flisesand og stenmel.
Luft, filtre	Der er ikke etableret nogle filtre på virksomheden, og det er heller ikke et krav med de ved tilsynet oplyste aktiviteter
Lugt	Der blev ikke konstateret nogle lugtgener på virksomheden under tilsynet.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	De primære støjklender på virksomheden vil være lastbiler, udendørs kompressor, omlæsning af containere og åbne containere, samt påfyldning og aflastning af diverse råvarer.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Virksomheden ligger i Landzoneområde, hvor ejeren af virksomheden har privat bolig ved siden af. Der ligger anden privat bolig cirka 20 meter fra virksomheden. Virksomheden må ikke give anledning til støjgener til naboer eller lignende. Eftersom virksomheden ligger i landzone gælder disse vejledende støjgrænser for denne virksomhed. Eftersom virksomheden begynder med kørsel af lastbiler kl. 05:00 om morgen, må virksomheden ikke overskride de vejledende støjgrænser for landzone på 40 db(A).
Støjkluder, indendørs	Der findes ingen støjkluder indendørs udover klimaanlæg og udsugning til svejserøg.
Støjkluder, udendørs	Intern transport, omlæsning af containere, påfyldning og lastning af råvarer samt kompressor. Det forklæres at kompressor kun anvendes i korte perioder, og altid slukkes når den ikke anvendes. Kompressor står i åbent skur, sammenligneligt med læskur, og er ikke lydisoleret.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden producerer ikke processpildevand. Virksomheden har nedsivningsanlæg til overfladevand. Der foretages vask af forruder på lastbilerne uden sæbe. Området ligger i et område med særlige spildevandsinteresser (OSD) og der må ikke foretages vask af lastbiler, på andet end forruden, og kun med rent vand uden sæbe. Der må ligeledes ikke foretages vask af containere.
Spildevand, procesvand	Virksomheden har intet processpildevand. Virksomheden har en aftale med vaskehal, således at der ikke vaskes lastbiler, eller andet kørende materiel, på virksomheden.
Spildevand, overfladevand	Overfladevand ledes til grøft tæt på matrikelskel.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden ligger ikke i et kloakeret område, og har et nedsivningsanlæg. Der er etableret rister flere steder på virksomheden for at håndtere overfladevand.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Virksomheden har et nedsivningsanlæg som er blevet besigtiget 23-03-2016.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Eftersom virksomheden ikke udfører vaske af kørende materiel og værkstedsaktiviteter er begrænset til udskiftning af lygter og smøring af kran ved brug af fedt, samt mindre periodiske olieskift, er der ikke etableret benzin- og olieudskillere på virksomheden. Der er ingen afløb inde i værkstedet, og hvis der skulle ske spild af produkter af mineralsk olie og fedt, skal disse opsamles.

Olie- og kemikalietanke

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Stør- relse	Place- ring	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
44b	200 6	05 MM 946 3	2006	Diesel	5.000	Over ter- ræn, uden- dørs			01-05-2006

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har en olietank på cirka 5000 L. Tanken er fra Herning Beholderfabrik A/S (senere ROUG). Ifølge tankmærkat er tanken fra 1973 med nummer 71678 (tankmærket er udvisket). Tanken er dobbeltvægget.
Olietanke, opstilling/placering	Den nuværende olietank er opstillet i lagerhal på befæstet areal. Tanken er overjordisk.
Olietanke, etab./afbl/sløjfning	Ifølge tankmærkat er tanken fra 1973 med nummer 71678 (Tankmærket er udvisket). Jf. §44 i "Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines" skal dobbeltvægget tanke sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret. Af denne grund skal tanken sløjfes, og ny tank skal etableres, hvis virksomheden ønsker beholder til diesel. Jf. §31 stk. 1 og 2 i samme bekendtgørelse skal ejeren senest 2 uger før arbejdet påbegyndes meddele tilsynsmyndigheden, hvornår tanken eller anlægget skal etableres, samt skal tanken etableres af en sagkyndig.
Olietanke, tankattest/tankskilt	Tankattest kan ikke fremsendes. Tankskilt blev set på tilsynet. Eftersom virksomheden sandsynligvis skal etablere ny tank, tilknytter Aalborg Kommune, Miljø ikke flere kommentarer til dette.
Olietanke, registrering i BBR	Der er registreret en olietank i BBR, dog jævnfør tankmærket, passer denne ikke overens med de aktuelle. Eftersom virksomheden sandsynligvis skal en ny dieseltank, skal denne registreres korrekt i BBR, og den gamle tank skal registreres som værende ikke i drift samt sløjfet.
Olietanke, overjordiske, overløbsalarm	Hvis virksomheden vælger at etablere ny olietank, skal denne monteres med overflydningsalarm.
Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp	Eftersom tanken er under 6000 L, er der ikke krav til tæthedsprøvning for tanken. Hvis virksomheden vælger at etablere end tank større end 6000 L, vil der være krav til tæthedsprøvning, se §43 i "Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines"
Olietanke, indretn./drift, påfyldningspl	Der kan ske udlevering af diesel fra den opstillede tank. Påfyldning må kun ske på den befæstede plads (inde i lagerhallen). Virksomheden skal have adsorptionsmiddel tæt på, hvor diesel påfyldes.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag		Beholder		Årstal
---------	---------	-------	--	----------	--	--------

			Enhed	Type	Volumen (l)	Opbevaring (Beskyttelse)	
Smørefedt							2025
Sten							2025
Grus							2025
Sand							2025
Flis		3.00 0	m³				2025
Sprinklervæske		1.00 0	Liter				2025
AdBlue		4.00 0	Liter				2025
							2025

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden har større oplag af diverse råvarer herunder muld, spagnum, stenmel, flisemel, stabil grus og to separate oplag af flis. Virksomheden har efter tilsynet sendt dokumentation for at råvarerne er købt som produkter til videresalg. Herudover opbevarer virksomheden diesel, smørefedt, Adblue, sprinklervæske og mindre oplag af motorolie. Aalborg Kommune, Miljø har ikke hjemmel til at regulere oplaget af flis, dog givet den større mængde henvises til at kontakte lokalt redningsberedskab, eller sit forsikringselskab for at sikre korrekt oplag af flis. Virksomheden fremviste kvitteringer for indkøb af diesel på tilsynet. Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation for køb af andre råvarer på tilsynet. Virksomheden har efterfølgende sendt disse.
Råvarer, opbevaring	I virksomhedens værksted stod privat traktor, som havde fået lavet olie-skift. I denne anledning, var der 3 beholdere af 25 liter med motorolie, samt brugt motorolie. Det blev forklaret på tilsynet at der normalvis ikke skiftes olie på privat traktor, eller lastbiler, men at det kan forekomme. Virksomheden skal have adsorptionsmiddel til rådighed til håndtering af spild, samt skal der anvendes en godkendt modtager til håndtering af brugt adsorptionsmiddel. Hvis der opbevares større mængde af motorolie, end det der blev set på tilsynet, vil dette kræve opbevaring på spildbakke, da virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Sprinklervæske i palletank (1000 L) opbevares ikke på spildbakke eller i tæt rum uden afløb. Palletanken står i værkstedet tæt på port og regnvandskloak. Ifølge Aalborg Kommunes forskrift for opbevaring af olie og kemikalier "Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald.", skal der etableres enten spildbakke eller palle tanken skal være i et lokale med tæt opkant og tæt belægning. Virksomheden har et større oplag af Adblue (cirka 4000 L) i værkstedet. Der blev på tilsynet spurgt ind til, hvilke muligheder for opbevaring af dette var muligt, eftersom den store mængde af Adblue ikke kan stå på

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	spildbakke. Jf. "Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald." kan en mulighed være at etablere en tæt belægning med tæt opkant omkring opbevaringsstedet, hvor opbevaringspladsen skal indrettes således, at indholdet fra den største beholder, der opstilles på pladsen, kan tilbageholdes ved uheld.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Der er støbt betongulv i værkstedet, samt i lagerhallen. Der blev ikke konstateret synlige revner eller huller i belægningen disse steder. Udenfor på pladsen, hvor resten af råvarerne opbevares, er der befæstet areal med gammel asfaltbelægning. Flis opbevares på grus/bar jord, men belægning er svær at se grundet det store oplag af flis.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Tilsyn angående affaldshåndteringen og bortskaffelse indgår ikke længere i miljøtilsynet, og der vil ikke blive kommenteret på dette yderligere i denne miljøtilsynsrapport, dog kommenteres der på opbevaring af brancherelevant affald. Se tilsynsbrev for aftaler vedrørende affald.
Farligt affald, belægninger	På tilsynet kunne der ikke konstateres farligt affald, udover brugt motorolie som stammede fra olieudskift på privat traktor. Der anvendes fedt til smøring af kraner, og brugt fedt skal opbevares som farligt affald.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret synlig jordforurening på tilsynet.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Ejeren af virksomheden oplyser, at der ikke er egen boring og virksomheden er tilknyttet offentlig forsyning.
Generelle bemærkninger	På tilsynet stod der en privat traktor på værkstedet, som havde fået skiftet olie. Det blev forklaret at der sjældent bliver skiftet olie på lastbilerne på værkstedet, eftersom virksomheden har en serviceaftale. Eftersom olien opbevares i dunke på 25 liter, er opbevaring okay. Hvis virksomheden begynder at udføre flere eller større reparationer, skal værkstedet registreres som autoværksted.
Planforhold	Virksomheden ligger i Landzone. Kommuneplanområde Landområde Nord.
Jordforurening	Et område af virksomheden er kortlagt efter vidensniveau 2 (V2) hvor der er dokumentation for jordforurening af jord grundet olieprodukter. Arealet hvor der er konstateret forurening efter V2, er der hvor virksomhedens ansatte parkerer private biler. Resten af virksomheden er kortlagt efter vidensniveau 1 (V1).
Miljøforbedringer, miljømål	Virksomheden har ingen konkrete miljømål.
Bæredygtighed*	Virksomheden har ingen konkrete bæredygtighedsmål.

