



Rapport for miljøtilsyn 09-12-2025 hos LANDMAND HANS HENRIK WINTHER NIELSEN, Lillevordevej 13, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	09-12-2025		
Baggrund for tilsyn	§ 9 tilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	30687
Mobiltelefon		CVR nr.	17669079
E-mail		P. nr.	1001335176

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	23-12-2020

Kategori	1b
----------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
11-01-2021	Indskærpelse	Andre forhold	Revner lille beholder skal repareres
29-06-2021	Aftale	Efterkommet	Beredskabsplan mangler
29-06-2021	Indskærpelse	Efterkommet	Dykket indløb til store beholder skal genetableres
29-06-2021	Aftale	Meddelt	Gammel olietank bag laden skal bortskaffes til godkendt modtager (f.eks. med næste læs til skrothandler)
29-06-2021	Indskærpelse	Meddelt	Nedgravet fyringsolietank fra 1980 skal sløjfes
24-05-2022	Aftale	Efterkommet	Logbøger over flydelag manglede ved tilsynet
14-06-2022	Påbudsvarsel	Andre forhold	Gyllebeholder på 460 m3 skal tages ud af drift
27-10-2022	Øvrige påbud	Meddelt	Gyllebeholder på 460 m3 skal tages ud af drift
08-10-2024	Indskærpelse	Efterkommet	Foderspild under fodersiloer skal fjernes løbende for at forebygge rotter. Desuden skal kornlagre lukkes af.
08-10-2024	Aftale	Andre forhold	Der skal indsendes dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet for alle ejendommene. Denne skal dække både den tilladte produktion og den reelle produktion på ejendommene.
08-10-2024	Aftale	Efterkommet	Der skal føres logbog over hyppig udslusning i staldene.
08-10-2024	Aftale	Efterkommet	Logbog for gyllebeholder skal sendes til kommunen.
08-10-2024	Indskærpelse	Efterkommet	Utæt indløbsrør skal repareres, og gyllespild på jorden omkring indløbet på den store gyllebeholder skal samles op og fjernes.
08-10-2024	Indskærpelse	Meddelt	Den lille gyllebeholder, som ikke længere tilføres husdyrgødning, skal tømmes helt for husdyrgødning og rengøres. Derefter skal der indsendes erklæring om, at beholderen er taget ud af drift.
08-10-2024	Aftale	Andre forhold	Palletanke med AdBlue skal opbevares på spildbakke eller bag opkant. Forholdet bringes i orden næste gang de er tomme og dermed flytbare.
08-10-2024	Aftale	Meddelt	Opbevaring af affald, herunder tomme bigbags, skal ske i container eller lignende.
04-12-2024	Indskærpelse	Andre forhold	Der skal etableres flydelag på den store gyllebeholder
04-12-2024	Indskærpelse	Efterkommet	Der må ikke tilføres husdyrgødning til den lille gyllebeholder! Da den lille gyllebeholder ikke må bruges.
04-12-2024	Aftale	Andre forhold	Tomme dunke fra bekæmpelsesmidler med mere skal opbevares forsvarligt og bortskaffes korrekt. Ikke blot smides på jorden.
11-03-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Spild af gylle på jorden, fra montering af nyt overpumpningsrør, skal fjernes.
11-03-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal indsendes dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet for alle ejendommene.
11-03-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Der må ikke ligge foder frit tilgængeligt for rotter
09-12-2025	Indskærpelse	Meddelt	Palletanke med AdBlue skal opbevares på spildbakke eller bag opkant.

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1993	07-01-2021	250	1.500		Betonelement m kabler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Opfølgning på påbud fra 27. oktober 2022 om, at den lille blokstensgyllebeholder skal tages ud af drift, fordi nødvendige reparationer ikke er udført, og Aalborg Kommune vurderede, at beholderen i sin helhed ikke i fornøden grad er vedligeholdt og dermed opfylder beholderen ikke krav til styrke og tæthed. Ved tilsyn den 08-10-2024 blev det oplyst, at der ikke tilføres gylle til den lille beholder længere. Driftsansvarlig oplyser desuden, at den af og til tømmes for regnvand. Da der blev set husdyrgødning/bundfald i beholderen, blev det indskærpet, at beholderen skal tømmes helt for husdyrgødning og rengøres. Når dette er gjort, skal der indsendes erklæring om, at beholderen er taget ud af drift. Efter tilsynet har kommunen modtaget erklæring om at beholderen er taget ud af drift. Ved tilsyn den 19. november 2024 blev det konstateret, at beholderen endnu ikke er tømt og rengjort for husdyrgødning. Driftsansvarlig oplyser, at han først vil kunne tømme den, når udbringning af husdyrgødning igen er tilladt (altså forår 2025), da bundfaldet ikke ønskes overført til en anden gyllebeholder pga. urenheder. Da det blev konstateret at beholderen hverken er tømt eller rengjort, betragtes den indsendte erklæring om at beholderen er taget ud af drift som ugyldig. Når beholderen i realiteten er taget ud af drift, skal der indsendes en ny erklæring. Ved det opfølgende tilsyn 4. december 2024 blev det konstateret at der var tilført nyt husdyrgødning til gyllebeholderen. Driftsansvarlig forklarede at det havde han gjort dagen før tilsynet, da han havde forstået det som om, at han ikke måtte benytte ejendommens anden gyllebeholder, da den ikke har dykket indløb (dette har manglet i mange år). Driftsansvarlig forklarede at han tænkte at det var bedre at benytte den lille gyllebeholder. Ved tilsynet gjorde Kommunen det klart at han UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER må tilføre husdyrgødning til den lille gyllebeholder (som han har indsendt erklæring om er taget ud af drift). I forhold til udslusning fra stalden oplyste driftsansvarlig, at der var en del plads i selve stalden og fortanken, så han måske kunne nå at etablere dykket indløb, inden han igen skulle sluse ud. Kommunen vurderede at det var bedre, at han ikke sluser ud en gang i ugen som ellers er krav. Hvis det bliver nødvendigt at sluse ud, skal han benytte beholderen uden dykket indløb. Kommunen bad driftsansvarlig overføre gyllen fra den lille beholder til den store beholder med det samme. Billede herpå er modtaget d. 5. december 2024. Ved opfølgende tilsyn 11. marts 2025 var der tydeligt mindre væske i beholderen. Den var dog endnu ikke helt tom eller rengjort. Det blev tydeligt understreget til driftsansvarlig at dette skulle gøres hurtigst muligt, samt at når beholderen var tom, skulle den rengøres, og en erklæring om at beholderen er taget ud af drift,

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	skal indsendes. Samtlige påbud og indskærper vedr. den lille gyllebeholder fastholdes, indtil dette er gjort. Ved dette tilsyn, 9. december 2025, var den lille gyllebeholder stadig ikke tømt og rengjort. Der var ikke kommet ny gylle i den, men der lå et bundfald fra gammel gylle i beholderen. Der holdes derfor fast i påbud og indskærper vedrørende denne gyllebeholder.
Gyllebeholder, dykket indløb	Det er tidligere blevet indskærpet at der skulle etableres dykket indløb på den store gyllebeholder, samt at overpumpningsrøret var utæt. Ved forrige tilsyn, 11. marts 2025, blev det konstateret, at det dykkede indløb samt overpumpningsrøret var repareret. Der blev dog observeret spild af gylle på jorden ved overpumpningsrøret. Ved dette tilsyn, 9. december 2025, blev det konstateret at overpumpningsrøret var blevet udskiftet med et nyt rør samt at gyllespildet var blevet fjernet fra jorden. Indskærperne vedrørende indløbet og overpumpningsrøret på den store gyllebeholder anses derfor som efterkommet.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ikke relevant.	0

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Ved tilsyn 11. marts 2025 blev det indskærpet at der ikke måtte ligge foder frit tilgængeligt for rotter, da der blev observeret foder flere steder på jorden og under fodersiloerne. Ved dette tilsyn, 9. december 2025, blev der ikke observeret foder på jorden, så indskærperen anses som efterkommet. På ejendommen ligger der en stor bunke af affald, i form af gamle bigbags. Det blev drøftet at denne kan være et godt levested for rotter, så det er vigtigt at bunken bliver bortskaffet. Det er også aftalt ved tilsyn i 2024, at bunken skal fjernes og tomme bigbags skal opbevares i en container eller lignende. Da bunken stadig ligger på ejendommen, holdes der fast i denne aftale.
Olietanke	Kommunen har endnu ikke modtaget dokumentation for sløjfet olietank. Driftsansvarlig oplyser at der er nedgravet slanger til jordvarme som dog mangler tilkobling før det fungerer. Driftsansvarlig siger at olietanken vil blive sløjfet derefter. Dette er blevet sagt ved mange tilsyn efterhånden. Ved tilsynet talte vi om at det er ejers ansvar at olietankene på ejendomme er lovlige, og at denne olietank er for gammel og derfor ikke lovlig. Driftsansvarlig oplyste, at andre ejendomme i området vil blive koblet til jordvarme i uge 2 i 2026, så han håber at deres jordvarme også bliver koblet på deromkring.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Vær opmærksom på, at sløjfningen af olietanken skal anmeldes til kommunen. Den gamle tomme olietank var fortsat på ejendommen. Der er i 2021 lavet en aftale om at denne skal bortskaffes til godkendt modtager.
Øvrige bemærkninger	Ved tidligere tilsyn er det konstateret, at der står to palletanke med AdBlue i maskinhuset, som ikke er placeret på spildbakke eller bag en opkant. Der blev lavet en aftale om at tankene skulle flyttes, når de var tomme og det var muligt at flytte dem. Ved dette tilsyn, 9. december 2025, blev det konstateret at palletankene stadig ikke er placeret i spildbakke eller bag en opkant. På baggrund af dette, er aftalen lavet om til en indskærpelse. Aalborg Kommune forventer derfor stadig at palletankene bliver flyttet, så de står i spildbakke eller bag en opkant.