

Miljøtilsynsrapport

Sagsnr. 09.30.04-K08-11-14 + 07.17.01-K08-160-25

Dato for tilsyn	02.10.2025
Tilsynstype	Samlet tilsyn (basis)

Virksomhedens navn	Bodotex international A/S
Virksomhedens adresse	Ferrarivej 4 7100 Vejle
Virksomhedens CVR nummer	CVR-nr. 36651814 P-nr. 1001747743
Virksomhedstype	D56 Aftapning, pakning af kemikalier

Deltagere fra virksomheden	Majbrit Hansen
Tilsynet blev udført af	Lotta Boe, Vejle Kommune

Hvad er der ført tilsyn med?	Virksomhedens samlede miljøforhold. Basistilsyn
Er der konstateret jordforurening?	Der er ikke observeret synlige tegn på jordforurening i forbindelse med tilsynet.
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Ingen bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej

Ved tilsynet er virksomhedens miljømæssige forhold gennemgået med henblik på at kunne lave en miljøvurdering af virksomhedens aktiviteter. Der er endvidere foretaget en opsamling på sidste tilsyn i forhold til evt. udeståender.

Udestående fra miljøtilsyn 2019

Ingen udeståender.

Gældende afgørelser

Gennemgang af afledningstilladelse fra d. 6. september 2001:

- Vilkår 2.3.1 – Journal over vandforbrug mindst 4 gange årligt:

Der foreligger opgørelse over det årlige vandforbrug, hvilket vurderes at være fyldestgørende. Det årlige vandforbrug har i perioden fra 2015 – 2025 ligget mellem 50 – 55 m³.

- Vilkår 2.3.3 – Udtagelse af 4 spildevandsanalyser årligt:

Ved miljøtilsynet d. 26. juni 2010 blev det vurderet, at virksomheden ikke behøver at lave spildevandsanalyser som beskrevet i afledningstilladelsens vilkår.

Da virksomhedens spildevandsstrøm ikke har ændret sig væsentlig siden tilsynet i 2010 fastholdes den tidligere vurdering. Det gøres opmærksom på at analyseprogrammet til enhver tid kan genoptages hvis det vurderes at være nødvendig.

Planforhold

I Kommuneplan 2021-2033 for Vejle Kommune og Trekantområdet er virksomheden beliggende i erhvervsområde ved Andkærvej og Lanciavej i Vejle, planområde 1.2.E.2.

Generelt

Arbejdsområde	Virksomheden producerer - via eget blandedanlæg - produkter til epoxy-produktion. Desuden indkøbes produkter/råvare til videre distribution til komposit-, tekstil- og farve/lak industrien. Udendørs aktiviteter: Oplag af paller og tom emballage på betonplads øst for virksomhedens bygning.
Produktionsareal (m ²)	< 100 m ²
Antal ansatte	14 – heraf 1,5 i produktionen.
Driftstid	Hverdage: 08.00-16.00 Lørdag og søndag: ingen aktivitet.

Indretning, maskiner og køretøjer

Indretning og drift:

Virksomheden er indrettet med afgrænset område til epoxy-produktion i eget blandedanlæg. Der blandes ca. 90 tons årligt.

Der indkøbes produkter/råvare til videre distribution til komposit-, tekstil- og farve/lak industrien.

Desuden er der vaskerum, laboratorium, lager og administration.

Ion-bytter nævnt i afledningstilladelse er ikke længere i brug.

På tilsynet konstateres, at anlægget er frakoblet.

Maskinpark:

1 stk. el-truck.

Råvarer

Råvare og hjælpestoffer:

Opbevaring af rå- og færdigvarer til distribution, sker i lagerhallen. Opbevaring og håndtering af produkterne i lagerhallen medfører ingen umiddelbar risiko for spild til omgivelserne.

Råvareforbruget for 2024 er efterfølgende oplyst i mail til ca. 92.000 kg.

Luftemission

Der er etableret udsugningsanlæg, uden filter, ved blandedanlægget. Sugemotoren er placeret udvendig på den østlige side af bygningen. Afkast er ført over tag.

Der foretages årlig service. Sidste gang september 2025.

Laboratoriet er forsynet med stinkskab.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC bekendtgørelsen:	Nej
Ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen.	

Støj

De primære støjklender er:

- * Levering og afhentning af varer.
- * Udsugningsanlæg.
- * Kompressor, transportabel - meget begrænset brug

Virksomhedens daglige aktiviteter vurderes ikke at give anledning til væsentlige støjgener i omgivelserne.

Affald

Olie- og kemikalieaffald (farligt affald):

Farligt affald afhentes af Motas.

Øvrigt affald:

- Tom emballage genanvendes, returneres til leverandør eller bortskaffes til Marius Pedersen.
- Brændbart affald samt pap og plast afhentes af Marius Pedersen.
- Jern og metal bortskaffes til Marius Pedersen.

Spildevand

Spildevand	Der forekommer processpildevand fra rengøring af blandedanlæg. Spildevandsstrømmen er kraftigt reduceret i forhold til tidligere, da blandedanlægget kun benyttes i begrænset omfang og der ikke længere vaskes palletanke. Spildevandet fra blandedanlægget opsamles i reservoir under blandedanlægget. Der opsamles fra én dags produktion. Afledning til kloak sker ved pumpning til offentlig kloak. Pumpen sikrer at der ikke kan ske utilsigtet afledning. Blandetankens aftapningsstuds er forsynet med lukkemekanisme så tanken straks kan lukkes ved uheld. Ion-bytter nævnt i afledningstilladelse er ikke længere i brug. På tilsynet konstateres, at anlægget er frakoblet. Der forekommer derfor ingen skyllevand.
Vaskeplads	Den indendørs vaskeplads benyttes ikke længere.
Tankplads	Ingen tankplads.
Overfladevand	Overfladevand afledes via regnvandsbassin, placeret mellem Fredericiavej og Børkopvej, til Skærup bæk.

Olieudskillere og sandfang

Virksomheden har ingen olieudskillere.

Olietanke

Virksomheden har ingen tanke.

Miljørisikovurdering

I henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn¹ skal Vejle Kommune foretage en miljørisikovurdering af de virksomheder, som kommunen har ført tilsyn med. Miljørisikovurderingen tager udgangspunkt i virksomhedens indretning, drift og placering i forhold til omgivelserne.

Parameter	Miljøledelse	Regelefterlevelse	Oplag	Emissioner til luft (inkl. støj), jord og/eller vandmiljø	Sårbarhed			
Score	5	1	3	3	3			
Forklaring til score	Ikke systematiske miljøforbedringer, ingen miljømål eller dokumenterede forbedringer på udvalgte områder.	Ingen overtrædelser eller håndhævelser inden for minimumsfrekvensen for tilsyn.	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	Emissioner reguleres via bekendtgørelser, love, tilladelser, forskrifter eller vejledninger.	Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.			

Miljørisikovurderingen giver en score på 2,80. Resultatet af miljørisikovurderingen anvendes til at fastsætte tidspunktet for næste tilsyn. Kommunen vil lave en miljørisikovurdering igen, næste gang der udføres et tilsyn.

Affaldstilsyn 2025

Den 2. oktober 2025 blev der udført et varslet affaldstilsyn hos Bodotex International A/S. På affaldstilsynet blev foretaget en gennemgang af virksomhedens affaldssortering. Affaldstilsynet vil efterfølgende blive indberettet til Miljøstyrelsen.

Affald

Gennemgang af affaldsfraktioner				
Afkrydsningsfelter		Ja	Nej	Bemærkninger
Har virksomheden husholdningslignende affald?				
	Madaffald	X		
	Papir	X		
	Pap	X		
	Glas	X		

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

	Metal	X		
	Plast (hårdt og blødt)	X		
	Mad- & drikkekartoner		X	
	Farligt affald	X		
	Tekstilaffald		X	
	Restaffald	X		
	Have- parkaffald		X	
	Klinisk risikoaffald		X	
	Elektronikaffald	X		
	Træaffald		X	
	PVC-affald		X	
Andre fraktioner				

Affaldstilsynet gav ikke anledning til nogen bemærkninger.