

Til ejer af gyllebeholderne på
Kirkebakken 10
6900 Skjern

Sagsbehandler
Erik Lauridsen Haahr
Direkte telefon
9974 1486
E-post
erik.haahr@rksk.dk
Dato
14-04-2020
Sagsnummer
19-022885

Tilsynsbrev og rapport

Opfølgning på kontrol af gyllebeholdere på adressen Kirkebakken 10

Jeg har den 08-04-2020 fået tilsendt 2 beholderkontrolrapporter for gyllebeholderne på hhv. 1.400 og 900 m³ på adressen Kirkebakken 10. Beholderkontrollen er udført den 07-04-2020.

Der er ved kontrollen konstateret følgende:

- 1.400 m³: Kabler i hul 8 og 11 skal samles.
- 900 m³: Spjæld skal sættes ud af funktion.

Ovenstående har givet anledning til følgende indskærpelse:

- Det indskræpes at kabler samles. **Arbejdet skal være udført senest den 01-07-2020.**
- **Spjældet skal være fjernet senest 01-07-2020**
(Indskærpelse givet ved miljøtilsyn 07-06-2019: Spjældet i gyllebeholderen skal fjernes inden 01-10-2019)
- Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 20.

Som dokumentation for at arbejdet er udført, skal der indsendes kopi af faktura og evt. fotodokumentation.

Såfremt indskærpelsen ikke er efterkommet, må der forventes at der bliver meddelt forbud mod fortsat anvendelse af gyllebeholderen.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Beholdere

| Type | Bygge- dato | Kontrol- Dato / interval | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæk- ningstyp e | Bemærkning | |
|---------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--|
| Gyllebeholder | 02-01- 1982 | 07-04- 2020 | 10 | 225 | 900 | Flydelag | Beholderkontrol udført 07-04-2020 med bemærkning: Spjæld sættes ud af drift. |
| Gyllebeholder | 01-01- 1995 | 07-04- 2020 | 10 | 375 | 1.400 | Flydelag | Beholderkontrol udført 07-04-2020 med bemærkning: Kabler i hul 8 og 11 skal samles. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------|---|
| Beholderkontrol | <p>Beholderkontrol udført 07-04-2020:</p> <p>1.400 m³: Kabler i hul 8 og 11 skal samles.</p> <p>900 m³: Spjæld skal sættes ud af drift.</p> <p>Kontrollen har til formål at skabe det faglige og tekniske grundlag for, at kommunalbestyrelsen kan vurdere, om beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft overholder de til enhver tid gældende krav til styrke og tæthed i bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).</p> <p>Det indskræpes derfor, at beholderen bliver repareret som angivet i beholderkontrolrapporten.</p> |

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.