

Miljøtilsynsrapport

Sag nr. 20/2567

Billund Kommune har den 07.08.2025 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på ARMACOAT A/S på Odinsvej 12, 7200 Grindsted.

Miljøtilsyn, varslet (1).

Tilsynet er udført af Morten Riser Myrvig (MRM).

Fra virksomheden deltog: Flemming Olesen og Henrik Haahr Hansen.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'MVB Maskinværksteder >1000 m²'. (Kategori: 1b)

[Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2025 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Ejendommens Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
4ar	1360253	DAL BY, GRINDSTED

Ejeroplysninger

Ejernavn	Ejeradresse	Postnr
ARMACOAT A/S		

Virksomheds- og miljøoplysninger

Betaleradresse	ARMACOAT A/S, Odinsvej 12, 7200 Grindsted Attention: CVRnr: 32646433
Tlf. / mobil	/
e-mail	
Hjemmeside	
CVR- / P-nummer	32646433 / 1010314697
Etableringsdato	01.07.2001
Godkendelsesdato §33	31.01.1991 (bortfaldet efter Maskinværkstedsanmeldelse)
Spildevandstilladelse	31.01.1991

Kommentar til miljøgodkendelse og tilladelser	Anmeldt efter maskinværkstedsbekendtgørelsen 4. september 2025 (efter tilsynsbesøget). Indtil da omfattet af miljøgodkendelse. Anmeldelsen accepteret uden dispensation eller supplerende krav.
Kort beskrivelse	Inden anmeldelsen var der etableret nye anlæg som der ikke meddelt miljøgodkendelse til (pulvermaleanlæg), og der var ændret på drift og afkast. Overfladebehandling i vådmaleanlæg, med opløsningsholdige malinge. Sprøjtemaling med opløsningsholdige malinge Sprøjtemaling med epoxymalinger Støvfrembringende overfladebehandling, pulverlakering (ny fra 2021). Spartling og slibning. Regenerering af opløsningsmidler. Smedeværksted med div. maskiner, men begrænset aktivitet. Lager.
Antal ansatte:	2
Produktionsareal (m²):	1.500
Driftstider (kl):	Hverdage: 7-23 Lørdage: 7-15:30 Søn- og helligdage: 7-15:30
Indvindingsopland/OSD	Nej

Tilsynsoplysninger

	Kommentar
Hvad er der ført tilsyn med* ¹	Der er ført et samlet basistilsyn

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	17-12-2025
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
Vægtet sandsynlighed	5,00
C. Håndtering og	5
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	4,67
Bemærkning til score	

¹ Oplysninger fra kontrolpunkter markeret med * offentliggøres på DMA

Håndhævelser

Håndhævelses dato	Type	Status	Efterkommet dato	Bemærkning
08-08-2025	Indskærpelse fra Styrket Affaldstilsyn	Efterkommet	04-12-2025	Manglende kildesortering. Genanvendeligt affald bortsorteres til forbrænding som restaffald.
07-08-2025	Indskærpelse	Efterkommet	04-09-2025	Indskærpelse af pligt til efterlevelse af godkendelsesbekendtgørelsen og maskinværkstedsbekendtgørelsens krav til ikke at etablere forurenende udvidelser eller ændringer af bestående virksomhed, som forudsætter forudgående anmeldelse (MVB § 4) eller ansøgning (og godkendelse). MVB § 4. Med mindre der igen ønskes opstillet godkendelsespligtige anlæg eller aktiviteter, er det som udgangspunkt fremover anmeldelse af al nyetablering af anlæg med aktiviteter omfattet af MVB § 1 stk. 3, eller omplacering af samme type anlæg som fører til ændret placering af væsentlige støjklæder, ændret benyttelse af eksisterende afkast, eller ny afledning til spildevandssystemet.
07-08-2025	Indskærpelse	Meddelt		Miljøgodkendelsens vilkår 20 indskærpet (samme regel efter MVB § 31 stk. 5). Beholdere til farligt affald skal opbevares på areal med tæt belægning, uden mulighed for at spild kan løbe til jorden. Efterfølgende indskærpet MVB § , at dette også gøres for såvel nye som brugte beholdere, af maling, blandingsfortyndere, olieprodukter, forurenede absorptionsmateriale, filterstøv, malingsstøv, køle- og smøremiddel.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Indtil anmeldelsen reguleret af MGK vilkår 1-11. Anmeldte maskinværkstedssaktiviteter er i hovedkategorierne: - Støvfrembringende processer, herunder slibning - Pulvermaling (ny fra 2021) - Våd maling (ændret drift) Der foregår: - Spartling og slibning. Spartling med tolumenmasse. Slibning med Excenterslibemaskine. - Sprøjtemaling med blandingsfortynder i sprøjtekabine. Tørreovn direkte opvarmet via gasbrændere. - Sprøjtemaling med epoxymaling og maling indeholdende zinkforbindelser. Max 8 timer ugentligt med epoxy. Afkast til L3 eller L7. max. 4 timer om måneden med zinkforbindelser. Afkast til L3. - Pulverlakering. Elektrisk ladet polyesterpulver. Hærdes ved 180 oC. Procesluft til nyt afkast L9. - Regenerering af opløsningsmidler. Primært cellulosefortynder, fra rengøringsprocesser. Lukket system i container.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	- Pakning/emballage. Indretning og driftsbestemmelser fra bekendtgørelsen anmeldt som overholdt. Primært drift hverdage 7-15:30.

Jord- og grundvandsbeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstatering af jordforurening*	Der blev ikke konstateret jordforurening ifm. tilsynet.

Affald – Forurenende håndtering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Ved tilsynet indskærpet at beholdere til farligt affald, skal opbevares på oplagsplads med tæt belægning, uden mulighed for at spild kan løbe til jorden. På tilsynet blev der observeret tønder opstillet på jordbund i den østlige lagerhal, herunder tønder med flydende affald i risiko-, gift- og brandfarlig mærkede tønder, med indholdsrester på toppen af tønderne. (ifølge mærkning bl.a. originaltønder til lakstripningsmiddel og epoxymaling). Indskærpet at denne opbevaring også gøres for øvrige brugte beholdere, med maling, blandingsfortyndere, olieprodukter, forurenede absorptionsmateriale, filterstøv, malingsstøv, køle- og smøremiddel. MVB § 31. stk. 5 Hovedaffaldsfraktioner er jern, brændbart, vådmalingsaffald, pulvermalingsaffald.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Der er til anmeldelsen i 2025 modtaget tabel med afkastbeskrivelser og skitse med anlæg og afkastplaceringer. Der er afkast fra slibeprocesser (§8-9), pulvermaleanlæg (§15-17, nyt afkast L9, ca. 7.000 Nm³/h), vådmaling (§18-20, primært afkast L3 og L7, samlet 50.500 Nm³/h), samt energianlæg. Væsentligste emissionsparametre er totalstøv, epoxystøv, zinkstøv, pulvermalestøv blandingsfortyndere, Nox og CO. B-værdi for blandingsfortynder fortsat 0,3 mg/m³. Der er ikke afkast med olietågeaerosoler fra brug af køle- og smøremidler svejsning eller blæserensning. Der er vedlagt emissionsberegning. Der er vedlagt OML-beregning for afkast L1-L7 og L9-L10. Beregningerne viser afkast er af tilstrækkelig højde. Der er ikke hovedgruppe 1 stoffer i pulverprodukterne.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC?

Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC	Anmeldt at forbrug er faldet, så det er blevet mindre end VOC-bekendtgørelsens anvendelsesområde. Normalt Maksimal timeemission 4,0 kg/h (Afkast L3 og L6). Worst Case, fuld bemanning maksimal timeemission 5,6 kg/h (afkast L1, L2, L3, L4, L5, L6). OML beregning foretaget for denne situation. Taget til efterretning. VOC-Vilkår bortfaldet sammen med miljøgodkendelsen. Erstattet af MVB regulering.

Lugt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Lugtregulering er indeholdt i blandingsfortyndervilkår (B-værdi) i maskinværkstedsbekendtgørelsen (§ 19). Der blev ikke bemærket væsentlig lugt på tilsynstidspunktet.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Årligt forbrug: ca. 40-50 kg toluenholdig spartelmasse. Ca. 300 kg epoxymaling. Ca. 6200 kg brugsklar sprøjteblanding. (Ialt ca. 3800 kg organiske opløsningsmidler). Generelt opbevaret i 20 l spande, i containere til formålet. Ca. 4000 kr pulvermaling, i 15-20 kg kasser. ca. 40 l silikonefjerner. Obs. på råvareopbevaring jvf. § 31 stk. 5 i MVB.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	I forbindelse med anmeldelsen er der modtaget opdatere kloakplan Ingen processpildevand til kloak.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Ingen

Olie- og fedtudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskiller	Ingen.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Anmeldt med overholdelse af Maskinværkstedsbekendtgørelsens Bilag 3. Kun boligejendomme i erhvervsområdet er omfattet af 55/45/40 dB(A), ikke hele delområde A. Øvrige erhvervsområde 60 dB(A). Virksomheden ifm. anmeldelse gjort opmærksom på, at også "periodisk" arbejde (i aften og natteperioderne), er omfattet af støjgrænserne, og at støjgrænserne ikke kun er gældende ved nærmeste nabo, men ved alle relevante naboer.

Tanke

BBR – registrerede tanke

Matr.	Fabr. år	Fabr. nr	Klass.	Type nr	Etabl. år	Indhold	Vol.	Place-ring	Frist Sløjf.	Sløjfet år	Sløjfet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietank	Ingen

Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Driftsjournal/egenkontrol	Omfattet af § 25, 26-29, samt 33-34 i maskinværkstedsbekendtgørelsen.

Tilsynskommentar: Foreløbig tilsynsbrev tidligere udsendt (19. august 2025).

Udført af: Morten Riser Myrvig (MRM)
 Miljømedarbejder

telefonnr: 79727086
 e-mail: mrm@billund.dk

Dokumentdato: 17-12-2025