




## Tilsynsrapport til offentliggørelse


Virksomheder  
J.nr. MST-1272-01673  
Ref. TISCH  
Dato: xx.xx.20xx

### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Ågesholm Fyldplads
Virksomhedens adresse	Kohøjvej 3, 2640 Hedehusene
CVR nummer	15084790
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	21.12.2018
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn Kampagnetilsyn
Varsling af tilsynet	Telefonisk d. 13. december 2018, skriftligt d. 18. december 2018
Deltagere fra virksomheden	Jens Arre Nord og Gustav Gansted
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Tina Schmidt
Tilsynet omfattede	Generel besigtigelse Drøftelse af retablering af arealer Drøftelse af monitorering Tilsyn med monitoringsboringer
Materiale udleveret	



**Fig. 1** Oversigtskort med angivelse af Ågesholm Fyldplads og en række nærliggende lossepladser



**Bilag 1A Indretningsplan for Ågesholm Fyldplads, 1996**

**Fig. 2** Indretningsplan for Ågesholm Fyldplads (skitse fra miljøgodkendelsen)

## Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
xx.01.2018		

## Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
	[egenkontrollen viser at vilkår er overholdt ]

”Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn og beskrives først i forbindelse med et senere tilsyn.”

## Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf. Fyldpladsen er kortlagt på vidensniveau 1 (V1) af Region Hovedstaden.

### **Liste over gældende afgørelser:**

1. Miljøgodkendelse for Ågesholm Fyldplads – Vilkår til drift, nedlukning og efterbehandling af 18. oktober 2006

Genbrugs- og sorteringspladsen, som var i brug som en biaktivitet, da fyldpladsen var aktiv, var reguleret af en særskilt miljøgodkendelse af 8. juli 1991 med ændring 8. juni 1994.

### **Generelle forhold**

Matrikel nr. 3r, Vasby By, Sengeløse er en tidligere grusgrav. I 1987 blev der etableret fyldplads på matriklen, og i 1991 gav Københavns Amt miljøgodkendelse til at etablere et genbrugs- og sorteringsanlæg i tilknytning til fyldpladsen. Fyldpladsen blev nedlukket i 2009, men kun en mindre del af matriklen er blevet udnyttet til fyldplads, se skitsen på fig. 2. Resten af matriklen fremstår i dag som et kuperet terræn som følge af grusgravningen.

Der er efterladt enkelte installationer fra genbrugs-, sorterings- og fyldpladsens aktive tid, herunder en vejebod, befæstede arealer ved vejeboden, containerpladsen og den gamle sorteringsplads. Siden sidste tilsyn er et opsamlingsbassin med membran efter aftale blevet tømt og membranen fjernet.

### **Retablering af området**

RGS 90 har tidligere oplyst, at det deponerede materiale generelt er slutafdækket med 1 m ren jord. RGS 90 har haft ønske at modtage mere ren jord, så hele matriklen kunne fyldes op til de koter, der er forudsat i lokalplanen. Der er et generelt forbud mod at tilføre jord til råstofgrave, og siden 2009 har RGS 90 ved flere instanser forsøgt at få dispensation fra forbuddet. På Miljøstyrelsens sidste tilsyn i 2015 blev det aftalt at afvente den endelige afgørelse, før der kunne træffes aftaler om færdigretablering af området.

Afgørelsen foreligger nu: der gives ikke dispensation fra forbuddet, og Miljøstyrelsen ønsker derfor, at der lægges en plan for færdigretablering. Miljøstyrelsen vil først tage kontakt til Høje Taastrup Kommune med henblik på, om kommunen har bemærkninger til færdigretableringen. Herefter vil Miljøstyrelsen kontakte RGS 90 med henblik på en plan for færdigretablering, herunder fjernelse af installationer samt dokumentation for dæklagets beskaffenhed.

### **Monitering**

Miljøgodkendelsen forudsætter, at der monitoreres 2 gange årligt, i maj og november, i 1 opstrøms boring og 3 nedstrøms boringer. RGS 90 har fremsendt monitoringsresultater for monitering i maj 2018. Der er monitoreret i opstrøms boring (DGU nr. 200.5315, lokalt nr. B106), men kun i én af de tre nedstrøms boringer (DGU nr. 200.3338), idet prøvetagning ikke var mulig i de sidste to boringer: boring DGU nr. 200.5314 angives at være tilstoppet ca. 10 m.u.t. Boring DGU nr. 200.4924 angives at være forsvundet.

Moniteringen viste generelt lave værdier. Dog viste analyse...

**Opsummering:**

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.