



## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. 2023 - 19196  
Ref. Lawil/pefib  
Dato: 14. juni 2024

### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Syntese A/S
Virksomhedens adresse	Industriholmen 11-13, 2650 Hvidovre
CVR nummer	13456402
Virksomhedstype	4.5 Fremstilling af farmaceutiske produkter
Tidspunkt for tilsynet	11.04.2024
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	Tilsynet var aftalt og varslet på forhånd
Deltagere fra virksomheden	Berit Jensen, Henrik Tønnesen og Rose Fassih
Tilsynet udført af	Laura Willumsen og Pernille Fibecker
Tilsynet omfattede	Gennemgang af vilkår og besigtigelse af virksomheden.

## Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
13-04-2023	Indskærpelse	Meddelt og ikke efterkommet

## Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Indberetning/rapportering	Årsindberetning blev modtaget den 4. april 2024. De afrapportede støjforhold viser overskridelser. Dette forhold er indskærpet den 13. april 2023 og virksomheden arbejder med en plan for nedbringelse. Virksomhedens årsrapport 2024 har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger.

## Jordforurening

Miljøstyrelsen har ført tilsyn med områder på virksomheden, hvor der kan ske spild, der potentielt kan føre til jord- og grundvandsforurening. Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

### Liste over gældende afgørelser:

- Revurdering af miljøgodkendelse af 3. december 2021
- Miljøgodkendelse uden nye vilkår af ny lagerbygning af 26. januar 2022

## Luftforurening

Afkast fra basisk scrubber: Syntese har foretaget luftemissionsmålinger på virksomheden i 2022 hvor alle vilkår var overholdt. Eftersom at der ikke var krævet målinger siden da blev det i revurderingen af 2021 indskrevet, at tilsynsmyndigheden krævede målinger i 2022 til ny dokumentation for rensesforanstaltningernes effektivitet. Miljøstyrelsen har ikke modtaget denne præstationskontrol. Virksomheden gav på tilsynet udtryk for, at de ville få foretaget denne i 2024. Miljøstyrelsen indskærper dette forhold.

## Lugt

Forholdet gav ikke anledning til bemærkninger.

## Spildevand

Forholdet gav ikke anledning til bemærkninger.

## Støj

Virksomhedens årsrapport har vist overskridelse af støjgrænserne. Køleanlæggene, som er de støjkluder, der forårsager overskridelser, forventes renoveret i sommeren 2024.

Virksomheden vil foretage fornyet støjmåling og -beregning efter renoveringen. **Resultatet af den fornyede støjmåling og -beregning skal være Miljøstyrelsen i hænde senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Foretagelsen af støjmåling og -beregning forventes foretaget senest ved udgangen af august.**

### **Affald**

Forholdet gav ikke anledning til bemærkninger.


### **Overjordiske olietanke**

Forholdet gav ikke anledning til bemærkninger.

### **Jord og grundvand**

Vilkår H3 i revurdering af miljøgodkendelse af 3. december 2021 fastlægger, at der skulle være foretaget monitoring af filtersatte boringer i år 2022. Disse er ikke blevet foretaget. Virksomheden oplyste på tilsynet, at der var en aftale med en rådgiver om, at få foretaget monitoringen og, at virksomheden dermed håber at få det gjort inden sommer 2024. Miljøstyrelsen indskærper dette forhold.

I henhold til vilkår H4 i revurdering af miljøgodkendelse af 3. december 2021 skulle der være etableret en boring B6. Denne er ikke blevet etableret – nedenstående kort viser placeringen af boringen. Miljøstyrelsen indskærper dette forhold.



### **Spild**

I henhold til vilkår H7 i revurdering af miljøgodkendelse af 3. december 2021 skal virksomheden i forbindelse med fremsendelse af den årsrapport også fremsende en spildlog og oversigtskort, som dækker et kalenderår (1.1.-31.12). Miljøstyrelsen har ikke modtaget en sådan spildlog og oversigtskort.

I henhold til vilkår H10 i revurdering af miljøgodkendelse af 3. december 2021 skal kloaksystemer have foretaget TV inspektion for tæthed mindst hvert 10. år. Virksomheden skal have en plan for TV inspektion/tæthedsprøvning, som beskriver, hvilke rørstreng og brønde der inspiseres/tæthedsprøves hvert år, og som sikrer, at alle rør og brønde inspiseres/tæthedsprøves mindst hvert 10. år. Der blev foretaget TV inspektion i 2022 af kloaksystemet for produktionen, som ikke gav anledning til bemærkninger. TV inspektionen

bør omfatte hele matriklens kloaksystem og der bør derfor foretages en TV inspektion for det resterende kloaksystem. Miljøstyrelsen innskærper dette forhold.

### **Opsummering:**

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Der mangler at blive foretaget emissionsmåling på afkastet fra den basiske skrubber. Det blev på tilsynet aftalt, at virksomheden ville igangsættes og gennemføre dette inden udgangen af 2024.
2. Det blev aftalt, at virksomheden vil foretage fornyet støjmåling- og beregning efter den forventede renovering i sommeren 2024. Afhængigt af resultatet af disse målinger vil Miljøstyrelsen tage stilling til det videre forløb ift. at virksomheden har overskridelser af deres støjgrænser.
3. Virksomheden mangler at foretage monitoring af B2, B3 og B5. Virksomheden gav på tilsynet udtryk for, at der var en aftale med en rådgiver om, at få foretaget dette. Jf. vilkår H5 skal virksomheden sende resultatet af monitoringen til Miljøstyrelsen senest 3. måneder efter prøvetagningen.
4. Virksomheden mangler at få etableret boring 6 (B6) iht. vilkår H4. Denne boring skal etableres snarest muligt og monitoringen skal efter etablering følge de øvrige vilkår.
5. Der mangler at blive foretaget TV inspektion for tæthed af virksomhedens kloaksystem (udover systemet for produktionen). Det blev aftalt på tilsynet, at virksomheden vil udarbejde en plan for, at få inspiceret det resterende kloaksystem.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.