

Jørgen Jensen
oestergaard-maskinstation@hotmail.com

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

12. juli 2019

Miljøtilsyn med Albækvej 15 & 43 samt Skudsigvej 30 i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 11. juli 2019 tilsyn med miljøforholdene på Albækvej 15 & 43 samt Skudsigvej 30, alle 9870 Sindal.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Beholderkontrol

Gyllebeholdere på Albækvej 15 & 42 har ikke overholdt frekvensen for beholderkontrol og er derfor ikke i anvendelse.

Såfremt det ønskes, at gyllebeholdere skal i anvendelse igen, kan det først ske, når der er udført beholderkontrol

- Sløjfning af olietanke

Ved gennemgang af BBR kan følgende konstateres:

På Skudsigvej 30 er der registreret overjordisk tank fra 1984 og nedgravet tank fra 1986.

På Albækvej 15 er der registreret overjordisk tank til dieselolie fra 2006

På Albækvej 43 er der registreret overjordiske tanke til fyringsolie fra henholdsvis 1970 og 1989.

Jf. gældende olietankbekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015, § 45, stk. 2 skal overjordiske ståltanke under 6000 l sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.

Det betyder, tank fra 1984 på Skudsigvej 30 skal sløjfes og tanke fra 1970 og 1989 på Albækvej 43 skal ligeledes sløjfes.

Du skal sende oplysninger til min kollega, Preben Simonsen via mail prsi@frederikshavn.dk eller tlf. 98 45 63 70

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2019-03067

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Ny husdyrlov

Den 1. august 2017 trådte den nye husdyrlov i kraft.

Det betyder, at de vilkår der er stillet i godkendelsen/tilladelsen vedrørende drift af arealer, bortfalder. Det kan f.eks. være vilkår om ekstra efterafgrøder eller vilkår om et bestemt sædskifte på visse arealer. Fremover vil driften af arealerne være omfattet af den generelle regulering.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 11. juli 2019

Albækvej 15 & 43 samt Skudsigvej 30,
alle 9870 Sindal

Til stede ved tilsyn	Jørgen Jensen Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	7,14

Ejer	Jørgen Jensen
Adresse	Albækvej 115, 9870 Sindal

Telefon		Mobil	30989790
E-mail	oestergaard- maskinstation@hotmail.com	CVR nr.	65849410
Fax		P. nr.	

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	7,14	0,00	140,76

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Ingen dyr på Skudsigvej 30 pt. 6 kvier og 1 handyr på Albækvej 15, som tilhører lejer, Joachim Møller Yde Larsen. 15 kvier på Albækvej 43

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ingen af ejendommene er omfattet af miljøgodkendelse

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1800		0	35		gammel ajlebeholder.
Gyllebeholder	01-01-1989		82	335		Perstrup-beholder. Næste kontrol: 2009. Beholder er dd. taget ud af kontrollen (21. jan. 2008)

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 16,52

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 46,72

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Gyllebeholdere på Albækvej 15 & 43 har ikke overholdt frekvensen for 10-års beholderkontrol og der for er de heller ikke i anvendelse. Ejer påtænker, at gennemføre beholderkontrol på begge holdere. Beholdere er ikke omfattet af krav om alarm og barriere. Beholder opå Albæk er placeret mindre end 100 m til sø, men søen ligger højere i niveau end gyllebeholderen
Markmød./kompoststak	Pt. var der ingen markstakke på de tre ejendomme
Ensilageoplag	Ensilageoplag forefindes på Albækvej 115
Møddingsplads	Ingen møddingsplads er i anvendelse på de tre ejendomme. Dyrene går på dybstrøelse, som anvendes på egen arealer. Dybstrøelsen køres enten direkte på mark eller køres i markstak på en af de tre ejendomme.

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Ejar har ingen leveringsaftaler pt, eftersom gyllebeholdere ikke har gennemgået beholderkontrol. På sigt, når beholderkontrol er gennemført, vil ejer gerne modtage gylle.

Harmonikrav

Udspretningsareal (ha): _____
Hamonikrav (DE/ha/år): 1,4

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Sprøjtemidler og kemikalier opbevares på Albækvej 115

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Alle tre ejendomme har nedsivningsanlæg

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Skudsigvej 30: overjordisk tank fra 1984 som skal sløjfes. Nedgravet tank fra 1986, som først skal sløjfes i 2026. Albækvej 15: overjordisk tank til dieselolie fra 2006 Albækvej 43: overjordisk tank til fyringsolie fra 1989, som skal sløjfes i 2019

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Alt farligt affald fra de tre ejendomme opbevares på Albækvej 115
Affald, generelt	Affald fra de tre ejendommen afleveres via dagrenovation eller på genbrugsplads. Alternativ samles oplag på Albækvej 115

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beskyttet natur	Ejer er i dialog med Naturafdelingen omkring §3-arealer
Drikkevandsforsyning	Albækvej 43 er tilkoblet Lendum Vandværk, mens Skudsigvej 30 og Albækvej 15 har egne borer. Ejer er gjort bekendt med vandkvaliteten af disse borer og for Albækvej 15 er der overskridelse af kravværdierne. Ejer er bekendt med dette og årsag hertil. Årsag udbedres og ny analyse vil blive rekvireret
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboringer på de tre ejendomme
Ikke oplyst	Ejers hovedejendom er beliggende Albækvej 115 i Hjørring Kommune.