

Gerstrøm Entreprenør ApS
Vestergade 77
8550 Ryomgård

Sendes kun pr. e-mail til:
Philip Gerstrøm: pg@gerstrom.eu

17.januar 2022
Sagsnr.: 21/44260
Kontaktperson:
Jane Birgitte Rodell
Tlf.: 87 53 53 11
jabir@syddjurs.dk

Miljøtilsyn på Gerstrøm Entreprenør ApS og tilhørende miljøgodkendelsespligtige aktiviteter

Syddjurs Kommune har den 18.november 2021 foretaget miljøtilsyn hos Gerstrøm Entreprenør ApS, Vestergade 77, Ryomgård.

Tilsynet er et "basis tilsyn"¹, hvilket svarer til, at alle miljøforhold på virksomheden er blevet gennemgået.

I afsnittet "oplysninger og kommentarer ved tilsynet" er der en nærmere beskrivelse af de forhold, som kommunen har noteret ved tilsynet.

De overtrædelser der er fundet på tilsynet, bliver gennemgået i næste afsnit med en frist for udbedring.

Tilsynet gav anledning til følgende indskærpelser

Kommunen giver en indskærpelse, når allerede fastsatte krav til en virksomhed ikke bliver overholdt, f.eks. et vilkår i miljøgodkendelse.

1. Oplag af udtjent motordreven båd, jern- og dækaffald

Der blev ved tilsynet konstateret et oplag af en udtjent motordreven båd (jf. bilag 1,2,3) og jern- og dækaffald.

Jf. vilkår 10 i miljøgodkendelse må virksomheden kun modtage og opbevare affaldsfraktionerne beton (EAK kode 170107), Opbrudt asfalt (EAK kode 170302), Jord (EAK kode 170504, 200202).

Kommunen **indskærper**, at

Virksomheden **senest d.1 april 2022** bortskaffer den udtjente motordrevne båd og jern- og dækaffaldet med godkendt transportør til en godkendt modtager som er registreret på Erhvervsstyrelsens affaldsregister. I skal senest samme dato sende dokumentation til kommunen på, at affaldet er bortskaffet.

Miljø og Klima
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft
Tlf.: 87 53 50 00
syddjurs@syddjurs.dk
www.syddjurs.dk

Postadresse
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

Hvis dette sker inden fristens udløb vil kommunen ikke foretage yderligere.

2. Oplag af kølervæske, sprinklervæske, olier, Adblue

Kølervæske og sprinklervæske opbevares liggende på reol i det betonbefæstede værksted, tæt på afløb og udgangsdør. Der er sket spild under dunkene.

Olier opbevares i udendørs container og i lagerhal på nedslidt betonbefæstet areal. Nogle beholdere opbevares udenfor spildbakke.

Adblue opbevares udendørs i en plasttank på SF stenbelægning ved siden af dieselolie-tanken.

Ovennævnte oplag af råvarer udgør en risiko for afløb til jord eller vand i tilfælde af brand, uheld under håndtering eller påkørsel. Det skal sikres at spild ikke kan løbe til jord eller vand.

Opbevaring af råvarerne skal finde sted i henhold til autoværkstedsbekendtgørelsens §12 stk. 2;

"Opbevaring af råvarerne skal finde sted i egnede beholdere som placeres på en oplagsplads med tætbelægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes indenfor et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. "

Kommunen **indskærper**, at

Kølervæske og sprinklervæske, olier, Adblue opbevares, så der ikke er risiko for udslip til vand eller jord. Forholdene bringes i orden **senest d. 1 marts 2022.**

3. Oplag af olieaffald

Olieaffald oplagres i en udendørs container. Nogle beholdere med olieaffald opbevares udenfor spildbakke.

Ovennævnte oplag udgør en risiko for afløb til jord og grundvand i tilfælde af brand, uheld under håndtering. Det skal sikres, at spild ikke kan løbe til jord eller grundvand.

Opbevaring af det farlige affald skal finde sted i henhold til autoværkstedsbekendtgørelsens §13 stk. 1:

” Farligt affald skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes indenfor et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.”

Kommunen **indskærper**, at

Olieaffald i container opbevares, så der ikke er risiko for udslip til vand eller jord. Forholdene skal bringes i orden **senest d. 1 marts 2022.**

Klagevejledning

Da indskærpelserne er meddelt i forhold til gældende bestemmelser – i miljøgodkendelsen og autoværkstedsbekendtgørelsen- kan I ikke klage til anden administrativ myndighed jf. § 69 stk. 1 og 3 i miljøbeskyttelsesloven².

Der kan anlægges en sag ved en civilretlig domstol for at prøve lovligheden af indskærpelsen. Sagsanlægget skal være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.

Aftaler samt øvrige forhold som virksomheden skal være opmærksom på

4. Udtjente motorkøretøjer og motordrevne køretøjer mv. -rapport

Der blev ved tilsynet konstateret et oplag af 18 stk. udtjente køretøjer jf. bilag 1,2,3.

Under tilsynet blev det oplyst, at køretøjerne ikke var miljøbehandlede og at de var skrotningssklare.

Efter tilsynet oplyste virksomheden yderligere at visse af køretøjerne var reservedelsbiler, mens andre af køretøjerne var skrotbiler og at virksomheden vil fremsende en rapport, hvoraf det fremgår, hvilke biler er reservedelsbiler og hvilke biler er skrotbiler. Af rapporten vil der ligeledes fremgå en tidsplan for bortskaffelse af skrotbilerne.

Virksomheden skal **senest d. 28. januar 2022**, fremsende en rapport som med udgangspunkt i bilag 1,2,3 og de aktuelle forhold på virksomheden skaber et overblik over status for køretøjerne på ejendommen, som reservedelskøretøj, udtjent køretøj, miljøbehandlede /ikke miljøbehandlede køretøjer, kort med angivelse af køretøjernes placering på ejendommen samt en tidsplan for fjernelse af de udtjente køretøjer.

5. Vaskeplads

Forslag til reduktion af vaskeplads

På tilsynet i 2019 blev det aftalt, at virksomheden skulle undersøge, hvordan arealet, hvorfra der løber vand til vaskepladsen, kan reduceres, så arealet ikke udgør mere end 50 m². Forslaget skulle indsendes til kommunen senest d. 30. september 2019, hvorefter kommunen ville udarbejde en tilslutningstilladelse.

Forslaget skal indsendes sendes til Syddjurs Kommune **senest d. 1. marts 2022**.

Hvis pladsen er større end 50 m², skal den som udgangspunkt overdækkes for at begrænse mængden af regnvand til spildevandsledningen. Alternativt skal der betales sær- bidrag til Syddjurs Spildevand.

Retningslinjer for etablering af vaskeplads findes på [Syddjurs Kommunes hjemmeside](#)

6. Oplysninger etablering af oplagsplads til knust/opbrudt asfalt.

Det blev ved tilsynet i 2017 indskærpet, at virksomheden skulle fremsende projektforslag for etablering af befæstet areal inkl. redegørelse for afløbsforhold og spildevandsteknisk beskrivelse til kommunen.

Efter tilsynet i 2019 blev der fremsendt et projektforslag til kommunen og det blev indskærpet, at pladsen skulle etableres senest d. 30.oktober 2019 og kommunen skulle orienteres.

På indeværende tilsyn kunne det konstateres, at der er etableret en asfaltbelægning i området, hvorpå der er et asfaltoplag.

Kommunen er ikke blevet orienteret om indretningen af pladsen.

Det blev aftalt, at virksomheden fremsender oplysninger om oplagspladsens indretning herunder størrelse, afløbsforhold mv. til kommunen. Oplysningerne skal fremsendes til Syddjurs Kommune senest **d.1. marts 2022**

7. Udendørs oplag af tønde og dunke med indhold

Ved tilsynet var der flere dunke til at fastholde en presenning og en enkelt tønde med indhold på de udendørs arealer. Det blev aftalt, at disse fjernes umiddelbart efter tilsynet.

8. Tomme metaltromler i udendørs container

Ved tilsynet var der et oplag af tomme metaltromler i containeren. Der var en film på vandoverfladen i containeren. Det blev oplyst, at containeren bortskaffes som metalaffald.

Virksomheden gøres opmærksom på, at metaltromlerne skal tømmes og afskrabes således det sikres, at de er helt tomme for indhold inden de bortskaffes som metalskrot. Indholdet skal bortskaffes som farligt affald, fx til genbrugspladsen.

9. Metalspåner med skæreolie

På tilsynet blev det oplyst, at olieholdige metalspåner bortskaffes sammen med metalaffaldet.

Virksomheden gøres opmærksom på, at de våde metalspåner skal afdryppes inden bortskaffelsen som metalaffald. De tørre afdryppede metalspåner skal inden bortskaffelsen opbevares indendørs i lukkede egnede beholdere eller udendørs i en lukket container.

Miljøtilsynsbekendtgørelse

Det fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsen, at kommunen skal føre miljøtilsyn med liste-virksomheder 1-3 gange inden for en 3-årig periode. Miljøtilsynene gennemføres enten som "basistilsyn" eller "prioriterede tilsyn".

Basistilsyn er en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold. Virksomheden skal have ét basistilsyn i løbet af en 3-årig periode. Prioriterede tilsyn er ekstra miljøtilsyn udover basistilsynet. Prioriterede tilsyn er målrettet virksomheder, der, ud fra en risikoscore, vurderes at skulle have flere miljøtilsyn.

Oplysninger og kommentarer ved tilsynet samt kommunens bemærkninger er noteret herunder.

Virksomheden har CVR nr. 3151493.

Ved tilsynet deltog Kaj Knudsen fra virksomheden samt Jane Rodell og Ask Simonsen fra Syddjurs Kommune.

Virksomhedens hovedaktiviteter omfatter entreprenør- og vognmandsvirksomhed, virksomhedstype H51. Derudover har virksomheden et værksted, hvor der foretages service og reparation af virksomhedens materiel.

Virksomheden har desuden godkendelsespligtige biaktiviteter med nedknusning af bygge- og anlægsaffald og sortering af jord/vejmaterialer. Biaktiviteterne er efter godkendelsesbekendtgørelsens³ bilag 2, punkt K 206 (nedknusning af bygge- og anlægsaffald) og K 212 (sortering af jord) godkendelsespligtige og er reguleret efter miljøgodkendelse dateret den 30. januar 2013.

Indretning og drift

Ved tilsynet blev hovedaktiviteter og biaktiviteter gennemgået.

Virksomhedens nedknuser og sorteringsanlæg er placeret på matr.nr. 1 po, Ryomgård. Hdg., Marie Magdalene. På denne matrikel er det i miljøgodkendelsen nævnt, at de godkendelsespligtige aktiviteter vil foregå. Det er også på denne matrikel, at asfaltoplaget må ligge.

Virksomhedens transportdel og entreprenør del er pr. 01. august 2018 blevet sammenlagt under et CVR nummer 31514932 p-nummer 1014529922.

Der er ansat ca. 70 medarbejdere.

Oplagsplads knust/opbrudt asfalt

På tilsynet i 2019 blev det noteret, at virksomheden efter tilsynet i 2019 har fremsendt et projektforslag, hvor det foreslås, at der etableres en plads med knust asfalt. Der udlægges et bærelag af grov asfalt og derpå fin asfalt, hvorefter belægningen komprimeres. Der lægges kantsten omkring pladsen og der etableres fald på pladsen mod afløb til en nedgravet tank med sandfang. Det opsamlede overfladevand vil blive sprinklet ud over oplaget af knust asfalt.

På indeværende tilsyn kunne det konstateres, at der er etableret en asfaltbelagt belægning til oplag af knust asfalt. Det kunne ikke ses, om der var etableret en kant eller fald mod afløb, da pladsen var fyldt op med knust asfalt.

Kommunens bemærkninger

Det blev aftalt, at virksomheden fremsender oplysninger om pladsens indretning størrelse, afløbsforhold hældning, kantsten mv.

Luft

Virksomhedens nedknusning- og sorteringsanlæg var ikke i drift på tilsynstidspunktet. På Tilsynet blev der ikke fundet forhold, der giver anledning til bemærkninger. Hverken kommunen eller virksomheden har modtaget klager over lugt eller støv.

Støj

Der er foretaget en støjmåling af sorterings- og nedknusningsanlægget i 2014 jf. vilkår 31 i miljøgodkendelsen, som konkluderer, at grænseværdierne er overholdt.

På tilsynet blev der ikke fundet forhold, der giver anledning til bemærkninger. Hverken kommunen eller virksomheden har modtaget klager over støj.

Affald

Jorden så ren ud.

Der var maling og flamingo på betonen. Det blev oplyst, at disse betonfraktioner håndteres, som en utilsigtet hændelse og vil blive bortskaffet hurtigst muligt.

Modtagelse af affaldsfraktioner og oplagsmængder

Affaldsfraktion		Maks oplag	Oplagsmængde 2021
-----------------	--	------------	-------------------

	EAK kode	Tons (Vilkår 10)	Tons			
			Ultimo Mar.	Ultimo Jun.	Ultimo Sept.	Ultimo Dec.
Betonaffald	170107	1.500	322	320	654	972
Opbrudt asfalt	170302	1.000	530	473	233	233
Jord	170504 200202	1.000	866	2014	884	485

Kommunens bemærkninger

På tilsynet i 2019 kunne det konstateres, at virksomhedens aktiviteter var udvidet, og virksomheden havde større mængder affald oplagret, end der er godkendelse til.

På tilsynet i 2019 blev det aftalt, at virksomheden enten skulle holde affaldsmængderne indenfor grænserne i godkendelsen eller søge om et tillæg til godkendelsen fra 2013, hvis Virksomheden ønskede at kunne oplagre større mængder affald.

Virksomheden har d. 11. januar 2022 fremsendt driftsjournal for perioden 2022 til Syddjurs Kommune, som viser at oplagsmængderne pr. kvartal nu overholdes bortset for oplag af jord i det andet kvartal.

Syddjurs Kommune vil ved efterfølgende tilsyn følge op på dette.

Beskyttelse af jord og grundvand

Der blev ikke konstateret synlig jordforurening på matriklerne, hvorpå biaktiviteterne foretages.

Indberetninger om egenkontrol

På tilsynet kunne ikke fremvises en driftsjournal over

- Årlig visuel kontrol med tætte belægninger/gruber
- Over modtaget affald som IKKE er omfattet af miljøgodkendelsen
- Antal dage, hvor der udføres nedknusning/sortering
- Den kvartalsvise registrering af oplag af mængden af jord, beton, knust asfalt

Jævnfør miljøgodkendelsens vilkår 29 og 30.

Gerstrøm har fremsendt driftsjournal for perioden 2021, d. 11. januar 2022, efter tilsynet, med oplysninger om antal dage, hvor der udføres nedknusning og de kvartalsvise oplagsmængder af jord, beton, knust asfalt.

Kommunens bemærkninger

Kommunen vil på senere tilsyn følges op på den fuldstændige implementering af driftsjournal, herunder den årlige visuelle inspektion med tætte belægninger og antal dage hvor der udføres sortering af jord

Det anbefales, at der føres journal over dato og tidspunktet for knusnings- og sorteringsaktiviteterne, så der er sporbarhed til aktivitetsniveauet i tilfælde af klager over støj, støvgener

Bemærkninger ved tilsynet i 2017 og 2019

Nr.	Bemærkning i 2017	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2019	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2021
1	<p>Opbevaring af knust asfalt Virksomheden skal fremsende projektforslag for etablering af befæstet areal inkl. redegørelse for afløbsforhold og spildevandsteknisk beskrivelse til kommunen senest d.1 juli 2018 (Indskærpelse vilkår 18 miljøgodkendelse)</p>	<p>Opbevaring af knust asfalt Virksomheden har fremsendt projektforslag efter tilsynet, som er godkendt. Pladsen skal etableres senest d. 30.okt.2019. Kommunen skal orienteres. (Indskærpelse vilkår 18 og 19 miljøgodkendelse)</p>	<p>Opbevaring af knust asfalt Oplagspladsen er etableret, men information om indretning af oplagspladsen, mangler at blive fremsendt til kommunen.</p>
2	<p>Skrotbiler Virksomheden skal senest d.1 juli 2018 bortskaffe skrotbiler (herunder en Volvo slamsuger også bemærket ved tilsynet i 2014) til en godkendt autoophugger. Der skal kunne fremvises dokumentation for dette. (Indskærpelse §4 stk.2 Bilskrotbekendtgørelsen)</p>	<p>Skrotbiler Virksomheden har oplyst, at fejerskinnen er tømt for væsker. Øvrige biler er bortskaffet til godkendt autoophug. Virksomheden har ikke kvitteringer for dette.</p>	<p>Skrotbiler Der er konstateret et oplag på, 17 udtjente motordrevne køretøjer, 1 udtjent motorkøretøj og 1 udtjent motordreven båd (nr. 16 bilag 1).</p>
3	<p>Driftsjournal Der skal føres driftsjournal over: -Inspektion af tætte belægninger -Modtaget affald der ikke er omfattet af miljøgodkendelsen -Antal dage, der udføres knusning eller sortering -Registrering af mængder af oplagrede affaldsarter (beton, asfalt, jord) ved udgangen af hvert kvartal. (Indskærpelse vilkår 30 miljøgodkendelse)</p>	<p>Driftsjournal Driftsjournal vil blive indsendt fremadrettet.</p>	<p>Driftsjournal Driftsjournal er ikke fremsendt og kunne ikke fremvises på tilsynet. Driftsjournalen er fremsendt efter tilsynet.</p>
4	<p>Afløb i smøregrav Det <u>indskærpes</u>, at det sikres, at der ikke kan løbe spildolie i afløbet. Forholdet skal være bragt i orden <u>senest den 1. juli 2018</u>.</p>	<p>Afløb i smøregrav Der er afledning via olieudskiller. Der tappes spildolie i smøregraven, som har afløb. Der ses spild i smøregraven. Det er ok med afløb fra smøregrav via olieudskiller</p>	<p>Afløb i smøregrav OK. Der var ikke oplag af olie i smøregrav. Der var etableret en mindre spildbakke til mindre oplag af olier.</p>

	(Indskærpelse §13 autoværkstedsbekendtgørelsen)		
5	<p>Opbevaring af olie m.v. Olietønder</p> <p>Tønder med ren olie og spildolie opbevares så der er risiko for, at olien ved uheld kan løbe til afløb.</p> <p>Kølervæske m.v. opbevares liggende på en reol så der er risiko for at spild kan løbe til afløb.</p> <p>Det indskærpes at forholdene bringes i orden senest d. 1. juli 2018.</p> <p>(Indskærpelse §12 autoværkstedsbekendtgørelsen)</p>	<p>Opbevaring af olie m.v.</p> <p>Olietønder flyttes til den nordlige del af værkstedet.</p>	<p>Opbevaring af olie m.v.</p> <p>Olietønder er placeret ca. 6-7 meter fra afløb i værksted</p> <p>Kølervæske og sprinklervæske opbevares på reol uden spildbakke og med risiko for afløb til kloak.</p>
6	<p>Vaskeplads</p> <p>Virksomheden har i 2011 indsendt en ansøgning om tilslutningstilladelse ifm. vaskepladsen. Der har siden været en dialog om dette. Syddjurs Kommune vil på baggrund af ansøgningen udarbejde en tilslutningstilladelse.</p> <p>(Bemærkning)</p>	<p>Vaskeplads</p> <p>Der er indsendt en ansøgning om tilslutningstilladelse i 2011. Det blev aftalt, at der sendes et forslag til reduktion af vaskepladsen til under 50 m², senest d. 30 sept. 2019, hvorefter kommunen udarbejder en tilslutningstilladelse</p> <p>(Bemærkning)</p>	<p>Vaskeplads</p> <p>Der er ikke fremsendt et forslag til reduktion af vaskepladsen til kommunen.</p> <p>Vaskepladsen belagt med SF sten som ikke er en tæt belægning.</p>
7	<p>Tønder med indhold udendørs</p> <p>Ved tilsynet var der flere tønder med indhold udendørs. Det blev aftalt, at disse blev fjernet umiddelbart efter tilsynet.</p> <p>(Bemærkning)</p>	<p>Tønder med indhold udendørs</p> <p>-</p>	<p>Tønder med indhold udendørs</p> <p>Der var dunke med indhold og en enkelt tønde med indhold. Det blev aftalt, at disse fjernes umiddelbart efter tilsynet.</p>
8	<p>Olieudskiller (2 X tømning af sandfang)</p> <p>Ved de sidste tømninger af olieudskiller/sandfang er der konstateret store mængder sand i sandfanget. Det vurderes, at det er nødvendigt at øge tømningfrekvensen, for at sikre driften af anlægget.</p> <p>Tømningfrekvensen for sandfanget ændres til to gange årligt.</p> <p>Jf. Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, skal sandfang tømmes når 50 % af slamvolumenet er fyldt op.</p> <p>(Bemærkning)</p>	<p>Olieudskiller (2 X tømning af sandfang)</p> <p>Det blev oplyst, at sandfang og olieudskiller tømmes to gange årligt. En gang af virksomheden selv med bortskaffelse til RGS Nordic og en anden gang via den kommunale ordning.</p> <p>Der skal søges om fritagelse for benyttelsespligten.</p> <p>(Bemærkning)</p>	<p>Olieudskiller (2 X tømning af sandfang)</p> <p>OK. Sandfang og olieudskiller er tilmeldt den kommunale tømningsskema og tømningfrekvensen er to gange årligt fra 2020.</p> <p>Der var ingen bemærkninger ved seneste tømning.</p>

9	Ikke godkendte transportører og indsamlere Blandet Erhvervsaffald hentes og modtages af Fiskers Erhverv og Industriaffald, som ikke er registreret på energistyrelsens Affaldsregister. Affaldet bortskaffes som sortering. Sortering sker hos Fiskers Erhverv og Industriaffald, som har miljøgodkendelse til dette. (Bemærkning)	Ikke godkendte transportører og indsamlere -	Ikke godkendte transportører og indsamlere OK Fiskers Erhverv og industriaffald er registreret på Energistyrelsens affaldsregister.
10	-	Miljøgodkendelse overskridelse af oplagsmængder Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse vedrørende forøget oplagsmængder af affaldsfraktionerne jord, beton og opbrudt asfalt knust eller dokumentation om reduktion af mængderne så vilkår 10 i miljøgodkendelsen overholdes sendes kommunen inden d. 30 september 2019 (Bemærkning)	Miljøgodkendelse overskridelse af oplagsmængder Der er ikke fremsendt ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse eller dokumentation for reduktion af mængderne.
11	-	Forespørgsler vedrørende renjordstippe Virksomheden har indsendt en forespørgsel vedrørende etablering af renjordstip på matrikel 11bo Fuglslev by, Fuglslev og matrikel 10f, Tirstrup By, Tirstrup Kommunen har afgivet svar jf. tilsynsbrev 2019.	OK
Bemærkning		-	

Afsluttende bemærkninger

I bedes indsende eventuelle oplysninger/ansøgninger til e-mailadresse: virksomheder@syddjurs.dk.

Hvis I har rettelselser eller tilføjelser til oplysningerne i tilsynsrapporten, skal I kontakte mig senest 14 dage fra d.d.

Tilsynsbrevet offentliggøres i sin helhed på Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt". Her kan de øvrige dokumenter i sagen også ses, jf. forvaltningslovens⁴ § 9. Der er desuden krav om, at myndigheder (kommuner og Miljøstyrelsen) offentliggør udvalgte oplysninger på det offentlige system DMA (digital miljøadministration). Tilsynsrapporten vil derfor også kunne ses på hjemmesiden [Digital Miljøadministration](#)

Syddjurs Kommune vil i **løbet af 2022** foretage et opfølgende tilsyn for kontrol af, om ovennævnte indskærpsler er overholdt.

Hvis I har spørgsmål er I velkomne til at ringe til Jane Rodell på tlf. nr.: 87 53 53 11 eller Helle Munch Sørensen på tlf.nr 87 53 52 43, eller I kan sende en e-mail til: jabir@syddjurs.dk eller hmus@syddjurs.dk

Med venlig hilsen

Jane Rodell
Tilsynsførende

Helle Munch Sørensen
Miljøsagsbehandler

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

² Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse.

³ Bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed med senere ændringer.

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven