



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2023 - 19980
Ref. MAKBA/ANELL
Dato: 20.11.2023

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Novo Nordisk Hillerød
Virksomhedens adresse	Brennum Park 1, 3400 Hillerød
CVR nummer	24256790
Virksomhedstype	4.5 Fremstilling af farmaceutiske produkter
Tidspunkt for tilsynet	07.09.2023 kl. 12:00 -12:30
Baggrunden for tilsynet	Tilsynskampagne 2022/23 vedr. brandslukningsanlæg
Varsling af tilsynet	6. juli 2023 på mail til Tina Pehrson
Deltagere fra virksomheden	Tina Pehrson, Jonathan Nørgaard, Teis Martinsen, Lauge Pedersen
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Malene K. Balleby og Annemette Ellefsen
Tilsynet omfattede	Tilsyn med virksomhedens brandslukningsanlæg, herunder oplag af skumslukningsmidler, spredningsveje ved test af brandslukningsanlæg og tæthed af belægninger knyttet til arealer, hvor skumslukningsmidler kan forekomme ved oplag og brug.
Materiale udleveret	"Princip for kontrol og vedligeholdelsesplan" samt sikkerhedsdatablade for skumproduktet "Hotfoam"

Oversigtskort over virksomheden:



Skumanlæggets placering er markeret med gul cirkel.



Indledning

Som følge af et øget fokus på PFAS i miljøet, har Miljøstyrelsen siden 2021 gennemført en række fokuserede tilsyn på udvalgte virksomheder, hvor brandslukningsmidler er blevet anvendt. Miljøstyrelsens tilsyn har tidligere været relateret til brandøvelsespladser og en nærmere kortlægning af brandslukningsanlæg på industrivirksomheder. Dette tilsyn gennemføres som en naturlig fortsættelse af Miljøstyrelsens kortlægning af brandslukningsanlæg, hvor der gennemføres tilsyn på udvalgte virksomheder for at vurdere mulig påvirkning af PFAS til miljøet ved brug eller test af brandslukningsanlæg.

Ved tilsynet har det i udgangspunktet ikke været relevant at gennemgå forhold relateret til håndhævelse, egenkontrol og jordforurening.

Brandslukningsanlæg:

På virksomheden er der skumslukningsanlæg etableret i syre-base lageret, kølelageret og brandlageret i bygning 25N, hvor skumtanken også er placeret.

	
Skumtanken, indeholdende produktet "Hotfoam"	Rørsystem til fordeling af skum

Der udføres service kvartalsvist på skumanlægget. Det er Falck, der udfører service på anlægget, ligesom det også er Falck, der står for påfyldning af skum. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at det er virksomhedens ansvar, at dette udføres uden risiko for forurening af jord, grundvand og overfladerecipient.

Anlægget testes ugentligt. Ved test af anlægget udledes der ikke skum, da skumtilførslen kan slås fra, og der testes dermed kun med vand.

Skumtanken har installeret en trykmåler, der vil give alarm ved trykfald (spild). Der er gulvafløb i rummet, men der forefindes spildkit til afdækning af afløb, hvis der skulle ske et spild af skum.

Oplag:

I rummet med skumtanken er der desuden oplag af 2 dunke med skummidlet Hotfoam. Det er brandvæsnet, der har krævet dette. Skummet er placeret på spildbakke.




Skum i oplag til en beredskabsindsats.

Øvelser:

Virksomhedens ansatte udfører ikke øvelser i brandslukning hverken indendørs eller udendørs. Beredskabet har tidligere lavet øvelser i virksomhedens "brandlager". Øvelserne er sket uden udlægning af skum.

Gulvet i lageret er uden gulv afløb, og gulvet er etableret med fald mod midten så skum ved en eventuel fremtidig hændelse vil løbe mod midten, hvor det kan opsamles og bortskaffes.



Sprinklere i loftet på lagerrummet.

Opsummering:

Virksomhedens ansatte udfører ikke øvelser med skum på virksomheden. Beredskabet har udført øvelser i brandlageret. Ved øvelserne sker der en simulering af hvordan skummet skal opsamles og bortskaffes, da øvelserne er blevet udført uden udlægning af skum.

Ved test af skumslukningsanlægget udledes der ikke skum, og der sker ingen afledning af spildevand med brandslukningsmidler.

På virksomhedens skumtank er der alarmer, som vil registrere evt. spild, og der forefindes udstyr til afdækning af afløb.

Virksomheden har 2 dunke med skum stående i oplag efter krav fra beredskabet. Dunkene står på spildbakke.

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen