

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Roderdal 2, 6900 Skjern
CVR:	74799116
Type:	Landbrug primært kvæg (§11)
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 09-09-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- På luftfoto (ortofoto) for 2025 og 2023 ses det, at restvand fra ensilagesiloer er løbet ud på markareal øst for ensilagesilo.
- Møddingsplads:
 - Afløb: Ikke frit afløb til fortank.
 - Dybstrøelse er ikke overdækket med plastik/vandtæt presenning.
 - Dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik (straks efter udlægning).
 - Tagflader på omkringliggende bygninger: Leder tagvand ud på møddingsplads.
- Gyllebeholder på 1.052 m³: Dykket indløb mangler.
- Diesel i maskinhus/værksted har overskredet anvendelsestiden på 30 år.
- Der er etableret produktionsareal til 5 heste (5 hestebokse á ca. 3x4 meter) samt 2 sygebokse i bygning, der i ejendommens §11-miljøgodkendelse fra 2009 fremgår som maskinhus.
Vurdering:
Etablering af nyt produktionsareal kræver miljømæssig tilladelse = Der skal ansøges om ny miljøgodkendelse.
 - Hvis sygebokse ikke anvendes, og der kun er op til 25 m² hestebokse, kan dette i stedet anmeldes, jvf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §15.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærper:

- **Restvand og ensilagesaft fra ensilagesiloer og forplads skal opsamles korrekt. Restvand/ensilagesaft skal pumpes til gylle.**
 - Indskærperen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 17.

- Møddingspladsen skal opfylde krav, som beskrevet i husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 6:
 - **Møddingssaft skal ledes til gylle.**
 - **Dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik (straks efter udlægning).**
 - **Overfladevand fra omliggende tage må ikke ledes ind på møddingsplads.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. nr. 2243 af 29. november 2021) § 13 og 15.
- **Der skal etableres et dykket indløb til 1.052 m3 gyllebeholder, så flydelag ikke brydes ved pumpning.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021), § 22.

Indskærpelse givet ved tilsyn i 2022 skal efterkommes:

- **Olietank i gl. maskinhus skal udskiftes, da den har overskredet sin brugstid/sløjfningstermin.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i olietankbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1257 af 27. november 2019), § 44.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
09-09-2025	Indskærpelse, Miljø	Dykket indløb skal etableres i 1.052 m3 gyllebeholder.
09-09-2025	Indskærpelse, Miljø	Restvand fra ensilagesiloer skal opsamles korrekt.
09-09-2025	Indskærpelse, Miljø	Møddingsplads: Dybstrøelse skal overdækkes med plastik + afløb ved fortank skal være frit + tagvand må ikke ledes til pladsen.
11-02-2022	Indskærpelse, Miljø	Olietank i gl. maskinhus har overskredet tidsfrist og skal udskiftes.
11-02-2022	Indskærpelse, Miljø	Spjældet mellem fortank og den lille gyllebeholder skal afblændes i henhold til landbrugets Byggeblad om Afblænding af forbindelse mellem gyllebeholder og fortank. Indtil dette er udført, må gyllebeholderen ikke fyldes mere, end det naturlige tilløb fra stalden tillader.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	20-01-2009
Sidste tilladelse	20-01-2009
Tilladte dyreenheder	186,76
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2009 er udnyttet ift. dyrehold. 2017: Anmeldelse af ensilageplads: Er etableret.
Staldtype	Køer: Sengestald med spaltegulv Opdræt: - Sengestald med spaltegulv - Dybstrøelsesarealer. Der er etableret produktionsareal til 5 heste (5 hestebokse á ca. 3x4 meter) samt 2 sygebokse til kvæg i bygning, der i ejendommens §11-miljøgodkendelse fra 2009 fremgår som maskinhus. <u>Vurdering:</u> Etablering af nyt produktionsareal kræver miljømæssig tilladelse = Der skal ansøges om ny miljøgodkendelse. - Hvis sygebokse ikke anvendes, og der kun er op til 25 m2 hestebokse, kan dette i stedet anmeldes, jvf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §15.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Foder - vilkår	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Opbevares på ejendommens møddingsplads eller på møddingsplads på Længstedal 14.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	103	137,33	20-01-2009
St.r. årsopdr. 0-3 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	13	3,19	20-01-2009
St.r. årsopdr. 3-13 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	42	14,28	20-01-2009
St.r. årsopdr. 13-28 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	54	29,18	20-01-2009
Slagtekalv st.r. 40-110 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	60	2,77	20-01-2009

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	97	129,3	2.900,1	0,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	25	6,7	0,0	79,3
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	81	37,6	508,0	0,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	58	3,7	0,0	44,9
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	14	3,1	31,9	0,0
Heste, 300 - 500 kg	Dybstrøelse	2	0,7	0,0	15,4
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	3	0,6	0,0	15,2

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 09-09-2025:</u> - Malkekvægsbesætning: 99 køer, 110 kvier og 18 handyr. - Øvrig hestehold: 5 heste. <u>Ifølge kvægdatabasen, periode 01-08-2024 til 31-07-2025:</u> - 97 årskøer, 25 kvier (0-6 mdr.), 82 kvier (6 mdr.-kælvning), 58 slagtekalve (0-6 mdr.) og 14 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2023/2024: 104 årskøer, 25 kvier (0-6 mdr.), 80 kvier (6 mdr.-kælvning), 62 slagtekalve (0-6 mdr.), 9 slagtekalve (6 mdr.-slagtning) og 2 heste. <u>Vurdering:</u> Det samlede dyrehold overstiger ikke det tilladte for ejendommen, men der er ikke miljømæssig tilladelse til heste på ejendommen.
Produktionsareal	Der er etableret produktionsareal til 5 heste (5 hestebokse á ca. 3x4 meter) samt 2 sygebokse til kvæg i bygning, der i ejendommens §11-miljøgodkendelse fra 2009 fremgår som maskinhus. <u>Vurdering:</u> Etablering af nyt produktionsareal kræver miljømæssig tilladelse = Der skal ansøges om ny miljøgodkendelse. - Hvis sygebokse ikke anvendes, og der kun er op til 25 m² hestebokse, kan dette i stedet anmeldes, jvf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §15.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Udendørs ensilagesiloer: - Afløb til lille brønd/sandfang, hvorfra der ifølge ejer kan pumpes til gyllekanal i kostald. Ved tilsynet er pumpen ved at blive skiftet. På luftfoto (ortofoto) for 2025 og 2023 ses det, at restvand fra ensilagesiloer er løbet ud på markareal øst for ensilagesilo.

	<u>Vurdering:</u> Al restvand skal opsamles korrekt. Det skal sikres, at pumpe kan følge med til at pumpe restvand til gylle. Restvand må ikke udledes på markareal.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Afløb: Ikke frit afløb til fortank. - Afløb fra møddingsplads skal altid være frit. Møddingssaft skal ledes til gylle. Overdækket: Nej. - Dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik (straks efter udlægning). Tagrende på omkringliggende bygninger: Leder tagvand ud på møddingsplads. Mødding skal være indrettet sådan at overfladevand fra omliggende tage ikke kan løbe ind på møddingarealet.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Ingen udendørs kalveplads.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1997	767	2.300	767	
Ensilageplansilo	01-01-2018	600	1.000	0	
Fast mødding	01-01-1997	60	45		

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak rokerer rundt på arealer fra år til år.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1978	13-12- 2018	10	154	800	Flydelag	Beholder kontrolleret 13-12-2018.
Gyllebeholder	01-01- 1988	13-12- 2018	10	263	1.052	Flydelag	Beholder kontrolleret 13-12-2018
Gyllekanaler	02-01- 1978			0	350		

Beholdere	
Udsprinkling af restvand	Der er ikke udsprinklingsanlæg. Hvis der etableres udsprinklingsanlæg skal Landbrugets byggeblad for udsprinklingsanlæg følges: Der skal etableres en opsamlingsbeholder som

	skal dimensioneres ift. areal for opsamling = Ensilagesiloer + forplads/beton, hvorfra regnvand leder til pumpebrønd.
Opbevaringskapacitet	Der opnås ifølge ejer tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet ved brug af eksterne gyllebeholdere, bl.a. på Skovvejen.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 800 m ³ .: - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Spjæld: Ikke fjernet/afblændet. Tanken anvendes op til jordniveau. - Dykket indløb: Nej, der pumpes ikke til tanken. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.052 m ³ .: - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Dykket indløb: Nej. Der skal etableres dykket indløb. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 3	Roderdal 6: Gyllebeholder på 300 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Længstedal 14	100	1.000
Afgive til opbevaring	Roderdal 6		300

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank	01-5323	2006	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2056
2005	150885	Tank	01-4003	2005	Diesel	4.000	Nedgravet		30-12-2055

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Diesel i maskinhus/værksted har overskredet anvendelsestiden på 30 år. <u>Vurdering:</u> Tanken må ikke længere påfyldes. Tanken skal tages ud af drift hurtigst muligt. Overjordisk dieseltank fra 2006 står på fast bund. 4.000 liters tank til nedgravning er registreret i BBR på ejendommen, men er endnu ikke nedgravet eller anvendt til diesel.

	Ældre olie-/dieseltanke ved maskinhus har overskredet anvendelsestiden og må ikke længere anvendes.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i værksted. Spildolie: Skal afhentes af godkendt indsamler.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i fryser i maskinhus.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning. Til vask af malkestald anvendes egen boring.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Roderdal 2</u> Markvandingstilladelse: 2 boringer (DGU nr. 94.2500 og 94.2605(Roderhøj)): 96.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder 26-10-2025. - Boring ved Roderdal 2: Ok. - Boring ved Roderhøj: Ikke set ved tilsynet. Ansøgning om fornyelse af markvandingstilladelse kan ske via https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning <u>Længstedal 14:</u> Markvandingstilladelse: 2 boringer (DGU nr. 94.2575 og 94.2132): 67.200 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2038. Boring ved Længstedal 14: Ok. Boring ved Længstedal 10: Ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Ikke set ved tilsynet.
Overfladevand (tage og store flader)	Vand fra tage ledes ud på terræn. <u>Vurdering:</u> Tagvandet må ikke sammenblandes med møddingssaft og restvand. Tagvand skal ledes bort u-forurennet = Tagrender på de omkringliggende bygninger skal gennemgås/justeres, og der skal etableres separat regnvandsbortledning.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald sorteres og bortskaffes - enten via husholdningscontainere eller via AFLD (landbrugsplast).

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	09-09-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,60

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.