

Super Dæk Service  
Grønlandsvej 10  
9900 Frederikshavn  
Att.: Søren Bødker

E-mail: [srbd@sds.dk](mailto:srbd@sds.dk)

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00  
post@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**6. maj 2026**

## **Rapport efter miljøtilsyn hos Super Dæk Service - Frederikshavn beliggende Grønlandsvej 10, 9900 Frederikshavn**

Sagsnummer: GEO-2026-01604  
Dokumentnummer: 8787907

Frederikshavn Kommune har den 5. maj 2026 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:  
Maria Klitgaard  
Direkte telefon:  
+45 9845 6279

Fra virksomheden deltog Søren Bødker og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

### **Opfølgning**

Tilsynet gav anledning til følgende aftale:

- **Opbevaring af farligt affald**

Virksomheden havde under tilsynet en 1.000 L palletank med spildolie stående inden i værkstedet op ad porten. Palletanken stod uden opsamling, se bemærkning under "Farligt affald" i vedhæftet bilag.

Jf. §13 i Autoværkstedsbekendtgørelse nr. 908 af den 30. august 2019 skal farligt affald placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak.

Det **aftales** på tilsynet, at virksomheden ikke har farligt affald placeret uden opsamling. Affaldet skal placeres således, at der ikke er risiko for spild/lækage til jord, grundvand og overfladevand eller afløb til kloaknettet, jf. ovennævnte. Virksomheden finder anden form for opbevaring, enten etablerer opsamling eller finder dobbeltvægget olietank godkendt til formålet **inden den 1. august 2026**.

Frederikshavn Kommune anmoder om billedokumentation på, at aftalen er efterkommet inden for tidsrammen.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

### **Miljørisikovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned. Timeprisen i 2026 er 872 kr.

### **Lovgrundlag**

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen


Maria Klitgaard (MAKL)  
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	76153110	CVR nr.	28653964
		P. nr.	1024440466



Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Autovirksomhed, som udfører autoreparationer, serviceeftersyn og klargøring til syn. Værkstedet blev etableret i 2019 i en nyrenoveret bygning. Virksomheden er en del af Super Dæk Service kæden (Nordisk Dæk Import) og lejer sig ind på lokaliteten. Nedenfor ses billeder fra tilsynet:</p>  <p>Værkstedets åbningstid er ml. kl. 7.30 og 16.30.            Antal ansatte: 9 stk. inkl. kontor.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Jf. § 14 i Autobekendtgørelsen stilles der krav om følgende egenkontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indkøb af farve, lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmiddel, osv. Ikke relevant, da der ikke foretages autolakering eller undervognsbehandling. Disse opgaver laves ude af huset.</li> <li>- Mængde farligt affald og leveringssted. Værkstedet kan fremvise kvitteringer.</li> <li>- Tidspunkt for kontrol og vedligeholdelse af filtre på afkast.</li> </ul>

	Virksomheden oplyser, at der er alarm og filter på udsugning af udstødningsgas. Filtre tilses og skiftes af firma tilknyttet kæden Super Dæk Service. Sidste udskiftning var primo 2026.
Miljøgodkendelse	Virksomheden er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen.
Forurenet jord	Det vurderes at den nuværende drift ikke giver anledning til forurening af jord og grundvand.
I øvrigt	Virksomheden opvarmes med fjernvarme. Flot virksomhed.

### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Godkendt udsug til udstødningsgasser og afkast er ført 2 m. over tagryg. Rumventilation med eget afkast.</p> <p>Filtre skiftes på landsplan af udvalgt person i Super Dæk Service. Sidst skiftet primo 2026.</p>  <p>Antal afkast: 3 stk., hvoraf kun 2 stk. benyttes. Afkast fra gl. traktorværksted benyttes ikke.</p> 

### Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Alle aktiviteter foregår indendørs. Støjende aktiviteter foregår bag lukkede døre og porte. Virksomhedens kompressor er placeret indendørs i en lukket rum.

	 <p>Frederikshavn Kommune har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden.</p>
--	---

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Virksomheden har egen indendørs vaskeplads, hvor spildevand passerer olieudskiller med sandfang. Vaskepladsen er placeret i gl. traktor-/lastbilværksted.</p>  <p>Vaskepladsen anvendes ca. 2 gange om mdr.</p> <p>Alt kloak, herunder ny olieudskiller blev etableret i 2019 ifbm. reoveringen. Der er ikke umiddelbart meddelt en tilslutningstilladelse til vaskepladsen. Kommunen kan vurdere, at der skal meddeles en tilladelse.</p>

### Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	Olieudskiller med elektronisk overvågning tømmes automatisk to gang årligt - den ene gang af Stæten og den anden gang af Super Dæk Service interne aftale på olieudskiller.

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ikke registreret nogle aktive olietanke på ejendommens BBR. Virksomheden har en palletank på 1.000 L til opbevaring af spildolie. Ydermere er der palletanke til vand/saltvand fra traktordæk.

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:

- Oliefiltre, spraydåser: Stena Recycling
- Kølervæske: Stena Recycling
- Bremsvæske: Stena Recycling
- Spildolie: Stena Recycling
- Batterier/akkumulatorer: Returordning med FTZ

Farligt affald opbevares indendørs på spildbakke eller i egnet beholder fra Stena Recycling.



Virksomheden har en palletank på 1.000 L til opbevaring af spildolie. Palletanken er placeret lige inden for værkstedets port. Spildolie skal jf. Autoværkstedsbekendtgørelsen opbevares på spildebakke eller anden opsamling, således der ikke sker risiko for spild til omgivelserne.



Det aftales med virksomheden, at de inden den 1. august 2026 anskaffer en dobbeltvægget olietank til spildolie eller etablerer opsamling under palletanken, således kravene i bekendtgørelsen er overholdt.

Affald, generelt

Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:  
 Dagrenovation: HCS A/S Transport & Spedition  
 Dæk: Helstrup Dæk  
 Plast kofanger: HCS A/S Transport & Spedition  
 Bilruder, PVC: HCS A/S Transport & Spedition  
 Metal: Stena Recycling  
 Pap, papir: HCS A/S Transport & Spedition

Plast: HCS A/S Transport & Spedition

Alt affald opbevares korrekt i særskilte containere.



Virksomheden anvender Capptain styringssystem til at håndtere miljø-, arbejdsmiljø- og compliance-processer.