

VIRKSOMHEDSTILSYN

Virksomhedsnavn: Hornslet Autoværksted	Dato for tilsyn: 18. marts 2025
Tilsynsadresse: Løgtenvej 3	Postnummer og by: 8543 Hornslet
CVR-nr./evt. P-nummer: 27 77 07 38	Matrikel: 2 g, Hornslet By, Hornslet
Kontaktperson: Søren Eriksen	Planforhold: Blandet bolig og erhverv - 2.1.BE6
Telefon nr.: 86 99 49 56	Tilstede ved tilsynet: Søren Eriksen
E-mailadresse: faktura@hornsletauto.dk	Tilsynsførende: Daniela Schmidt

Virksomhedstype: Autoværksted	Hovedaktivitet: Autoværksted
---	--

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):

Basistilsyn (herunder relaterede)	X	Kampagnetilsyn		§ 9 tilsyn	
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn		Øvrige tilsyn	

Tilsynstype (sæt x):

Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	X
-----------------------	--	---------------	---

Der er ført tilsyn med (sæt x):

Støj – støjende maskiner og aktiviteter	X	Tanke	X
Luft – emissioner, rensning og afkasthøjder	X	Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	X
Spildevand/afløbsforhold	X	Beskyttelse af jord og grundvand	X
Råvarer – opbevaring og håndtering	X	Andet	-

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej): Nej	Dato herfor:
--	---------------------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)	Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)
OK ☐ Ikke OK ☐ Ikke relevant ☒	Påbud ☐ Forbud ☐ Indskærpelse(-r) ☐

Jordforurening (hvis det er relevant):

På tilsynet blev der ikke konstateret forhold, der tyder på jordforurening.

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Virksomheden fremstår pænt og ryddelig

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Sagsnr. 25/5724

Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med kursiv skrift.

1. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens¹ § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud da virksomheden er etableret før 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen²
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴, Bilsrotbekendtgørelsen⁵ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietankbekendtgørelsen⁶

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til kommunen i henhold til § 15 i Autoværkstedsbekendtgørelsen. Virksomheden som helhed bliver herved omfattet af reglerne i bekendtgørelsen.

2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Virksomheden beskæftiger sig med • reparationer og service • karosseriarbejde (meget begrænset omfang).
Produktionsareal	Produktionsareal: 250 m ² Grundareal: 800 - 900 m ²
Indretning	Værkstedet er indrettet med: • 4 stk. lifte • 1 stk. bremsetester • 1 stk. kompressor • 1 stk. røggasmåler • 2 stk. dækmaskine • 1 stk. afbalanceringsapparat • 1 stk. CO₂ - svejseanlæg • 1 stk. fuldautomatisk airconditionapparat til biler (kølevæsken renses og genanvendes). Udendørs findes: • parkerede biler • container til skrot, glas og plastkofangere • oplag af dæk.

¹ LBKG 2024-10-11 nr 1093 Miljøbeskyttelsesloven

² BEK nr 1536 af 09/12/2019, Miljøtilsynsbekendtgørelsen

³ BEK nr 1519 af 29/06/2021, Brugerbetalingsbekendtgørelsen

⁴ BEK nr 1749 af 31/12/2024, Affaldsbekendtgørelsen

⁵ BEK nr 1654 af 29/12/2022, Bilsrotbekendtgørelsen

⁶ BEK nr 1257 af 27/11/2019, Olietankbekendtgørelsen

Etableret på nuværende adresse	1973 - nuværende ejer overtog værkstedet i 2004/2005.
Udvidelse /ændringer	Værkstedet er renoveret i 2011/12 med bl.a. nyt ventilationssystem (punktudsug og rumventilation). Der er etableret en mindre tilbygning (11 m ²) med gang og kundetoilet. Desuden er smøregraven blevet afblændet og erstattet af en lift. Løfter i værkstedet er hævet.
Antal ansatte	3 svende og 1 lærling
Driftstid	Mandag - torsdag kl. 7.30 - 16.00 Fredag kl. 7.30 - 15.00 Lørdag - søndag kl. Lukket
Driftsforstyrrelser og uheld	Ingen
Egenkontrol / driftsjournal	Virksomheden fører journal over: 1. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager. 2. Tidspunkt for kontrol af renseforanstaltninger på luftafkast.
Bemærkning	-

3. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2018

Nr.	Bemærkning i 2018	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2025
	Ingen bemærkninger	<i>Ikke relevant</i>
Bemærkning		

4. TØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Udsugningsanlæg (udstødningsgas)	Indendørs
2	Kompressor	Indendørs
3	Rumventilation (genveks)	Indendørs
4	Til- og frakørsel	Udendørs
Bemærkninger		Virksomheden har oplyst, at der er timer på ventilationsanlægget, så det kun kører mandag-fredag fra kl. 7.00-16.00. Det er oplyst, at porten holdes lukket ved støjende arbejde. Yderligere fungerer ventilationsanlægget ikke optimalt, hvis porten står åben. Der foretages intet arbejde i weekenden fra fredag kl. 15.00. Kompressoren står i et lukket rum, som vender mod boligen på Eskerodvej 2. Væggen imod naboen er isoleret. <i>Hverken kommune eller virksomhed har modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.</i>

5. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)	Filter/ rensning
1	Udstødning / svejsning*	Ca. 2 m over tagryg	Ingen
2	Rumventilation	Ca. 1 m over tag	Ja
Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast		Ja, det kontrolleres selv og skiftes 1 gang årligt.	
Bemærkninger:		*I forbindelse med svejsning tilkobles et filter med gnistfang inden luften tilsluttes afkast for udstødningsgasser. Svejsning foregår i meget begrænset omfang. Rumventilation og udsugningsanlæg for udstødningsgas er etableret i forbindelse med renoveringen af værkstedet i 2011/2012. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener.	

Opvarmning

Type	Fjernvarme
Bemærkning	-

SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)				Ja
Proces / kølevand	Hjælpesoffer		Udledt spildevand (L/uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Gulvvaskevand	Sæbe	1 L	46 L	Ingen olieudskiller
Bemærkning	Virksomheden vasker gulve ca. en gang/uge med gulvvaskemaskine. Vandet udledes til spildevandsafløb uden olieudskiller. Der bruges nyt vand hver gang. Der bruges ca. 45 L vand og 1 L sæbe. Virksomheden fejer og tørrer olie op løbende og inden gulvvask. Det vurderes, at mængden af olie i vaskevandet er så lille, at vandet kan udledes til spildevandsafløb uden olieudskiller, under forudsætning af, at gulvet er fejlet og olie er aftørret. Der udledes ikke processpildevand i øvrigt. Der er ingen afløb i værkstedet. Regnvand fra forplads afledes til regnvandssystem. Forpladsen anvendes udelukkende til parkering af biler.			

6. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Motorolie	1.200 L tank	1.200 L	Indendørs
Motorolie	200 L tromle	200 L	Indendørs
Gearolie	20 L tromle	60 L	Indendørs

Kølevæske	60 L dunke	180 L	Indendørs
Bemærkning	Råvarer opbevares i lagerrum med tæt, malet gulv og uden gulvfløb.		

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Produce ret (år)	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Motorolie	Overjordisk ståltank	1.200	2013	Ja Tanknr.: 08010153	Ja
2	Spildolie	Indendørs	1.000	2003	-	Ikke omfattet
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						Nej
Er alder og type af tank ok						Ja
Bemærkninger		1. <u>Tank til motorolie:</u> Thyholm Olieservice G.nr.: 51-5423 Tanken er delt i fire rum. 2. <u>Tank til spildolie:</u> Dobbeltvægget Schütz tank, art. nr. 0082503420 TIT serie nr. 10. Tanken er lejet af Gunnar Lund Olieservice.				

7. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<u>Farligt affald:</u>					
Spildolie	2390 kg	1.000 L dobbeltvægget tank	På fast bund i skur	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Kølevæske	149 kg.	60 liters dunke		Stena	Stena
Bremsevæske	63 kg	Spændelågsfad		Stena	Stena
Oliefiltre	307 kg	Spændelågsfad		Stena	Stena
Blyakkumulatorer	Ca. 40 stk.	Plastkasse		Retur til leverandør: Danbrit	Retur til leverandør: Danbrit
Spraydåser	Meget begrænset	-	Indendørs	Leveres selv til genbrugsstation	Genbrugsstation
<u>Øvrigt affald:</u>					
Metalskrot	-	Overdækket container	Udendørs	Jysk Skrot af 2015 ApS	HJ Hansen
Dæk	450 stk.	På jorden	Udendørs	Helstrup Dæk	Helstrup Dæk
Pap og papir	-	-	-	ABAS	ABAS
Plastkofangere og -spoilere	-	Overdækket container	Udendørs	Jysk Skrot af 2015 ApS	HJ Hansen

Elektrisk affald og lygtepærer	-	Kasser	Indendørs	Leveres selv til genbrugsstation	Genbrugsstation
Plast/Metal/Madkartoner	-	Container	Udendørs, overdækket	ABAS	ABAS
Rest		Container	Udendørs, overdækket	ABAS	ABAS
Opbevares farligt affald på virksomheden			Ja		
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen			Ja		
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald			Ja		
Bemærkning	Bilruder skiftes af eksternt firma, som medtager de gamle ruder. Kun sjældent bortskaffer virksomheden selv bilruder. Virksomheden har alle de relevante containere og sorterer de fraktioner der geneneres.				

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

- Farligt affald opbevares i skur med tæt bund.

8. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Overfladerecipienter	200-500 m til nærmeste § 3 registrerede sø.
Følsomme brugerområder	Beliggende i boligområde.
Vandindvindingsinteresser	Beliggende i område med drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsoplande.

9. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til at håndhæve miljømæssige krav