

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	20.02.2017
<b>CVR-nummer</b>	86437414
<b>P-nummer</b>	1002747140
<b>e-Doc journal nr.</b>	13/020593 (TS)
<b>Virksomhed</b>	Johs. Sørensen og Sønner A/S
<b>Adresse</b>	Holmstrupgårdvej 7-9
<b>Postnummer og by</b>	8220 Brabrand
<b>Telefonnummer</b>	86241288
<b>e-mail</b>	<a href="mailto:ls@johs-sorensen.dk">ls@johs-sorensen.dk</a>
<b>Kontaktperson</b>	Lars Sørensen
<b>Branchekode</b>	H51 – Vognmandsvirksomhed K212 Midlertidig oplagring af ikke-farligt affald
<b>Opstartsdato</b>	1979
<b>Udvidelser/ændringer</b>	2015, etablering af omlastning af madaffald
<b>Tilstede ved tilsynet:</b>	
<b>Virksomheden</b>	Lars Sørensen og Thorbjørn Sørensen
<b>Aarhus Kommune</b>	Annemette Sørensen og Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Tilsynet er udført som følge af konstateret forurening af regnvandsledning og regnvandsbassin, som virksomheder afleder overfladevand til.

## **REGULERINGSGRUNDLAG**

### **Godkendelsespligtig virksomhed.**

Virksomhedens hovedaktivitet på Holmstruggårdvej 7-9 er vognmandsvirksomhed. Administrationen ligger på Sintrupvej 13. Virksomheden har desuden to godkendelsespligtige biaktiviteter: 1: Sortering af byggeaffald og mellemdepot af affald på nr. 9, jf. miljøgodkendelse af 2. juni 1998. 2: Omlastning af madaffald fra dagligvarebutikker på nr. 9, jf. miljøgodkendelse af 7. april 2015.

### **SPILEDEVAND**

Virksomheden ligger i et separatkloakeret område, hvor spildevand afledes til Åby Renseanlæg, men regnvand afledes direkte til recipient. Virksomheden afleder foruden sanitært spildevand også spildevand fra vask af køretøjer i vaskehal via sandfang og olieudskillere (nr. 1). Overfladevand fra virksomhedens tage og befæstede arealer afledes via sandfang og 2 andre olieudskillere (nr. 2 og 3), der blev etableret i tilknytning til tidligere aktiviteter på adressen. Alle 3 olieudskillere er tilmeldt den kommunale tømningsskema.

### **Ved tilsynet er følgende oplyst/konstateret:**

- Vaskehallen er korrekt koblet på spildevandsledningen. Dette kunne konstateres ved løftning af dæksler på begge ledninger med hjælp fra Aarhus Vand A/S.
- Bygningsaffald modtages og sorteres på udendørs plads i henhold til miljøgodkendelsen fra 1998. Der kunne konstateres en enkelt pose med emballageaffald blandt affaldet.
- Hallen til madaffald er etableret med en sump for opsamling af saft jf. miljøgodkendelse fra 2015. Der er p.t. ikke afløb fra hallen til madaffald, men virksomheden overvejer at etablere et afløb fra hallen til spildevandsledningen for at forbedre mulighederne for rengøring.
- Der har i en kortvarig periode været oplag af madaffald på udendørs oplagsplads, da virksomheden ikke var opmærksom på, at pladsen har afløb til regnvandssystemet.

### **Jordforurening**

En del af ejendommen er V1-kortlagt. Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

### **Egenkontrol**

Virksomheden skal årligt indsende en rapport over affaldshåndtering jf. vilkår I1 i miljøgodkendelsen fra 2. juni 1998 og jf. vilkår 3.11.1 i miljøgodkendelsen fra 7. april 2015. Årsrapporten for 2016 er endnu ikke modtaget.

## AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Center for Miljø og Energi er opmærksom på, at der er flere virksomheder i området, som medvirker til den konstaterede forurening af regnvandssystemet, og vil derfor også tage kontakt til disse virksomheder og orientere om problemet. Johs. Sørensen & Sønner har bidraget til forureningen som følge forkert opbevaring af især madaffald, der er konstateret i virksomhedens regnvandsledning.

### Opbevaring og håndtering af madaffald jf. miljøgodkendelse af 7.4.2015

Virksomheden må i henhold til miljøgodkendelse omlaste madaffald på betongulv i hal. Virksomheden skal sikre at følgende vilkår overholdes:

- Alt madaffald skal opbevares og håndteres på indendørs plads jf. vilkår 3.8.1.
- Oplagspladsen og pumpesumpen skal tømmes og rengøres dagligt jf. vilkår 3.8.3.
- Alle køretøjer skal spules, så der ikke hænger bioaffald på sider eller hjul før de forlader oplagspladsen i hallen jf. vilkår 3.5.2.

Alt vand fra rengøringen skal afledes til pumpesøen. Der må intet madaffald ligge uden for hallen, da dette vil det give anledning til afledning af forurenede overfladevand. Spildes der madaffald udendørs, skal det straks fjernes.


### Opbevaring og håndtering af byggeaffald på udendørs plads jf. miljøgodkendelse af 2.6.1998

Virksomheden må i henhold til vilkår B3 i miljøgodkendelse af 2. juni 1998 modtage uforurenede byggeaffald, og byggeaffaldet kan i mindre omfang sorteres på udendørs plads jf. vilkår B4 i samme miljøgodkendelse. Andet affald skal frasorteres **straks** efter modtagelsen

- Virksomheden skal derfor sikre at der ikke er affald på pladsen, som kan medføre forurening af regnvandssystemet. Affald i form af husholdningsaffald, dagrenovation, organisk affald, klude, emballageaffald, metalspåner mv. må derfor ikke forekomme i det affald som ligger på pladsen, og skal frasorteres straks, når affaldet tømmes ud på pladsen.

Der vil blive foretaget en række uanmeldte opfølgende tilsyn med ovenstående forhold i de kommende måneder. Sig til hvis der er spørgsmål eller kommentarer til denne rapporten.

Aarhus Kommune, Natur og Miljø, den 21. februar 2017



Jens Tikær Andersen  
Biolog