



Sherwin-Williams Denmark A/S
Nystedvej 5
7400 Herning
Att.: Kasper A. Guldbrand [kasper.a.guldbrand@sherwin.com]

Miljøtilsyn

Herning Kommune har den 10. februar 2022 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Sherwin-Williams Denmark A/S, Nystedvej 5, 7400 Herning.

Prioriteret tilsyn, varslet

Tilsynet er udført af: Lene Hahn.

Fra virksomheden deltog: Kasper A. Guldbrand.

Vi modtager gerne bemærkninger til afrapporteringen indenfor 14 dage. Herefter betragtes indholdet at stemme overens med de faktiske forhold, og udvalgte oplysninger om tilsynet bliver offentliggjort på Digital MiljøAdministration (dma.mst.dk) iht. krav i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Konklusion

Miljøtilsynet gav ikke anledning til håndhævelser. Tilsynet gav anledning til følgende:

1. Bemærkning til manglende byggetilladelser

Virksomheden har i 2017 etableret filter og afkast til udsug fra støvende aktiviteter, dvs. træsav, træpudser og afvejning af pulver.

Virksomheden blev i 2017 orienteret om, at etableringen af filteranlæg og afkast kræver en byggetilladelse, da det er faste konstruktioner, opstillet udenfor bygningen. Virksomheden har endnu ikke ansøgt om byggetilladelse til det etablerede filteranlæg.

Endvidere er kommunen blevet opmærksom på, at midlertidig byggetilladelse meddelt den 17. februar 2012 til telthal på Nystedvej 31 udløb den 1. januar 2013. Kommunen har den 1. december 2021 bedt virksomheden om lovliggørelse af telthallen.

I skal derfor søge om lovliggørelse af både filteranlægget og telthallen. Der skal ansøges om byggetilladelse digitalt via Byg og Miljø, bygogmiljo.dk.

Spørgsmål vedrørende byggetilladelse kan rettes til Sussi Munch Jensen på tlf. 9628 8034.

Brugerbetaling

Kommunen skal opkræve brugerbetaling for tilsynet. Der opkræves brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet (både før, under og efter). Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober. Få yderligere oplysninger på www.erhverv.herning.dk.

Andet

Virksomheden er omfattet brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 10. Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: D56 *Aftapning, pakning af kemikalier*.


Virksomheden har følgende bi-aktiviteter: D54 *Farve-/lak-/limfabrikker < 3.000 ton/år*

Med venlig hilsen

Lene Hahn

Betaleradresse	Sherwin-Williams Denmark A/S, Nystedvej 5, 7400 Herning
CVR- / P-nummer	24502511 / 1003015469
Etableringsdato	01.09.1972
Driftstider:	Mandag: 7.30-16.00 Fredag: 7.30 - 13.00

Beliggenhed og omgivelser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beliggenhed og omgivelser	<p><u>Planforhold</u> Erhvervsområde 12.E1 i kommuneplanen. Lokalplan 12.E1.1 Erhvervsområde omkring Vesterholmvej i Herning</p> <p><u>Nærmeste beskyttede natur</u> Eng ca. 150 m mod nordøst. Sø og vandløb ca. 315 m mod sydøst.</p> <p><u>Nærmeste boligområde</u> Ca. 700 m mod sydvest.</p> <p><u>Drikkevandsinteresser</u> Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).</p> 

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Processer	<p><u>Produkt</u> Engroshandel. Produkter til overfladebehandling af træ, metal og plast.</p> <p><u>Processer</u> Blander maling og bejdse, både vandbaseret og opløsningsmiddelbaseret. Videre sælger færdige overfladebehandlingsprodukter. Afprøver overfladebehandlingsprodukter.</p> <p><u>Maskiner og anlæg</u> Blandeanlæg. Gulvvægte. Testlakeringsanlæg til afprøvning af produkter. Kompressoranlæg. Udsugningsanlæg. El-trucks.</p>
Væsentlige ændringer	Oplyst, ingen ændringer siden sidste tilsyn 2017.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<p><u>Maling, lak, bejdse, fortynder</u> Opbevares indendørs på støbt gulv uden afløb til kloak.</p> <p>Ved porten mod øst, hvor tom emballage køres ud, friholdes området tættest ved porten, for at sikre, at evt. spild ikke løber ud ad porten.</p>

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforureningskilder	<p><u>Sprøjteboks</u> Anvendes til test af opløsningsmiddelbaserede produkter. Anvendes begrænset, ca. 1 gang pr. uge. Der anvendes max. ½ l opløsningsmiddel pr. time.</p> <p><u>Vægte m.v.</u> Afvejning m.v. af opløsningsmiddelbaserede råvarer</p> <p>Fælles afkast fra sprøjteboks og vægte mv. skønnes til 8 m over terræn.</p> <p><u>Lakeringsmaskiner</u> Testudstyr som udelukkende anvendes til vandbaserede produkter.</p> <p><u>Vægte m.v.</u> Afvejning m.v. af vandbaserede råvarer</p> <p>Fælles afkast lakeringsmaskiner og vægte mv. ført over tag.</p> <p><u>Træsav og -pudser</u> Mindre udstyr til fremstilling af træemner til testlakering. Det oplyses at udstyret sjældent er i brug og sandsynligvis ikke har været i brug de seneste par år.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p><u>Vægte m.v.</u> Afvejning m.v. af støvende råvarer</p> <p>Udsugning fra træsav og -pudser samt vægte mv. føres til Gram posefilter forsynet med visuel alarm ved for højt differenstryk. Afkast skønnes til 2,5 m over tagfladen. Ved tilsynet i 2017 var afkastet til filteranlægget ikke ført over tag. Det kunne ikke ved tilsynet oplyses, hvornår afksthøjden er øget.</p>  <p>Der er ikke meddelt byggetilladelse til filteranlægget, der er etableret i 2017. Virksomheden blev i 2017 oplyst om, at etableringen af filter og afkast kræver en byggetilladelse, da det er faste konstruktioner, opstillet udenfor bygningen. Se punkt 1 i tilsynsbrevet.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p><u>Intern og ekstern kørsel på udenoms arealer</u> Kørsel i forbindelse med levering af råvarer og afhentning af færdigprodukter. Der leveres større vareforsendelser ca. 3 gange pr. uge. Der køres varer ud hver dag.</p> <p>Tom emballage transporteres med truck over Nystedvej til oplagstellet.</p> <p><u>Udendørs filteranlæg og udsugning</u> Ventilatorer til udsug med hhv. opløsningsmidler og støv er placeret i et hjørne med åbning mod sydvest.</p> <p><u>Kompressor</u> Er placeret indendørs.</p> <p><u>Udendørs håndtering af affald</u> Tømning af container til brændbart affald.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Det oplyses, at virksomheden igen støjklager har modtaget. Kommunen har ligeledes ingen støjklager modtaget.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald farligt	<p><u>Rester af opløsningsmiddelbaserede produkter og fortynder fra rengøring af anlæg</u> Opbevares indendørs i palletank på støbt, forsænket gulv uden afløb. Afhentes efter behov af Marius Pedersen.</p> <p><u>Rester af vandbaserede produkter og spildevand fra rengøring af anlæg</u> Opbevares indendørs i palletank på støbt, forsænket gulv uden afløb. Afhentes efter behov af Marius Pedersen.</p> <p>Ifølge indberetning til Affaldsdataregistret er der bortskaffet følgende mængder: 2017: ca. 12 ton 2018: ca. 19 ton 2019: ca. 26 ton 2020: ca. 16 ton 2021: ca. 22 ton</p> <p><u>Lysstofrør</u> Tages med af firma, der udskifter lysstofrørene.</p> <p><u>Elektronik</u> Opbevaring på kontoret og afhentes efter behov af Marius Pedersen.</p>
Ikke-farligt affald	<p><u>Pap</u> Bortskaffes til Marius Pedersen.</p> <p><u>Plast</u> Plastfolie presses i baller, som opbevares i telthallen og afhentes af Marius Pedersen.</p> <p><u>Metal</u> Tomme metaltromler opbevares i telthal og afhentes af Marius Pedersen.</p> <p><u>Brændbart affald</u> Opbevares i udendørs, lukket container. Afhentes af Marius Pedersen.</p>

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ingen tanke registreret i BBR på adressen. Virksomheden er forsynet med fjernvarme.

Jord- og grundvandsbeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jord og grundvand	<p><u>Udendørs oplag og aktiviteter</u> Affaldscontainere. Telthal primært til tom emballage. Se punkt 1 i tilsynsbrevet. Udsugningsanlæg.</p> <p><u>Råvarer og færdigvarer</u> Maling, lak, bejdse og fortynder opbevares indendørs på støbt gulv uden afløb til kloak. Gulvafløb ved håndvask i produktionen er forsynet med opkant. Udgangsdøre i produktionen er forsynet med opkant. Ved porten mod øst, hvor tom emballage køres ud, friholdes området tættest på porten, for at sikre, at evt. spild ikke løber ud ad porten.</p> <p>Virksomheden får derudover opbevaret vandbaserede produkter hos Danske Fragtmænd i HI-Park.</p> <p>Køreareal mellem vej og sluse for råvarer og færdigvarer er befæstet med asfalt og uden afløb til regnvandskloak. Nærmeste kloak afløb ligger i vejen på modsat side ift. virksomheden.</p> <p>Teltet på den modsatte side af Nystedvej anvendes primært til tom emballage.</p> <p><u>Affald</u> Flydende affald opbevares i to palletanke til hhv. vandbaseret og opløsningsmiddelbaseret affald. Tankene er placeret på støbt, forsænket gulv, så evt. spild opsamles.</p> <p>Der er ikke konstateret jordforurening i forbindelse med tilsynet.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Området er separatkloakeret.</p> <p><u>Processpildevand</u> Intet. Rengøringsvand fra produktionen bortskaffes som affald.</p> <p><u>Kondensvand fra kompressor</u> Ved tilsynet i 2017 blev der observeret afledning af kondensvand fra kompressor til regnvandskloak (afledning gennem væggen til regnvandsnedløb) og virksomheden fik en påmindelse om, at kondensvand skal opsamles og bortskaffes som affald eller renses for olie og afledes til spildevandskloakken. Ved dette tilsyn kunne der ikke konstateres afledning af kondensvand fra kompressor til regnvand. Virksomheden kunne dog ikke oplyse, hvornår det er ændret og det forventes at evt. kondensvand tages med ved service.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p><u>Sanitært spildevand</u> Toiletter og køkken. Ingen kantine med madlavning.</p> <p><u>Regnvand fra kørearealer og P-plads</u> Aledes til regnvandskloak.</p>

