



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1.
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 34
dakl@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Tjæreborg Sandblæsning A/S Østergård 4 6510 Gram

| | |
|-----------------------|--|
| Dato for miljøtilsyn: | 06.09.2016 |
| Til stede ved tilsyn: | Mikael Jensen og Max Holm, virksomheden David Klindt, Haderslev Kommune |

| | |
|-------------|---|
| Lovgrundlag | A203 Anlæg, der foretager støvfrembr. overfl. behandlin |
|-------------|---|

| | | | |
|---------|-----------------------|------------|------------------------|
| Telefon | 74821424 | Hjemmeside | www.tj-sandblasning.dk |
| E-mail | tj@tj-sandblasning.dk | CVR nr. | 65335751 |
| Fax | 74822344 | P. nr. | 1002206515 |

| | |
|-----------|---|
| Matrikler | 180 Gram Ejerslav, Gram 302b Gram Ejerslav, Gram |
|-----------|---|

| | |
|-----------------|----------|
| Acadre sagsnr.: | 07/17142 |
|-----------------|----------|

Virksomhedsoplysninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------|---|
| Lovgrundlag | Virksomheden er bl.a. omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 514 af 27. maj 2016 om godkendelse af listevirksomhed - bilag 2, listepunkt A 203 - "Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet overstiger 10.000 normal m ³ pr. time, bortset fra anlæg placeret på virksomheder omfattet af § 1 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller." |
| Godkendelse/tilladelse | Virksomheden har en miljøgodkendelse meddelt af Miljøstyrelsen den 11. april 1978. |
| Kontaktperson ved tilsyn | Virksomheden blev gennemgået sammen med Mikael Jensen. Ventilationsanlægget gennemgås med Max Holm. |
| Baggrund for tilsyn og omfang* | Der er tale om et basistilsyn, hvor hele virksomheden blev gennemgået. |
| Produktionsforhold | Der er ikke sket ændringer i produktionen siden sidste tilsyn. Den vestligst beliggende bygning, dér, hvor sandblæsningen foregik, brændte ned i juli 2014. En ny bygning, lidt over 600 m ² er opført. Den indeholder en klargøringsrum (forhallen); bagved er der sandblæserkabine, kombineret maler- og tørrekabine, oplagsrum til maling og blanderum til maling. Bagved sandblæserkabinen er der rum, hvor sandblæsningsmaterialet renses, filtreres og bruges på ny. Bemærk, at der foretages vådmaling på virksomheden og ikke pulverlakering. |
| Risikobekendtgørelsen | Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. |
| Driftstider | Der arbejdes normalt mandag til torsdag fra kl. 7 - 16; fredage fra kl. 7 - 13.30/14.00. Når der kalkes kirker, starter ma allerede fra kl. 6.00. |
| Antal ansatte | Der er ca. 8 ansatte, inkl. Mikael, på virksomheden. |
| Ressourcer | Siden sidste tilsyn er ejendommen nu tilsluttet fjernvarmenettet. Den 'gamle' malerkabine opvarmes dog stadig ved hjælp af et oliefy. |

Råvarer og kemikalier

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------|--|
| Råvarer og kemikalier | Der er ikke sket væsentlige ændringer i mængde og type af maling. De anvendte malinger (organisk opløsningsmiddel-baserede) har højt tørstofindhold. Der anvendes i gennemsnit ca. 50 ltr. maling om dagen. Der er levering af maling næsten dagligt. Malingen opbevares i lagerrum samt blanderum, begge uden gulvafløb. Til sandblæsning bruges stålgrit og ikke blæsesand som tidligere. Stålgrit kan genbruges flere gange, før det kasseres. |

Luftemissioner

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Luft/lugt | <p>I forbindelse med opførelsen af den nye produktionshal, er der etableret ventilationsanlæg omfattende afkast fra blanderum, malerkabine, sandblæserrum samt rensning af stålgrit.</p> <p>Både malerkabinen og sandblæserrummet har en udsugningskapacitet, hver på 40.000 m³ pr. time.</p> <p>Der gives alarm ved for højt/lavt tryk.</p> <p>Der benyttes patronfiltre til rensning af luften.</p> <p>Ventherm servicerer malerkabinen, medens det er Glenco, der laver service på sandblæserrummet.</p> |

Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Støj | <p>Der kan forekomme støj fra luftafkast og kompressorer. Disse er dog så velplacerede - ventilationsanlægget ved den sydvestlige gavl, og kompressorer under halvtag i 'baggården', at det vurderes, at de ikke vil medføre støjgener for de omliggende boliger.</p> <p>Selve sandblæserrummet er ekstra støjisoleret, så man kan arbejde i lokalerne ved siden af, uden at blive generet af støjen.</p> |

Vand/spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Spildevand | <p>Der er en mindre vaskeplads (delvist overdækket) til virksomhedens biler. Ellers udledes der ikke processpildevand.</p> <p>Tankning af biler (fra dieseltanken) foregår samme sted.</p> |

Udskillere

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------|---|
| Sandfang/udskillere | Sandfang/udskillere tømmes af Simon Moos. |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Tanke | <p>På nuværende tidspunkt findes der</p> <ul style="list-style-type: none">- en nedgravet, afblændet tank fra 1964- en udendørs dieselolietank på 4000 ltr. fra 1998- en indendørs fyringsolietank på 2500 ltr. fra 2001 og- en indendørs fyringsolietank på 1200 ltr. fra 2010. |

Affald og oplag

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------|---|
| Affald (prod. og oplag) | Brugt stålgrit købes af Meldgaard til videre genbrug. Det brugte stålgrit skal dog være 'rustent', ændres til jernoxid (der skal hældes vand over), før det kan genbruges. Brændbart affald, genbrugspap og plast hentes af vognmand, Jens Juhl. |

Farligt affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------|--|
| Farligt affald (prod. og oplag) | Malingsaffald/fortynderaffald opbevares i lukket skibscontainer inden afhentning. Tromlerne står på spildbakke. Der blev sidst afleveret 4 tromler fortynderaffald til Bent Hansens Malervarer ApS. |

Jordforurening

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------|---|
| Jordforurening* | Ejendommen er V1-kortlagt ifølge Jordforureningsloven af Region Syddanmark - dvs. at der er en mulig jordforurening på grunden. |

Håndhævelse

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------|------------------------------------|
| Håndhævelser* | Der er ikke behov for håndhævelse. |

Samlet vurdering

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------|---|
| Samlet vurdering | Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgaaede miljøforhold. Da der er sket væsentlige ændringer på virksomheden (brand af tidligere sandblæsekabine og nyopførelse af sandblæsekabine og malerkabine) er det kommunens vurdering, at der skal foretages en revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse fra 1978. Revurderingen igangsættes i den kommende tid. |

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 518/2016).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 515/2016). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

David Klindt
Miljømedarbejder