

Thorup Auto  
Tolstrupvej 19  
9330 Dronninglund

**Plan og Miljø**

Dato: 12. oktober 2016  
Sags. nr.: 09.20.02-K08-18697-10  
Sagsbeh.: Henriette Kolby  
Lokaltf.: +4599455505  
Ny Rådhusplads 1  
9700 Brønderslev  
Telefon 9945 4545  
Fax 9945 4500  
raadhus@99454545.dk  
sikkerpost@99454545.dk  
[www.bronderslev.dk](http://www.bronderslev.dk)

### Afrapportering af miljøtilsyn

Brønderslev Kommune foretog den 27. september 2016 et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået. Baggrunden for tilsynet var rutinemæssigt tilsyn med virksomhedens miljøforhold.

Tilsynet var varslet med brev af 28. august 2016.

Til stede ved tilsynet var:

- Leif Jensen (LJ), Thorup Auto
- Henriette Kolby (HK), Brønderslev Kommune

Det der blev registreret ved tilsynet er anført i vedlagte tilsynsrapport. Hvis du mener der er fejl eller mangler i det anførte bedes du kontakte mig, således at dette kan rettes i kommunens miljødatabase/virksomhedens miljøsag.

### Tømning af OBU

NKI har sidste gang tømt OBU og sandfang den 20. april 2011. LJ tager snarest kontakt til NKI mht. en ny tømning. Brønderslev Kommune har meddelt fritagelse for tømningsordningen jf. vedlagt brev. I Brønderslev Kommunes regulativ for erhvervsaffald bilag 1 står flg.:

*Pkt. 3.3.5:*

*Udskilleren bliver som minimum besigtiget mindst en gang årligt. Denne besigtigelse består af en pejling af bundslam samt olieindhold i toppen af udskilleren. Konstateres der et væsentligt indhold af bundslam/olie, foretages der straks en bundtømning/skumning."*

*Pkt. 3.3.6:*

*Sandfang, som er etableret i forbindelse med udskilleren, vil som minimum blive tømt en gang årligt."*

Det henstilles at ovennævnte foretages.

### Olietanke

På BBR attest står at der er en nedgravet 1500 l tank fra 1960. Den er ifølge LJ opgravet i 2012/2013. LJ udfyldte olietanksskema og tanken er nu slettet på BBR.

### Jordforurening

Der blev ikke umiddelbart konstateret jordforurening på overfladen i forbindelse med tilsynet, ligesom der på tilsynet ikke specifikt blev undersøgt for jordforurening i form af prøveudtagning. Tolstrupvej 19, 9330 Dronninglund er V1 kortlagt iht. jordforureningsloven.

### Brugerbetaling

Der er i forbindelse med dette tilsyn brugt i alt 5,0 timer, fordelt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for tilsyn er i 2016 fastsat til 311,80 kr. Opkrævningen vil blive fremsendt efterfølgende.

Hvis du har kommentarer til tilsynsbrev og -skema er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

**Henriette Kolby**  
*Sagsbehandler - Virksomheder*

[Henriette.Kolby@99454545.dk](mailto:Henriette.Kolby@99454545.dk)

<b>Virksomhedsnavn</b>	Thorup Auto	<b>CVR-nr.</b> 13519277
<b>Beliggenhed</b>	Tolstrupvej 19, 9300 Dronninglund	
<b>Kontaktperson</b>	Leif Jensen (LJ)	<b>Ejer</b> Thorup Auto
<b>Etableringsår</b> (før/efter 1. jan. 1986)	Overtaget i 1989	<b>Afstand til boliger</b>
<b>Antal ansatte</b>	Ejer	<b>Telefon</b> 21705808
<b>Tilsynsførende</b>	Henriette Kolby	<b>Dato</b> 27. september 2016
<b>Til stede</b>	LJ (LJ) Henriette Kolby (HK)	<b>Udvidelser siden sidste tilsyn (tidspunkt)</b>
<b>Tidsforbrug</b>	Forberedelse: 1,0 timer  Tilsyn: 0,5 time Rapport: 3,5 timer	<b>Driftstid:</b> Fuldtid: fra kl. til kl. Deltid: fra kl. til kl.

#### Virksomhedens aktiviteter, meget lidt

Benyttede proces-	Ja/nej	Benyttede processer	Ja/nej
<b>Service og reparation</b>	Ja	<b>Rensekar/affedtning</b>	Nej
<b>Karosseriarbejde</b>	Lidt	<b>Undervognsbehandling</b>	Nej
<b>Svejsning</b>	Lidt	<b>Automatisk vaskehal</b>	Nej
<b>Lakering</b>	Nej	<b>Motorvask</b>	Motorvask forekommer meget lidt. Biler vaskes ind i mellem på vaskeplads.
<b>Vask indenfor</b>			
<b>Vask udenfor</b>			

Bemærkninger: Vaskeplads er tilsluttet olie- og benzinudskiller.

#### Kvitteringer

	Ja	Nej	
<b>Set kvitteringer for aflevering af farligt affald</b>	X		
<b>Kontrol af filtre i luftafkast (kun aktuelt v. autolakering)</b>			
<b>Ved undervognsbehandling. Dokumentation for indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler</b>			

Autoværk.bekndt. § 14. Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om:

1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.

2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.

3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.

Dokumentationen skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

Hvis virksomheden ikke kan forevise kvitteringer så: Det indskræpes, at virksomheden foretager en affaldsregistrering for afleveret affald, som anført i Affaldsbekendtgørelsen<sup>1</sup> jf. de kommunale affaldsregulativer eller Autoværkstedsbekendtgørelsen<sup>2</sup> (§ 14)

## Spildevand

Aktivitet	Afledning	Rensning	Bemærkninger
Afløb værksted	Ja håndvask		
Vaskeplads	Via OBU – sandfang til off. kloak	OBU	
OB/U og sandfang	Ja		Tømmes af: NKI
Tilsluttet off. kloak Ja/nej	Ja		
Sandfang			
Kar/grav til opsamling af undervognsspild/dryp			

Bemærkninger: OBU blev tømt sidste gang i 2011. LJ fremviste kvittering. OBU tømmes ved behov. LJ kontakter NKI for ny tømning. Henstilling givet jf. tilsynsbrev.

<sup>1</sup> 1309 af 18/12 2012 Bek. om affald.

<sup>2</sup>Bekendtgørelse nr. 1733 af 21/12 2015. Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

<b>Affaldsproduktion</b>				
<b>Type</b>	<b>Mængde</b>	<b>Opbevaring<sup>3</sup></b>	<b>Modtager/ Transportør</b>	<b>Set kvitte- ring (x)</b>
<b>Spildolie*</b>	Ca. 600 li- ter/året	I 200 I tromler i kemikalie- rum	Avista Oil	X
<b>Oliefiltre*</b>	Ca. 100 stk./året	I plastbeholder i værksted	Nordjyllands skrot	X
<b>Rensevæsker*</b>	Haves ikke			
<b>Kølevæ- ske/bremsevæske*</b>	Ikke afleve- ret endnu	I kemikalierum	Afleveres på genbrugs- pladsen	
<b>Vand fra bremsevasker</b>	Haves ikke			
<b>Spraydåser*</b>		I kemikalierum	Afleveres på genbrugs- plads	
<b>Brugte katalysatorer</b>	Retur til le- verandør			
<b>Bremse-/ koblingsdele</b>		Med jern/skrot	Nordjyllands skrothandel	X
<b>Dæk</b>		Ude	Nordjyllands skrothandel	x
<b>Metalskrot</b>		Ude	Nordjyllands skrothandel	X
<b>Brændbart</b>		I 400 I container	Sørig	X
<b>Glas</b>				
<b>Sand fra sandfang</b>	Ikke tømt si- den 2011		NKI	
<b>Tømte malingsbøtter</b>	Haves ikke			
<b>Olie- og kemikalieaf- fald*</b>				
<b>Sugemateriale (sav- smuld, kattegrus etc., olievædede klude = bortskaffes som farligt affald)*</b>				
<b>Ophugning af biler<sup>4</sup></b>	Foretages ikke			
<b>Benzinpåfyldning</b>	Foretages ikke			
<b>Filtre v. undervognsbe- handling</b>				

<sup>3</sup> §12 stk. 2, 3 og § 3 om regler for opbevaring af farligt affald iht. Bekendtgørelse nr. 1733 af 21/12 2015. Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 1733 af 21. dec. 2015 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

Luft				
Indhold	Udsugning JA/Nej	Placering af afkast	Afkasthøjde	Rensning
Lakering	Nej		5	6
Undervognsbeh.	Nej		7	8
Udstødn./svejserøg/Rensemiddeldampe	Ja	Over tag	1-2 meter over tagryg <sup>9</sup>	
Slibning			10	
Asbestbremseser			11	
Bemærkninger: Filterstøv bortskaffes som brændbar.				
Olietanke				
Indhold	Placering	Størrelse	Alder og nummer	
Bemærkninger: På BBR attest står at der er en nedgravet 1500 l tank fra 1960. Den er ifølge LJ opgravet i 2012/2013. LJ udfyldte olietanksskema og tanken er nu slettet på BBR. Ejendommen opvarmes med stokerfyr. Fyr tilses/renses 2 gange om året.				

Øvrige kommentarer
Bemærkninger:

<sup>5</sup> 2 m over tag, min. 8 m over terræn jf. bilag 1

<sup>6</sup> Tør-/vådfilter

<sup>7</sup> 2 m over tag, min. 5,5 m over terræn jf. bilag 1

<sup>8</sup> Frafiltering af olietåge

<sup>9</sup> 1 m over tag

<sup>10</sup> 2 m over tag, mindst samme højde som bygning indenfor 50 meter, hvor mennesker opholder sig i mere end 6 timer/dg

<sup>11</sup> Hvis ej bremsevasker benyttes skal 99,9 % frafilteres. 1 m over tag.

