

Returadresse:
Land By og Kultur, Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

PTI A/S
Vennelystvej 2
6880 Tarm

**NATURENS
RIGE**

Sagsbehandler
Pernille Nielsen
Direkte telefon
99 74 17 21
E-post
pernille.nielsen@rksk.dk
Dato
6. oktober 2021
Sagsnummer
21-019052

Miljøtilsynsrapport

Adresse:	Vennelystvej 2, 6880 Tarm
Virksomhed:	PTI A/S
Cvr.nr.:	19051277
Type:	Virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m ² eller derover
Miljøtilsyn:	16. september 2021 kl. 13.00

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

Eventuelle håndhævelser

- Tilsynsbesøget gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller indskærpelser.

Egenkontrol

- pH for spildevandet fra bejdseprocessen efter rensning og filtrering ligger ofte over 9,0, men mængderne af spildevand er forholdsvis små. Da grænseværdien i tilslutningstilladelsen er 9, skal der fortsat arbejdes med at sænke pH-værdien.

Der er i øvrigt ikke bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.

Luftafkast fra bearbejdning

- I oplyste ved tilsynet, at udsugningsanlæg fra bearbejdning er blevet udskiftet. Den udsugede luft renses i cyklon og udledes via afkast, som ikke er ført over tagfladen. Med baggrund i det lave forbrug af køle-smøremiddel til bearbejdning og nuværende brug af bearbejdningsmaskinerne vurderes det, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for yderligere dokumentation til brug for vurdering af luftforureningen fra bearbejdning. Afkast skal dog indrettes, så det lever op til kravene til et bagatelafkast i henhold til Luftvejledningen. Dvs. afkast skal være opadrettet og føres 1 meter over tagfladen på det sted, hvor afkastet er placeret. Vi aftalte, at I vil forhøje afkastet, så det er 1 meter over tagfladen på bygningen.

Opbevaring af farligt affald

- Ved tilsynet observerede jeg, at der stod en åben trækasse med poser med filterkage samt spande dækket med plast indeholdende slam fra oprensning af fældningskar fra bejdseprocessen udendørs på areal med flisebelægning. Vi aftalte, at affaldet vil blive bortskaffet med det samme. Farligt affald skal opbevares i henhold til vilkår 21 i miljøgodkendelsen, dvs. i tæt emballage på tæt bund med opkant og uden afløb samt under tag.

Øvrige bemærkninger

- Der er ikke bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.
- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækning af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurenede jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.
- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

Baggrund for tilsynet

- Der er ført et basistilsyn efter miljøbeskyttelsesloven¹ og dens afledte bekendtgørelser.
- Der er ført tilsyn med følgende:
 - Virksomhedsaktiviteten
 - Ændring af aktiviteten siden sidste tilsyn
 - Opbevaring af kemikalier og råstoffer
 - Luftforurening

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

- Støj
- Overholdelse af vilkår i miljøgodkendelsen og spildevandstilladelse
- Affaldshåndtering
- Spildevandshåndtering

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

Kategori	Beskrivelse	Score
A	Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller et kvalitets-, arbejdsmiljø- eller energiledelsessystem, hvor miljø er integreret. Der arbejdes ikke systematisk med miljøforbedringer, der er ikke formuleret målsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet, og der er ikke opnået løbende dokumenterede miljøforbedringer på udvalgte områder.	5
B	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overholder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, efterkommer påbud samt at der ikke berettigede naboklager. Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve med mindst en indskærpelse.	1
C	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	3
D	Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	3
E	Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.	3

Miljørisikovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest onsdag d. 20. oktober 2021.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringsen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynsrapporten offentliggøres på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Du skal betale 2.817,17 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 433,41 kr., og jeg har brugt 6,5 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Forberedelse af tilsyn	13/9-2021	2,5
Fysisk miljøtilsyn	16/9-2021	1
Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	16/9, 4/10, 6/10-2021	3

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Venlig hilsen



Pernille Nielsen
Civilingeniør

Bilag

Udskrift fra Miljødatabase (tilsynskommentarerne).