

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	St Fjølstervangvej 4, 6920 Videbæk
CVR:	43725270
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 29-01-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ensilagesaft/restvand fra ensilagesiloer samt delvist ajle fra areal med kalvehytter afledes til afløb på hjørne ved goldkøer:
 - Afløbet udleder formentlig til grøft syd-vest for grusvej. Ved grøft lugter det af "ensilage" = Ensilagesaft, restvand opsamles ikke korrekt.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Der skal etableres afløb til gylle fra pladser med dyrehold og ensilage: Ajle + ensilagesaft + restvand skal opsamles korrekt.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 8 stk. 2 og § 17.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetalning

Brugerbetalningen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetalning opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser


Opsummering af håndhævelser		
29-01-2026	Indskærpelse, Miljø	Restvand/husdyrgødning fra ensilagesiloer/kalvehytter skal opsamles korrekt: Skal pumpes til gylle.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	05-08-2019
Udnyttelse af godkendelse	§16a-miljøgodkendelse fra 5. august 2019 er delvist udnyttet. - Udnyttet i eksisterende stalde og tidligere maskinhus. - Velfærdsboks ved opsamlingsplads: Ikke etableret inden for 6 års udnyttelsesfrist. - Ny ensilagesilo: Ikke etableret inden for 6 års udnyttelsesfrist. <u>Vurdering:</u> Tilladelse til etablering af velfærdsboks og ensilagesilo er bortfaldet.
Staldtype	- Dybstrøelsesarealer. - Sengestald med spalter.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Dybstrøelse afhentes af biogasanlæg.
Beplantning (vilkår)	Der er ikke krav om beplantning.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgrupp e	Staldsystem
1	Kalvestald	Ja	135	Alle kvæg	Dybstrøelse
2	Kalvehytter	Ja	50	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
3	Læskur Hest	Nej	39	Heste, Får og Geder	Dybstrøelse
4	Kostald	Ja	145	Alle kvæg	Dybstrøelse
4	Kostald	Ja	2.030	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
6	Goldko og Kvier	Ja	460	Alle kvæg	Dybstrøelse
7	Lille Rundbuehal	Ja	38	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
8	Mellem Rundbuehal	Ja	60	Alle kvæg	Dybstrøelse
9	Stor Rundbuehal	Ja	90	Alle kvæg	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 28-01-2026:</u> Malkekvægsbesætning: Samkøring med St Fjølstervangvej 14: 283 køer, 283 kvier og 5 handyr. - På St Fjølstervangvej 14: Ca. 40-50 drægtige kvier. <u>Ifølge kvægdatabasen</u> for periode 1/8-24 til 31/7-25: - 280 årskøer, 62 kvier (0-6 mdr.), 160 kvier (6 mdr.-kælvning), 160 slagtekalve (40-86 kg.), 38 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Velfærdsboks: ikke etableret. Inddragelse af eksisterende maskinhus: Er etableret.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	4 ensilagesiloer: - Mod syd: Der er etableret murafrænsning i den sydlige ende. - Mod nord: Vand fra ensilagesiloer samt delvist fra areal med kalvehytter afledes til afløb på hjørne ved goldkøer. Afløbet udleder formentlig til grøft syd-vest for grusvej. Ved grøft lugter det af ensilage. - Ensilagesaft, restvand og ajle opsamles ikke korrekt. <u>Vurdering:</u> Ensilagesaft, restvand og ajle skal opsamles korrekt. Der skal hurtigst muligt etableres pumpebrønd, så ovenstående opsamles korrekt. 2 små ensilagesiloer: - Afløb til pumpebrønd/gylle.

Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Dybstrøelse afhentes ved tilsynet fra mindre plads øst for kostald. - Ejer vil muligvis udvide pladsen og etablere afløb til gyllekanal i stald. Alternativt anvendes ensilagesilo.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Delvist afløb til fortank og dels til regnvandsafløb på hjørne ved goldkøer: <u>Vurdering:</u> Alt vand/husdyrgødning fra kalvehytter skal opsamles korrekt.
Drivgang til malkestald	Der er delvist etableret afgrænsning af drivgang mellem opsamlingsplads og kostald: Husdyrgødning skræbes ind på opsamlingspladsen, hvor der er tværgående gyllekanal.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-07-2001	539	1.000	0	(Silo 1)
Ensilageplansilo	01-01-2006	900	1.600	0	Silo 2 + 3)
Ensilageplansilo	01-01-2010	500	1.000	0	(Silo 4)
Ensilageplansilo	01-01-1999	400	800	0	(2 små siloer)
Andet	01-01-2010	75	1		Små kalvehytter

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak skal rokere rundt på arealer fra år til år.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1990	03-11-2019	10	200	820	Flydelag	Beholderkontrol udført 03-11-2019
Gyllebeholder	01-01-1995	03-11-2019	10	188	750	Flydelag	Beholderkontrol udført 03-11-2019
Gyllebeholder	01-01-2001	03-11-2019	10	490	2.000	Flydelag	Beholderkontrol udført 03-11-2019
Gyllekanaler	01-01-1800			1.000	1.000		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2001			10	21	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Gylle afhentes af biogas ved fortank og leveres retur i egne og lejede gyllebeholdere.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 820 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Fyldestuds til retur gylle fra biogas. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 750 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag: Ikke set.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 2.000 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Fyldestuds til retur gylle fra biogas. - Flydelag: Ok. - Gyllebeholderen anvendes som primær tank i løbet af året.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholdere ved St Fjølstervej 17: Anvender 1 gyllebeholder. - Beholderkontrol udført i 2024. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 5	Vorgod Østerbyvej 9: Gyllebeholder på 840 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 6	Vorgod Østerbyvej 27: Gyllebeholder på 1.000 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning	Retur gylle fra biogasanlæg i egne og i lejede gyllebeholdere.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Vorgod Østerbyvej 3		800
Afgive til opbevaring	Vorgod Østerbyvej 9		840
Afgive til opbevaring	St Fjølstervej 17		2.000
Afgive til opbevaring	Vorgod Østerbyvej 27		1.000

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1997	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2027
2015	2010784	Tank			Mineralske olieprodukter	450	Over terræn, udendørs		30-12-2045

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2025 står på fast bund. - Tanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR. Tidligere tank fra 1997 anvendes ikke længere - tanken bliver afhentet af jernhandler. - Tanken blev i forbindelse med tilsynet fjernet fra BBR.
Olie (opbevaring)	Opbevares på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst fryser i garage.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder sprøjte på beton ved små ensilagesiloer, afløb til pumpebrønd/gylle.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>St Fjølstervangvej 4</u> Markvandingstilladelse er bortfaldet i 2024: 1 boring (DGU nr. 84.2231). - Der er i 2024 ansøgt om fornyelse, men ansøgningsmateriale var ikke fyldestgørende. Tag evt. kontakt til sagsbehandler for markvandingstilladelser: Thomas Gad, tlf. nr. 99741079 <u>St Fjølstervangvej 14:</u> Markvandingstilladelse: 3 boringer (DGU nr. 84.1960 og 84.1961 og 84.1962): 23.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2038. - Ejer har ikke kendskab til boringernes placering. Syd for maskinhus (nu stald) er der en tørbrønd, hvor der muligvis er en boring. <u>Egerisvej 8:</u> Markvandingstilladelse er bortfaldet i 2024: 1 boring (DGU nr. 84.2646). - Boring ikke set ved tilsynet. <u>Frifeltvej 0 (ved nr. 5):</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 84.2272): 32.400 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2039 - Boring ikke set ved tilsynet.

Vaskeplads - læsseplads	Mellem malkecenter og ensilagesiloer. Afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand nedsives/ledes ud på terræn - mod sydvest til gravet grøft.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	<u>Sortering af affaldsfraktioner:</u> - Landbrugsplast sorteres separat. - Plastdunke/hård plast køres til genbrugsplads. - Bigbags køres til genbrugsplads. - Anvendte kanyler opbevares i særskilt beholder. - Små brændbart/rest efter sortering afhentes af Marius Pedersen. <u>Generel vejledning:</u> Affaldsfraktioner skal sorteres og håndteres, så genanvendelse kan ske bedst muligt. Det betyder, at der blandt andet skal ske udsortering af: - Farligt affald: Bl.a. tomme medicinflasker, kanyler, spraydåser. - Landbrugsplastik - Hård/blød plast - Bigbags - Træ/paller - Pap/papir - Rest efter sortering = restaffald. På relevante steder bør der opstilles affaldsspande med tydelig markering (fx piktogram) af affaldstype, så alle medarbejdere kan affaldssortere korrekt.
Døde dyr håndtering	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning samt anvendes staldchok efter behov. Dybstrøelse fjernes løbende fra ejendommen (biogasanlæg).
Beredskabsplan	Ejendommens beredskabsplan/driftsforskrift skal til enhver tid være ajourført.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	29-01-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1

Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.