



Rapport for miljøtilsyn hos Stiholt Erhvervsbiler A/S, Tarmvej 2, og Automobilfirmaet Im. Stiholt, Tarmvej 7, 9220 Aalborg Ø

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	11. november 2024		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon	98158855	CVR nr.	CVR-nr. 37605751 CVR: 27619312.
E-mail	rel@stiholt.dk	P. nr.	

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (Branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	07-07-2022

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
11. nov. 2024	Tarmvej 2: Aftale	Meddelt	Ved tilsynet kunne det konstateres, at der er pladsproblemer i området til farligt affald, og der stod beholdere på gulvet og flere fyldte kar. Det blev aftalt, at der skulle ryddes op og der skulle tømmes og bortskaffet noget af det farlige affald, så der var plads i området. Der blev talt om evt. en bedre indretning af området. Frist for dette er den 24. januar 2024.
11. nov. 2024	Tarmvej 2: Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev det konstateret, at der er registreret 2 enkeltvægede olietanke i BBR, som begge skulle have været sløjftet senest 30.12.2019. Det blev aftalt, at de to olietanke skal udskiftes, og slettes fra BBR. Det er virksomhedens ansvar at BBR oplysninger er korrekte. De nye tanke skal anmeldes til BBR. Anmeldelse af olietanke kan hentes på: Olietanke (aalborg.dk) Frist for udskiftningsplan er den 24. januar 2025, hvor det endelig aftales hvornår selve udskiftningen gennemføres.
11. nov. 2024	Tarmvej 2: Aftale	Meddelt	Det blev oplyst, at der ikke føres driftsjournal (olieudskilleren), som det er krævet i virksomhedens afledningstilladelse. Det er aftalt, at der skal føres driftsjournal, og at der sendes en kopi heraf. Fristen er den 24. januar 2025.
11. nov. 2024	Tarmvej 7: Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev konstateret, at spildolie blev opbevaret på en måde, som ikke lever op til reglerne på området. Dette blev også konstateret ved miljøtilsynet i 2021. Det blev aftalt med Rune Eliassen pr. telefon, at beholderen skal udskiftes til en løsning, som kan leve op til kravene om forsvarlig opbevaring og med en sikring imod spild blandt andet med en rist og spildbakke under, som skal have en tilstrækkelig størrelse i tilfælde af lækage. Fristen er den 24. februar 2025.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Virksomhederne udfører en del forskellige opgaver på adresserne knyttet til Stiholt. Der foretages traditionelle autoværkstedssaktiviteter – herunder service på last- og varebiler samt opbygger nye biler.

Tankoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Alle olietanke blev set på tilsynet, og kontrolleret i forhold til BBR oplysningerne. Der er nogle mindre fejl i BBR oplysningerne i forhold til TARMVEJ 2: A) Der er en dobbelt registrering af samme tank i BBR: Tank nr. 11973 B) Der er en registrering af en tank i BBR – med nr. 110974. Der er sket en fejlregistrering. Det korrekte nr. er aflæst til at være 110971. Tanken er på 1300 Liter. C) Der er to tanke registreret (Tank nr. 6236 og Tank nr. 6237), som har overskrevet fristen for sløjfning. De øvrige tanke er registreret korrekt og blev set under tilsynet. Ved tilsynet blev det konstateret, at der er registreret 2 enkeltvæggede olietanke i BBR, som begge skulle have været sløjftet senest 30.12.2019. Begge tanke står i smøregraven. Det blev aftalt, at de to olietanke skal udskiftes. De gamle tanke skal sløjfes og fjernes. Data herom skal meldes til kommunen. De nye tanke skal ligeledes anmeldes til BBR. Anmeldelse af olietanke kan hentes på: Olietanke (aalborg.dk)

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ikke medtaget på dette prioriterede tilsyn.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Ikke medtaget på dette prioriterede tilsyn.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Driftsjournal	Der skal føres driftsjournal jf. udledningstilladelsens vilkår. Der føres ikke driftsjournal på området.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald – Tarmvej 2	Tarmvej 2: Ved tilsynet kunne det konstateres, at der er pladsproblemer i området til farligt affald, og der stod beholdere på gulvet og flere fyldte kar. Der var behov for oprydning og evt. mere plads.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald – Tarmvej 7	Tarmvej 7: Ved tilsynet blev konstateret, at spildolie blev opbevaret på en måde, som ikke lever op til reglerne på området. Dette blev også konstateret ved miljøtilsynet i 2021. Derfor skal der findes en ny løsning til håndtering af spildolie, som lever op til reglerne.
Affaldssortering	Der var sortering af en række fraktioner på både Tarmvej 2 og Tarmvej 7 og affaldsløsningerne blev gennemgået og set på tilsynet. Der blev frasorteret plastfolier i nogle dele af produktionen. Den løsning kunne kopieres til andre afdelinger. Tarmvej 7: Der stod flere mindre containere til restaffald i produktionen. Det vil betyde, at medarbejderne benytter dem fremfor at sortere affaldet. Der skal laves løsninger, så affaldet kan sorteres efter reglerne.
Affaldssortering af husholdningslignende affald.	De gældende regler indenfor affaldssortering foreskriver, at alle virksomheder er forpligtet til at implementere sortering og bortskaffelse af husholdningslignende affald i 10 affaldstyper. Virksomhederne har ansvar for at kontakte en affaldsaktør, der er godkendt og fremgår af Affaldsregisteret på Energistyrelsens hjemmeside. Det er virksomhedens ansvar at dokumentere, at der er lavet en aftale med en godkendt affaldsaktør. Nærmere oplysninger kan læses på Aalborg Kommunes hjemmeside: Sorter virksomhedens affald (aalborg.dk).

Klima og bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klima og bæredygtighed	Der blev primært talt om affaldssortering, miljøvenlig vask af elementer samt anvendelsen af miljøklude i værkstederne.