



Mathiesen Plast A/S

Sæddervej 17

4682 Tureby

## Web Tilsynsrapport miljø

### Miljøtilsyn - Mathiesen Plast A/S, Sæddervej 17, 4682 Tureby

Virksomhedens navn	Mathiesen Plast A/S
Virksomhedens adresse	Sæddervej 17, 4682 Tureby
CVR nummer	41411414
Virksomhedstyp e	Fremstil. af plast og ekspan. polystyren <=5 t/d
Dato for tilsynet	19.01.2023
Deltagere	JDB
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn

Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelse r	Bemærkninger	Status
07-04-2017	Henstillinger	Vi aftalte, at I udfører følgende: - I flytter udendørs emballage med (rester af) olie og kemikalier indendørs på et tæt gulv og således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. - I fjerner spild fra gulvet og fra hullerne i gulvet og bortskaffer det som farligt affald og at I fjerner spild fra nu af med det samme. I bedes efterkomme aftalerne snarest og senest den 21. april 2017.	Efterkomme t
07-04-2017	Henstillinger	Ved tilsynet og ved rundgangen på virksomheden, har vi konstateret synlige tegn på, at der kan være jordforurening på ejendommen (se fotos i sagen). I bedes: - fjerne pallerne, - tage fotos af SF-stenene af stedet med det samme og - sende disse fotos til os snarest og senest den 21. april 2017, så vi kan vurdere om der kan være	Efterkomme t



		en jordforurening.	
21-07-2017	Henstillinger	<p>I har oplyst, at I ønsker at lave en frivillig oprydning af området, hvor der er spildt olie.</p> <p>Det anbefales, at I involverer en konsulentvirksomhed med ekspertise på området, og at konsulentvirksomhed sender et forslag til håndtering af sagen til kommunen.</p> <p>Kommunen har følgende retningslinjer for frivillige oprydninger.</p> <p>Som hovedregel skal hele forureningen fjernes og den hidtidige tilstand genoprettes. Når dette er sket, skal der til kommunen sendes en skriftlig afrapportering, som dokumenterer dette.</p> <p>Afrapporteringen skal indeholde følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miljøteknisk redegørelse for forureningen og for fjernelse af den forurenede jord. Herunder tegning (med målestok og nordpil), der viser området, hvor der har været spildt/udbredelse af forureningsfundet.</li> <li>- Beskrivelse af spildet, hvis muligt, herunder: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvad er spildt?</li> <li>- Hvad er der sket?</li> <li>- Hvem har forårsaget spildet?</li> <li>- Estimat over hvor meget der er spildt.</li> </ul> </li> <li>- Dokumentation for, at forureningen er fjernet i form af renbundsprøver fra udgravningens sider og bund (der henvises til Region Sjællands krav til "dokumentation af oprensning": <a href="http://www.regionsjaelland.dk/Miljo/jordforurening/for-raadgivere/Sider/dokumentation-af-oprensning.aspx">http://www.regionsjaelland.dk/Miljo/jordforurening/for-raadgivere/Sider/dokumentation-af-oprensning.aspx</a>).</li> </ul> <p>Med hensyn til kravene til prøveudtagning, henvises til Miljøstyrelsens Vejledning nr. 6 fra 1998 (Oprydning på forurenede lokaliteter) og Miljøstyrelsens Vejledning nr. 13 fra 1998 (Prøvetagning og analyse af jord).</p> <p>Flytning af forurenede jord skal inden flytningen anmeldes til kommunen og skal overholde kravene i Jordflytningsbekendtgørelsen (BEK nr. 1452 af 07/12/2015 ). Anmeldeskema findes på Køge Kommunes hjemmeside. Et anmeldelseskema er vedlagt.</p> <p>I bedes sende afrapporteringen senest den 21. september 2017.</p>	Efterkommet



21-07-2017	Henstillinger	<p>Jeg aftalte, at jeg vil undersøge, om vi har en tankattest på jeres fyringsolietank på 3900 l. Vi har fundet oplysninger i kommunens byggesagsarkiv, som viser, at tanken blev etableret i 1984. Overjordiske tanke skal sløjfes efter 30 år og burde derfor have været sløjfet i 2014. I bedes sløjfe tanken snarest og senest den 21. september 2017 i overensstemmelse med olietankbekendtgørelsen. I § 31 olietankbekendtgørelsen står om sløjfning:  "Ved sløjfning af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller et overjordisk anlæg på 200.000 l eller derunder skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes. Sløjfning skal afsluttes på en af følgende måder:  1) tanken fjernes, eller  2) påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted.  Stk. 2. Ejeren af et anlæg, omfattet af stk. 1, skal senest 4 uger efter sløjfning af anlægget give tilsynsmyndigheden meddelelse om, at anlægget er sløjfet, og oplyse tilsynsmyndigheden om, hvilke foranstaltninger, jf. stk. 1, der er truffet.  Stk. 3. Hvis brugen af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller et overjordisk anlæg på 200.000 l eller derunder varigt ophører, skal ejeren sørge for, at anlægget sløjfes i overensstemmelse med stk. 1 og 2."</p> <p>En evt. ny olietank skal anmeldes i overensstemmelse med olietankbekendtgørelsen. I finder anmeldesskemaerne for tankene på Byg og Miljø portalen (se kommunens hjemmeside <a href="http://www.koege.dk/erhverv/Virksomheder-og-miljoe/Olie-og-kemikalier-v2.aspx">http://www.koege.dk/erhverv/Virksomheder-og-miljoe/Olie-og-kemikalier-v2.aspx</a>). Vi skal have modtaget anmeldelsen i forbindelse med sløjfningen senest den 21. september 2017.</p>	Meddelt
21-07-2017	Henstillinger	<p>Ved tilsynsbesøget aftalte vi desuden, at I udfører følgende:  .....  2. Kemikalier og olie i emballage (bl.a. 2 palletanke med spildolie og to tønder), som opbevares udendørs bliver enten bortskaffet til et godkendt modtageanlæg eller I placerer dem indendørs på tæt gulv uden afløb. Mindre mængder af farligt affald (op til 200 kg pr. år) kan afleveres via ordningen for genbrugspladserne. Kemikalier kan I få afleveret til:  Fortum Waste Solutions A/S  Lindholmvej 3</p>	Efterkommet



		<p>DK-5800 Nyborg  +45 6331 7100  denmark.rws@fortum.com  Spildolie kan I få afleveret til:  AVISTA OIL Danmark A/S  Juelsmindevej 6/18  DK-4400 Kalundborg  Tlf. +45 59 56 56 44  Fax +45 59 56 56 88  avista@avista-oil.dk</p> <p>I bedes efterkomme aftalerne snarest og senest den 21. september 2017.</p>	
21-07-2017	Henstillinger	<p>Ved tilsynsbesøget aftalte vi desuden, at I udfører følgende:</p> <p>1. Vi konstaterede, at der var afløb fra huller i jeres produktionslokale. I får en kloakmester til at undersøge hullerne og I skal melde tilbage hvor afløbet løber hen (f.eks. spildevandskloak eller regnvandskloak). I får desuden alle huller afproppet.  .....</p> <p>I bedes efterkomme aftalerne snarest og senest den 21. september 2017.</p>	Meddelt
22-02-2019	Henstillinger	<p>Vi aftalte, at I sender Dj Miljø &amp; Geoteknik P/S afrapportering til os senest den 8. marts 2019.</p> <p>Afrapporteringen fra Dj Miljø &amp; Geoteknik P/S skal bl.a. indeholde analyseresultater af renbundsprøver og skal oplyse hvor jorden er bortskaffet hen og skal oplyse hvordan det er sikret, at alt forurenede jord er blevet fjernet.</p> <p>Jeres e-mail som I sendte til os den 22. februar 2019 har ikke alle ønskelige oplysninger.</p>	Efterkommet
22-02-2019	Indskærpelser	<p>Det indskærpes, at tanken sløjfes og at sløjfningen skal anmeldes til kommunen i overensstemmelse med § 31 i Olie-tankbekendtgørelsen (BEK nr. 1611 af 10/12/2015) senest den 22. marts 2019.</p>	Meddelt



		<p>Vi vil gøre jer opmærksom på, at det kan straffes med bøde, hvis en virksomhed overtræder kravene i Olietankbekendtgørelsen. Der henvises til § 45, stk. 1 under punkt 2 og § 57 stk. 1 under punkt 22 og 59 i Olietankbekendtgørelsen.</p> <p>Hvis I har bemærkninger til ovennævnte indskærpselser eller på anden måde ønsker at bidrage med oplysninger, bedes jeres synspunkter meddelt kommunen snarest og senest den 8. marts 2019.</p>	
09-04-2019	Påbud	<p>Kommunen påbyder hermed virksomheden, Mathiesen Plast ApS, Sæddervej 17, 4682 Tureby at overholde følgende krav senest den 1. oktober 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at virksomheden får en kloakmester til at undersøge alle huller i jeres produktionslokale og at I undersøger om én eller flere huller har afløb til spildevandskloak, regnvandskloak eller jorden,</li> <li>2. at virksomheden efterfølgende får afproppet hullerne, hvis der er afløb til spildevandskloak, regnvandskloak eller jorden eller på en anden måde sikrer at oliespild fra jeres maskiner ikke ender i spildevandskloak, regnvandskloak eller jorden og</li> <li>3. at virksomheden sender kloakmesterens afrapportering af ovennævnte til kommunen.</li> </ol>	Meddelt
07-05-2021	Henstillinger	<p>Vi aftalte, at I kontakter en autoriseret kloakmester og at I oplyser, at afløbene i jeres maskinrum permanent skal afproppes og at de desuden afproppes på den anden side, hvor de tilsluttes regnvandskloakken for at undgå, at rotter kan opholde sig. Afpropningen skal udføres ifølge reglerne.</p> <p>Inden de skal afproppes skal kloakrørene renses. En slamsugervirksomheden kan presse vand igennem afløbene og opsamle vandet i brønden. Kloakmesteren kan hjælpe jer med at organisere, at det udføres korrekt.</p> <p>Det er vigtigt, at afløbene afproppes snarest. Du bedes kontakte mig i dag eller på mandag for at oplyse, hvornår det kan ske.</p>	Meddelt
07-05-2021	Henstillinger	<p>I har udskiftet jeres olietank med en ny tank. Det er vigtigt, at I anmelder det via Byg og Miljø (Byg og Miljø (bygogmiljoe.dk)). I bedes sende det til Byg og Miljø</p>	Meddelt



		senest den 14. maj 2021.	
19-01-2023	Henstillinger	I har diverse palletanke og beholdere til spildolie stående udendørs. Vi aftalte, at I snarest og senest den 19. februar 2023 enten opbevarer beholderne på en spildbakke og beskyttet mod vejrlig eller bortskaffer spildolie regelmæssigt på kommunens genbrugsplads, så det ikke er nødvendigt at have et oplag af spildolie på virksomheden. Efter den 19. februar 2023 må der ikke være beholdere med spildolie stående udendørs, uden at de er på spildbakke og beskyttet mod vejrlig. I bedes sende fotodokumentation til os senest den 19. februar 2023, som viser at palletanke og beholdere enten er fjernet eller er placeret på spildbakke og under tag.	Meddelt

Opfølgninger	Ingen bemærkninger
--------------	--------------------

Tilsynet omfattede	Ved tilsynet gennemgik vi virksomhedens samlede miljøforhold.
Jordforurening	På tilsynet og ved rundgangen på virksomheden, har jeg ikke konstateret synlige tegn på jordforurening. Ved tilsynet har jeg dog ikke gennemgået alle områder på virksomhedens areal.
Konklusioner på egenkontrol	Ingen bemærkninger
Luft	Ingen bemærkninger
Indretning og drift	Ingen bemærkninger

Olie/kemikalieaffald	Se henstillinger.
Støj	Ingen bemærkninger
Spildevand	Ved tilsynet konstaterede jeg, at afløbene i lokalerne (se kloaktegning i sagen) var blevet afproppet (se fotoerne i sagen).