



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 2279
Ref. majli
Dato: 12. februar 2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Faxe Miljøanlæg
Virksomhedens adresse	Præstøvej 105 B, 4640 Faxe
CVR nummer	65278316
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	2. maj 2025
Baggrunden for tilsynet	Proriteret tilsyn
Varsling af tilsynet	Varslet med mail
Deltagere fra virksomheden	Lars Friberg Nielsen og Ole Andersen
Tilsynet udført af	Majbrit Miara, Lone Grunnet og Daniel Ottesen
Tilsynet omfattede	Rundgang på deponiet og tilsyn med PFAS forrenseanlæg
Materiale udleveret	Oversigt over alle oplagsmængder pr. 30. april 2025



Foto 1. Faxe Miljøanlæg, syd for Tystrup.

Jordforurening

Miljøstyrelsen har ført tilsyn med områder på virksomheden, hvor der kan ske spild, der potentielt kan føre til jord- og grundvandsforurening. Der er ikke fundet forhold der kunne mistænke en sådan forurening.

Liste over gældende afgørelser

Faxe Miljøanlæg er reguleret af følgende miljøgodkendelser:

Revideret miljøgodkendelse af 1. april 2005

Miljøgodkendelse til slamkomposteringsanlæg af 1. april 2005

Miljøgodkendelse til udvidelse af slamkomposteringsanlægget af 1. august 2005

Miljøgodkendelse til indvinding af gas af 17. november 2010

Afgørelse om anlægsklassificering af 8. december 2010

Ændring af positivliste af 14. juni 2012

Ændring af positivliste af 24. september 2012

Tillæg til miljøgodkendelse af affaldssorteringsanlæg af 16. oktober 2012

Ændring af positivliste af 26. november 2013

Justeret miljøgodkendelse af 19. august 2014 til kompostering af kildesorteret organisk dagrenovation.

Ændring af positivliste 13. maj 2015

Ændring af positivliste af 31. maj 2016 (sletning af to EAK-koder)

Ændring af positivliste af 11. august 2016.

Revurdering af miljøgodkendelse for Faxe Miljøanlæg er igangsat maj 2016.

Råudkast til miljøgodkendelse for logistikplads og ændret åbningstid er modtaget og kommenteret november 2019.

Miljøgodkendelse til PFAS forrenseanlæg, 2024

Håndhævelser

Der har ikke været håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn. Dette tilsyn medfører ingen håndhævelse.

Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn og beskrives først i forbindelse med et senere administrativt tilsyn af årsrapporten. Faxe Miljøanlæg har rettidigt indsendt årsrapporten for 2024 til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen har endnu ikke gennemgået årsrapporten.

Generelle forhold, indretning og drift

Der sker fortsat håndtering af træ og brændbart affald på anlægget som biaktivitet, i form af oplag af brændbart affald til forbrænding, rent træ og imprægneret træ til genanvendelse, samt tagpap, hvor affaldsfraktionerne holdes adskilt, og afhændes til videre forarbejdning og genanvendelse.



Foto 2, oplag og neddeling af brændbart affald, der modtages fra genbrugspladser.

Der modtages løbende brændbart affald til forbrænding (pt ligger der 4.700 ton, maksimalt oplag 20.000 ton).

En andel af det brændbare affald er importeret og mellemoplagres inden forbrænding. Oplaget holdes af hensyn til sikker energileverance på en oplagsstørrelse, som der kan være på "3 skibe".

Af hensyn til brandfare er der termisk overvågning af oplagspladserne. Evt. brand slukkes ved at grave det brændende ud, sprede det brændende affald og dække med jord. Beredskabet tilkaldes altid v. brand.

Ved tilsynet blev der udleveret oversigt over alle oplag pr. 30/4 2025.



Foto 3 og 4. Oplag af brændbart affald på celle 3 og 5.

På celle 3 og 5 er der ikke deponeret affald, men cellerne er indrettet med opsamling af overfladevand og med plastmembran under. Mellemoplaget af forbrændingseget affald på celle 3 og 5 overholder gældende vilkår for maksimalt oplag.

Oplaget af forbrændingseget affald er under det maksimalt tilladte, og opbevaring i adskilte oplag, og op til 4 meter i højden vurderes opfyldt. Adskilte oplag, højde og mængde er vigtigt i forhold til brandbekæmpelse. Alle forhold vurderes opfyldt. Der har i en længere årrække ikke været brand på Faxe Miljøanlæg, hvilket vurderes at skyldes øget fokus på oplag og infrarød overvågning, der sender alarm til driftspersonalet ved forhøjet temperatur i affaldet.



Foto 5 og foto 6 (højre) flydende kemi og olie på spildebakker, højre side, olietank til maskinel.

Garage og værksted: Oplag af flydende kemi og olie står på spildebakker. Tank udenfor erstatter nedgravet tank. Ingen synlige tegn på spild.



Foto 7 og foto 8 (højre). Forrenseanlæg til PFAS-rensning af perkolat.



Foto 9 og foto 10. Oplag af kemi til forrenseanlæg, højre side: snegl til spildevandsslam

PFAS forrenseanlægget (foto 7-11) viser blandt andet 2 hovedindløbsrør og 1 overløbsrør ved perkolattanken (foto 11). Hvis der kommer for meget perkolat til forrenseanlægget, går det udenom forrenseanlægget og til offentligt renseanlæg. Der er låg på perkolattanken og sikret mod overløb ved pumpealarm. Selve forrenseanlægget er et flokeringsanlæg til rensning af PFAS-forbindelser. Også andre miljøfremmede stoffer reduceres ved rensprocessen. Anlægget står i en lukket telthal. Slampresse - flokuleringsanlæg - tønder med kemikalier står oplagret på spildbakker - slampressen skylles 1 * timen.



Foto 11. Perkolattank



Foto 12 Plads til oplag og sortering af rent træ: Celle 12 stod tom ved tilsynet.



Foto 13, dæksel til brønd for overfladevand.

Dæksel til brønd for overfladevand fra den gamle del af deponiet var itu. Miljøstyrelsen beder om, at dette udbedres, og at der fremsendes foto af nyt dæksel eller lign. til styrelsen snarest muligt. Efter fremsendelse af udkast til tilsynsrapport har Faxe

Miljøanlæg sendt fotos af det nye dæksel. (foto 13 a herunder)



Foto nr. 13a Nyt dæksel til brønd for overfladevand.



Foto 14. Sandfang og Olieudskiller til overfladevand.

- Der er højvandsalarm i brøndene.




Foto nr. 15. Grøft til overfladevand der går til det "gamle udløb syd for pladsen" via dam til brandslukningsvand. Grøften var fri for affald og så oprenset ud.



Foto 16. Pumpebrønd nr. 3

Pumpebrønd celle 3 blev inspiceret. Der er en samlemanschjet, der er itu. Der er pumpestyring og alarm i brønden.



Foto 17 og foto 18. Blandet affald deponeret v. tippet på celle 6.

I det deponerede affald ses en mindre andel af træaffald. AffaldPlus oplyste, at træet ikke kan adskilles grundet forurening med bl.a. asbest, oftest fra isolering fra bygge- og erhvervsaffald. Miljøstyrelsen vurderer, at mængden er indenfor, hvad der er acceptabelt. Affald med PCB henvises til AffaldPlus Forlev Miljøanlæg der kan modtage PCB-affald.

Modtagekontrollen på anlægget er opmærksom på, at udsortering er udført korrekt inden deponering. Foto nr. 18 (højre) Brokker fra kalkovnen på Fakse Kalk samt mursten med bly + PAH benyttes til stabilisering af tip.

Jord til daglig afdækning kommer fra samarbejdspartnere med dokumentation af forureningsindhold, som gør det deponeringsegnet i henhold til klassifikation, anvisning og i overensstemmelse med positivlisten.



Foto 19. Asbestaffald på celle 4 for mineralsk affald.

Affaldplus oplyser, at der i 2024 blev modtaget rigtig meget asbest, men at der i 2025 kun er kommet meget lidt asbestaffald. Der er endnu ikke kommet asbestaffald fra minkfarme. Asbesten afdækkes med jord inden daglig lukketid. Der ses i affaldet foto 19 træpaller, der stikker op hist og her, hvor det oplyses at de er asbestkontamineret.

Det blandede affald består hovedsagelig af erhvervs-byggeaffald indeholdende meget mineraluld og blandende fraktioner af bla. asbest og ikke genanvendelig PVC som badebassiner og PVC-tagplader.

Omkring på anlægget og generelt udenfor anlægget sås ikke papir- og plastflugt. Hegnet omkring pladsen er i god stand. Låger og adgangsforhold er også i god stand og kan aflåses.

Plads for oplag på den gamle nedlukkede enhed er ophørt.



Foto 20, og 21. Foto 20 (venstre) viser oplag af større træstykker og stød, Foto 21 (højre) viser oplag af rent træ til neddeling og neddelt træ til genanvendelse.



Foto 22. Neddelt rent træ til genanvendelse på celle 9-10.
Oplag af rent træ til genanvendelse overholder vilkår om maksimalmængde på 2500 ton.
Oplaget på foto angives til ca. 300 t. Oplag af imprægneret træ er også godt under den maksimale oplagsmængde.



Foto 23. Brønd til perkolat.



Foto 24. Boring til overvågning af grundvand opstrøms deponiet.

Boringer til overvågning af grundvand opstrøms deponiet blev efterset, og der blev ikke fundet forhold, som skal indskræpes. Boringerne er aflåst og korrekt skiltet.




Foto 25 og foto 26. Pumpehus under jorden til styring af perkolat fra de forskellige enheder/celler på deponiet.

På deponiet er der 2 pumpehuse til styring af pumper til perkolat og afledning, og der kan udtages prøver til analyse fra de enkelte enheder/celler. I pumpehusene findes også diverse styringer til pumpearmer, hovedpumper til afledning af perkolat til offentligt rensesanlæg m.v. Styresystemer, pumper og andre tekniske anlæg inspiceres regelmæssigt efter godkendt driftsprocedure som sikrer, at installationerne holdes i forsvarlig og god stand.



Foto 26. Udløbsrør fra celle 4 og 6 i pumpehus (den nye del).

Gennemgang af vilkår

Tilsynet har også omfattet en gennemgang af vilkår for indretning og drift af de aktive deponeringsenheder og biaktiviteter.

Klager: Der er ikke modtaget støjklager. Lugtklager er sjældne – 1-2 om året som ofte skyldes oplag af stød og større grene, eller oplag af brændbart affald der bliver varmt, kan afgive en sur lugt. Ved henvendelse om lugtklager reagerer mandskabet ofte hurtigt, og afdækker dele af oplag.

Modtagekontrol: 1 gang om måneden udtages en tilfældig transport, hvor hele læsset kigges igennem, desuden udføres løbende stikprøver. Afvisninger i vejeboden er sjældne, hvis de afvises er der især tale om nystartede nedrivere uden deklarationer, som derfor ikke kan komme ind.

Positivliste fra 2016 til deponi: PCB kun på Forlev, mineralsk kun på Faxe. Begge anlæg modtager hovedsaglig blandet affald.

Rensning af perkolat system. – Miljøstyrelsen anmoder om at få tilsendt dokumentation for sidste inspektion. Materiale er siden tilsynet modtaget. Kamre kan spules, derefter kun 20 - 30 m. Der er flowmåler på alle enheder - Sertica journalsystem. Kontrol for læk og kollaps af dræn sker via perkolatbrønd.

Perkolatkontrol: ingen bemærkninger, notat om PFAS-forbindelser eftersendes. AffaldPlus spørger til, om antallet af analyser kan nedsættes, alle borer + 3 celler, samlet perkolat. Dette vil kræve en vilkårsændring. Miljøstyrelsen oplyser, at AffaldPlus skal anmode Miljøstyrelsen om vilkårsændring i en begrundet ansøgning. AffaldPlus skal sende ansøgningen via BygogMiljø (BOM)

PFAS forrenseanlæg:

Nyopstartet renseanlæg hvor det endnu ikke vides hvor mange m³ perkolat afledes urenset. Der analyseres for PFAS 22 ikke PFAS 24. Miljøstyrelsen har ikke indflydelse på, hvad der skal analyseres for i det afledte perkolat, da det bestemmes af Faxe Kommune som spildevandsmyndighed. Kommunens afledningstilladelse er ikke givet endnu.

Det dannede spildevandsslam bortskaffes til Næstved forbrænding.

Deponiaffald:

Blandet affald på Celle 4,

Mineralsk affald Celle 6, herunder asbestholdigt bygningsaffald

Mineralsk affald Celle 11

Deponiaffald til forbehandling Celle 12 og rent træ

Placering af depot for asbest på celle 4.

Sortering af læs til forbehandling sker på celle 12.

Mellemoplag:

Imprægneret træ. Nyttiggøres i Tyskland

Brændbart affald går til Næstved Energianlæg

Træ går til genanvendelse

Jern går til jernhandler.

Jord til slutafdækning i mindre oplag. Vurderes under 100 t

Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger til diverse mellemoplag.

Indberetning/rapportering

Årsrapport er indsendt og behandles efterfølgende.

Sikkerhedsstillelse

Der blev ved tilsynet ikke taget stilling til sikkerhedsstillelse, summen af den stillede sikkerhed vurderes sammen med indsendte årsrapport.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der har ikke været indberettet uheld siden sidste tilsyn. Der har været en enkelt lugtklage. Lugten kunne skyldes et oplag af neddelt træ som lugtede over en weekend. Der blevet taget hånd om genen.

Opsummering:

Oplag, mellemoplag til videre forarbejdning i de oplyste mængder er i overensstemmelse med de gældende vilkår i miljøgodkendelserne. Der var på tilsynet ikke lugt eller støjgener, og vilkår for støj og lugt vurderes overholdt.

Miljøstyrelsen fandt ingen forhold, der skulle indskærpes ved tilsynet.

Der skal til tilsynsmyndigheden indsendes dokumentation for nyt dæksel på brønd for overfladevand.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Majbrit Miara

Biolog
Miljøstyrelsen
Virksomheder
majli@mst.dk
Tlf: 22448479