



## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. 2025-1573  
Ref. TASME  
Dato: 18-06-2026

### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Danish Crown A/S - Aalborg
Virksomhedens adresse	Svaningevej 1, 9220 Aalborg Ø
CVR-nummer	26121264
Virksomhedstype	6.4a Slagterier med kapacitet > 50 tons/dag
Tidspunkt for tilsynet	28.10.2025
Baggrunden for tilsynet	Lugtrundering på baggrund af tidligere klager over lugt
Varsling af tilsynet	Varslet
Deltagere fra virksomheden	Henriette Jensen, Danish Crown A/S Lars Thyssen, Danish Crown A/S Frank Andreasen, Danish Crown A/S
Øvrige deltagere	Sonja Thorsen, Aalborg Kommune Eva Kjær, Aalborg Kommune
Tilsynet udført af	Tanja Smetana, Miljøstyrelsen
Tilsynet omfattede	Potentielle lugtkilder på slagteriet. Tilsynet inkluderede desuden identifikation af andre lugtkilder i området.
Materiale udleveret	



## Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
22-01-2025	Indskærpelse	vilkår B6, henstilling af palletank med kemi nær udligningstank. Efterkommet.
22-01-2025	Indskærpelse	vilkår B6, manglende etablering af tankgrav/opsamling omkring ludtank. Efterkommet.
22-01-2025	Indskærpelse	vilkår B6, manglende påkørselssikring ved blodtanke. Efterkommet.

## Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn og beskrives først i forbindelse med et senere tilsyn.

## Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

## Liste over gældende afgørelser:

- Miljøgodkendelse, revurdering af 26. august 2009
- Påbud om vilkår for diffust støv af 15. december 2016
- Påbud om ændret vilkår for årsindberetning af 30. marts 2017
- Miljøgodkendelse af fyring med gasolie med tilhørende olietank af 1. marts 2022

## Lugtrunderingen

Idet der gentagne gange hen over sommer og sensommer 2025 har været lugtklager fra området omkring Danish Crown, Aalborg, blev der foretaget en fælles lugtrundering i området med deltagelse af Danish Crown, Aalborg Kommune og Miljøstyrelsen.

På tilsynstidspunktet var der overskyet, tørvejr, ca. 10 grader Celsius med middelvind ca. 5 m/s fra sydvest.

I fællesskab besigtigede vi området omkring indlæsningen og containerne til tørskrab og skrab fra stalden. Containerne står normalt uden overdækning. Der var lokalt omkring containerne lugt af gødning, men ikke i en grad, der vurderes at kunne påvirke lugtniveauet i boligkvarteret mod vest omkring Skiverenvej og Strandbyvej.

Der var ikke vask i vaskehallen på tilsynstidspunktet. Det er dog ved tidligere tilsyn på virksomheden vurderet, at vaskehallen også lugter helt lokalt men ikke væsentligt uden for skel.

På virksomheden blev konfiskat-/biproduktrummet ligeledes besøgt. Der er undertryk i biproduktrummet – niveauet for dette kendes dog ikke. Der er indsugning i den nordlige ende og udsugning til afkast i den sydlige ende. Det blev oplyst, at låget på de røde containere først lukkes, når de er trukket ud på lastbilen, da låget skal lukkes via bilens hydrauliksystem. De røde containere indeholder kat. 2 og kat. 3 materiale, primært afskær, klove osv. Det mere bløde omsættelige materiale (indvolde mv.) fyldes i de grønne containere, der er placeret lige under udsuget til afkastet. Her lukkes låget inden de hives ud.

I slutningen af tilsynet blev der afhentet 2 containere samtidig (i øvrigt en situation, hvor det må formodes, at undertrykket mere eller mindre udlignes, når der er 2 porte åbne på én gang). Fra den store parkeringsplads ud for biproduktrummet, i en afstand af ca. 30-40 meter, kunne der ikke lugtes noget ud ad portene. Miljøstyrelsen vurderer dog, at det kan forholde sig anderledes, hvis temperaturen er højere.

Skiftetiden for hhv. røde og grønne containere var meget forskellig. De røde afhentes med krogtræk på lastbilen, hvilket gør det til en noget hurtigere operation, ca. 10 min. De grønne containere hentes med wiretræk og skal trækkes op på lastbilen. Det tog væsentlig længere tid.

Fremover, når BAT-konklusioner for branchen bliver implementeret senest i december 2027, så skal slagteriet måle lugt en gang om året. I samme ombæring kan der laves en OML-beregning til belysning af, om lugtvilkåret overholdes. Det vil gøre det nemmere at behandle lugtklager fremover. På forebyggelsessiden kommer der krav om en lugthandleplan.

Det blev diskuteret, hvad slagteriet her og nu kan gøre for at forebygge diffuse lugtgener fra afhentningen af biprodukter. Der er her den ulempe, at portene åbnes under afhentningen og at containerne (de røde med vippelågene) hives ud i åben tilstand. Det kan evt. give lugtgener i varmere vejr. Det er Miljøstyrelsens erfaring, at det i hvert fald på svineslagterierne kan være en kilde til kraftig, dog kortvarig, lugt, men også at biprodukter fra kreaturer ikke har samme intensitet mht. til lugt som svin.

Danish Crown vil undersøge om det kan lade sig gøre, at låget på containerne lukkes før de hives ud.

Der blev runderet fra Svanningevej langs Korinthvej mod sydøst, og følgende blev observeret:

- Kreaturindlæsningen på Danish Crown kunne lugtes ude på vejen, en lugt af stald og gødning. Det viste sig, at de indre døre/porte i indlæsningen ikke var lukket, hvilket de skal være, når der ikke læsses ind. Derfor kunne det lugtes uden for skel.
- Lugt fra Danish Crowns afkast kunne også identificeres. En mere sødlig, nogen vil sige mere rådden, lugt. Lugtkarakteren vurderedes at være som forventet. Niveaulet vurderedes af Miljøstyrelsen til at ligge på 1-2 LE/m<sup>3</sup>. Det vurderedes ikke, at lugtgrænseværdien på 5 LE/m<sup>3</sup> var overskredet.

Det blev efterfølgende aftalt, at:

- Danish Crown undersøger muligheden for lukning af låg på biproduktcontainere, før de hives ud af konfiskat-/biproduktrummet.
- Danish Crown indskærper overfor medarbejdere, at der skal lukkes ind til stalden, når der ikke læsses kreaturer ind.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.