

Miljøtilsynsrapport

Sag nr. 23/5678

Billund Kommune har den 13.11. 2024 gennemfør planlagt tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på M S Maskinværksted på Ribe Landevej 57, 7250 Hejnsvig. Miljøtilsyn, varslet (1).

Tilsynet er udført af Jan Hansen (JHA).

Fra virksomheden deltog: Søren Kristensen

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m²'. (Kategori: 2) A 53.

Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Ejendommens Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
7n	1360354	FUGDAL BY, HEJNSVIG
7l	1360354	Fugdal By, Hejnsvig
7o	1360354	Fugdal By, Hejnsvig

Virksomheds- og miljøoplysninger

Betalersadresse	M S Maskinværksted, Ribe Landevej 57, 7250 Hejnsvig Attention: CVR nr: 37506133
Tlf. / mobil	42 30 82 39
e-mail	mlarsen7200@icloud.com
CVR- / P-nummer	37506133 / 1021217960
Etableringsdato	02.03.2016
Kommentar til miljøgodkendelse og tilladelser	Virksomheden er ikke godkendelsespligtig, så der skal ikke ansøges om miljøgodkendelse. Aktiviteterne skal heller ikke anmeldes efter maskinværkstedsbekendtgørelsen, da produktionsarealet er under 1000 m². Det er kommunens vurdering, at virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens punkt A 53: Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1000 m². Det betyder at virksomheden fremover vil være omfattet af reglerne om miljøtilsyn.

Kort beskrivelse	Servicering af landbrugs- og entreprenørmaskiner på anlægsområdet og hos kunder
Antal ansatte:	Ca. 4
Produktionsareal (m²):	600 m2
Driftstider (kl.):	Hverdage: 7 - 16 Lørdage: Ja Søn- og helligdage: Ja
Afstand til boliger	50 meter

Tilsynsoplysninger

	Kommentar
Formål og omfang	Formål: Bedømmelse af overensstemmelse med lovmæssige krav Omfang: Virksomhedens anlægsområde og processer.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	22-05-2023
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	1
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	2,81
Bemærkning til score	E: sårbarhed: Beliggende i OSD.

Håndhævelser

Bemærkninger
Ingen

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Virksomheden var ved tilsynet stadig i gang med at indrette sig. Driften foregår i den store hal på ejendommen. Hallen er renoveret i det der er opsat ny isolering samt mdf-plader på væggene og Troldekt i loftet. Der var ved at blive bygget nogle meter til i den sydlige ende af hallen, med 2 skure til opbevaring på begge sider af porten. Hallen består af et forrum, hvor der var ved at blive indrettet • toilet • fremtidigt butikslokale. Der er opsat nye skillevægge. Derudover er der • et repos/ 1. sal som er indrettet til opbevaring af diverse smådele. • I det forreste rum er der placeret en pladesaks. Her er også oplag af olie i 200 liter tromler. I selve hallen er der plads til servicering af maskiner. Her opbevares affald, der er et kemiskab og det ene hjørne er indrettet med svejsepladser samt sav. Et oliekar til håndtering af spildolie er under etablering med 1000 liter.

Jord- og grundvandsbeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstatering af jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening under tilsynsbesøget
Regional kortlægning	Ejendommen er kortlagt på V1-niveau.

Affald – sortering og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Affald opbevares langs bagvæggen i hallen. Der er anskaffet en pappresser. Der var en palletank til spildolie, og det blev oplyst, at der er indgået en aftale med Avista oil om afhentning af spildolien. I den forbindelse opstilles også en anden spildolietank. Spildolien aftappes i kar og pumpes over i tanken. Der er støbt gulv i hallen og ingen afløb. Det vurderes, at der ikke er risiko for at spild vil kunne ledes til jord eller overfladevand. Der var opstillet to olietønder til affald. Den ene indeholdt blandede fraktioner, bl.a. pap og plastik. Til brændbart affald er modtaget 2 stk. containere med låg fra Brians Renovation. herunder • Pap/papir – 1 stk. • Brandbart affald – 1 stk. Til metalaffald er modtaget en container fra Stakroge Jern og Metal.

Bortskaffelse af affald - Affaldsdata

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bortskaffelse - ADS	Der er indgået aftale med Avista Oil om afhentning af spildolie. Resterende affald afhentes af Brians Renovation. Virksomheden afhænder selv farligt affald til Grindsted Genbrugsstation.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Kilder til luftforurening omfatter: • 1 svejsested med svejserøg • Sav som støver. • Udstødningsgas fra maskiner. Der er planer om at installere ventilation med udsugning, men ved tilsynet var det ikke etableret. Vi talte om, at afkast fra fx svejsning skal føres mindst 1 meter over tag.

Lugt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Ingen lugt.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Olier står i tønder monteret med pumpe. Tønderne opbevares i det forreste rum, inde langs bagvæggen. De står på vogne, så de kan flyttes efter behov når de er i brug. Der er kemiskab til diverse produkter langs bagvæggen i hallen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er ikke processpildevand fra virksomhedens aktiviteter. I den forreste del af hallen er etableret toilet og håndvask. Der er ansøgt om tilladelse til samletank til det sanitære spildevand.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Ikke relevant.

Olie- og fedtudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskiller	Ikke relevant.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der kan være støj fra virksomhedens aktiviteter samt kørsel med maskiner. Der er langt til nærmeste naboer, og aktiviteterne på virksomheden foregår inden døre. Derudover er der en del aktiviteter, som foregår ude ved kunderne. Det vurderes derfor, at virksomhedens drift ikke vil give anledning til støjgener.

Tanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietank	Der er ingen olietanke på ejendommen. BBR-register er ajourført af kommunen efter tilsynsbesøget.

Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Driftsjournal/egenkontrol	I forbindelse med fremtidige miljøtilsyn, skal der kunne fremvises kvitteringer/dokumentation for aflevering af farligt affald. Hvis indsamleren (Avista, Brians Renovation m.m.) indberetter det indsamlede affald til Affaldsdatasystemet er der ikke behov for fremvisning af kvitteringer.
Generelle forhold	Virksomheden fremstod pæn og ryddelig. Der er ingen bemærkninger til de miljømæssige forhold. Varmepumper er under etablering på virksomheden – luft/luft. Boligen på ejendommen opvarmes ikke længere med pillefyr, men med varmepumpe. Det undersøges om der er brug for oplysninger til brug for kommunens byggesagsafdeling og/eller planafdeling. I givet fald vil kommunen vende tilbage herom.

Tilsynskommentar: Kommunens bygge- og planafdeling vil kontakte jer for overensstemmelse med gældende regler.

Udført af: Jan Hansen (JHA)
 Miljømedarbejder

T: 79727089
 E: jha@billund.dk

Dokumentdato: 31-10-2024