

HELSINGØR RAMMELISTEFABRIK OG MASKINSNEDKERI ApS
Kongevejen 21
3000 Helsingør

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 08.03.2017

Sagsbehandler
Christian Bitsch
Ingeniør
Tlf. 49 28 25 10
CBI55@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Referat fra miljøtilsyn

Virksomhedens navn	HELSINGØR RAMMELISTEFABRIK OG MASKINSNEDKERI ApS
Virksomhedens adresse	Kongevejen 21
CVR	2767 5298
Listepunkt	E52
Virksomhedstype	MASKINSNEDKERI
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Dato for tilsynet	07.03.2017
Der er ført tilsyn med:	Hele virksomheden
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ingen indberetning
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Ingen indberetning

Offentliggørelse

Helsingør Kommune skal som følge af ændringer i tilsynsbekendtgørelsen¹ offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt, hvilket vil ske på hjemmesiden www.dma.mst.dk. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes I venligst sende dem til mig inden **22.03.2017**.

¹ Bek. nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn.

På tilsynet deltog indehaver Henrik Elving og Christian Bitsch fra Centret.

HELSINGØR RAMMELISTEFABRIK er en anmeldte virksomhed med nettoproduktionsareal på mere end 200 m². (E52)

Virksomheden har 8 ansatte og fabrikkerer rammer til vinduer i fyrretræ og teaktræ.

Der er 2-3 personer dagligt på værkstedet, de andre arbejder på opgaver ude i byen.

Råstoffer og hjælpestoffer:

Forbruget af træ er pr. år mellem 20 og 30 tons.

Forbruget af lim er på ca. 200 kg for PVA lim og

Forbruget af lim er på ca. 40 kg for Urea lim.

Støjkilder:

Udendørs kompressor.

Den er tidsstyret og hører kun i dagtimerne.

Luftemission:

Fyr af typen Danstoker med automatisk indføring af spåner.

Forbrug pr. år er på ca. 40 tons.

Fyret er 14 år gammelt.

Spånsilo



Skorsten fra spånfyret er forlænget 4 m.



Spildevand:

Fyrretræs rammer bliver imprægneret udendørs under halvtag. Der er en spild bakke under og ikke afløb derfra.

Der er ikke afløb af processpildevand til kloak.

Området er fælleskloakeret, så regnvand er ført til spildevandsledningen.

Affald:

Firmaet har aftale med Renoflex-Gruppen A/S
Overskudstræ der ikke er malet eller imprægneret bliver brugt til opvarmning.

Hvert andet år kører firmaet selv til Skibstrup Affaldscenter med malerresten fra imprægneringen. Opsamlingen sker i en 200 ltr. tromle.

Opsummering/konklusion

Der er monteret ny stål skorsten i den gamle murede skorsten.

Den er forhøjet med 4 m.

Den 3. februar blev der klaget over røggene forårsaget af spånfyret.

Henrik Elving oplyste at en ny sending spåner var mere kompakt end de plejer og det tog 3 dage at få fyret indreguleret.