

Skægkær Autoværksted
Skægkærvej 8
8600 Silkeborg

Att.: Niels Hansen
nhauto64@gmail.com

2. marts 2017

Miljøtilsyn hos Skægkær Autoværksted, Skægkærvej 8, 8600 Silkeborg

Her er rapporten for basismiljøtilsyn udført hos dig i 2017.

Silkeborg Kommune – Teknik og Miljø har på baggrund af miljøtilsynet følgende bemærkninger:

1. Opdatering af oplysninger om olietanke i BBR-registeret

I BBR- registeret er der registreret, at virksomheden har en overjordisk olietank til dieselolie på 1200 liter. Du oplyser på tilsynet, at tanken er fjernet.

Silkeborg Kommune har ingen oplysninger om, at dieseltanken er sløjfet.

Det henstilles til, at du indsender et udfyldt sløjfningskema til Silkeborg Kommune eller anmelder sløjfning af tanken her: <http://silkeborgkommune.dk/Borger/Miljoe-energi-og-affald/Miljoe/Olietanke> senest d. 21. marts 2017, så Silkeborg Kommune kan opdatere oplysningerne.

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret yderligere forhold, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

Du kan læse mere om [miljøtilsyn](#) på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Rapporten betragtes som godkendt af jer, hvis ikke vi hører fra jer inden 14 dage fra d.d.

Tilsynsrapporten offentliggøres

Silkeborg Kommune offentliggør dette brev inkl. tilsynsrapport når I har godkendt rapporten. Det offentliggøres på Miljøstyrelsens portal for "Digital MiljøAdministration" <https://dma.mst.dk/>. Offentliggørelsen sker på baggrund af ny lovgivning på området. I bilag 1 er en opsummering af tilsynet.

Vi har brug for din mening

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

Brugerbetaling

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Timeprisen for 2017 er 318 kr. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2017.

Har I spørgsmål til tilsynet er I velkommen til at kontakte mig på 89 70 15 38 eller loho@silkeborg.dk.

Med venlig hilsen

Louise Horn
Civilingeniør

TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

Tilsynsdato	24. februar 2017
Virksomhed	Skægkær AutoværkstedSkægkær Autoværksted
CVR-nummer	20663944
P-nummer	1004431763
Adresse	Skægkærvej 8
Postnummer og by	8600 Silkeborg
Kontaktperson	Niels Hansen
E-mail	Nhauto64@gmail.com
Telefonnummer	86855242
Virksomhedstype:	Q01 - Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Fra virksomheden	Niels Hansen
Tilsynsførende	Louise Horn

Silkeborg Kommune har ført tilsyn med ovennævnte virksomhed.

Tilsynet er et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand, tanke og støj gennemgået.

REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden er omfattet af § 2 i bekendtgørelsen om brugerbetaling.

Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olietankbekendtgørelsen.

Affald reguleres efter Bekendtgørelse om affald samt Regulativ for erhvervsaffald i Silkeborg Kommune.

Miljøkrav til autoværksteder reguleres af Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Virksomheden reguleres efter følgende tilslutningstilladelse: Tilslutningstilladelse er givet d. 30. november 1992

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig med reparationer og service på biler. Værkstedet anvendes på deltid/Hobby-brug. Ejer har andet arbejde ved siden af 4 dage om ugen og værkstedet anvendes derfor i begrænset omfang om fredagen.

Situationsplan over virksomheden og dens areal

Se bilag 2 hvor oplag af affald og råvarer, olietanke, støjkluder, produktionsareal, lagerareal m.v. fremgår.

Virksomhedens maskinpark og –anlæg samt processer

Værkstedet er indrettet med en 1-søjlelift og en 4-søjlelift samt en smøregrav.

Endvidere findes der et opbevaringsrum med en lille rensebar, hvor der opbevares diverse kemikalier og olier. Rensebaren anvendes ikke længere.

Serviceværkstedet er indrettet med følgende:

- 1 Bremsetester
- 1 Dækmaskine
- 1 Søjleboremaskine
- 1 Hydraulisk presse
- 1 Rensebar (anvendes ikke)
- 1 Drejebænk
- 1 Skæreværktøj
- 1 Klippeværktøj
- 1 Slibeværktøj

1 CO₂ svejseanlæg

Belægningstyper

Værksted: beton

Udearealer: SF-sten og grus

Virksomhedens processer

Service og reparation af biler

Virksomhedens areal

Produktionsareal: Ca. 200 m²

Lager og kontor: Ca. 180 m²

Antal ansatte

Der er ingen ansatte på virksomheden.

Driftstid

Fredag kl. 8⁰⁰ - 14⁰⁰

RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

Motorolie opbevares i 2 stk. 200 liters tromler i værkstedet på betongulv, (ingen afløb i nærheden)

Derudover opbevares diverse olier og kemikalier i værkstedet og i opbevaringsrum i forlængelse af værkstedet. I opbevaringsrummet findes der et afblændet afløb.

I værkstedet er der et gulvafløb, som leder til olieudskilleren.

Oplag af råvarer vurderes at være i orden.

AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion:

Affaldstyper	Mængde i 2016	Transportør
Spildolie	1400 liter	ABAS, (sidst hentet 2014)
Kølervæske	begrænset	ABAS (sidst hentet 2014)
Bremsevæske	begrænset	ABAS (sidst hentet 2014)
Oliefiltre	200 kg	ABAS (sidst hentet 2014)
Bly – og Ni-Cd akkumulatorer	Ikke oplyst	FTZ
Spraydåser	begrænset	Uniscrap
Småbatterier	Mindre omfang	Genbrugspladsen
Bremse- og koblings-	Ikke oplyst	Skrothandler/levereandøren

belægning		
Lysstofrør	Mindre omfang	Genbrug
Olie- og benzinudskiller		Marius Pedersen - tømt sidst den 22. feb. 2016
Katalysatorer	Ikke oplyst	Retur til leverandøren
Metalskrot	Ikke oplyst	Uniscrap
Glas	Mindre omfang	Glarmester tager med retur
Dæk	150 stk.	Øksendal A/S (sidst hentet 2014)
Pap	Ikke oplyst	ABAS
Industriaffald	Ikke oplyst	ABAS
Dagrenovation	Ikke oplyst	Tilhørende beboelse
Plastkofangere og –spoilere	Mindre omfang	ABAS
Biler til autoophug	2 stk.	Knudlund autogenbrug

Anmeldelse af farligt affald

Silkeborg Kommune anser denne opgørelse – **farligt affald er markeret med fed** i tabellen, som anmeldelse af farligt affald efter affaldsbekendtgørelsen.

Opbevaring af farligt affald

Oliefiltre: Opbevares i lukket ABAS-container af stål udendørs under halvtag på SF-sten.

Spildolie: Opbevares i spildolietank indendørs på værkstedet på betongulv.

Brugte akkumulatorer:

Opbevares på betongulv i værkstedet. Der er ikke afløb til kloak.

Øvrigt farligt affald opbevares i værkstedet.

Affald i øvrigt

Dæk:

Opbevares på udendørs befæstet oplagsplads.

Metalskrot:

Opbevares i en container på ubefæstet oplagsplads bag værkstedet.

Pap:

Opbevares i lukket container på ubefæstet oplagsplads bag værkstedet.

Industriaffald til forbrænding

Opbevares i lukket container udenfor.

Biler til ophug

Opbevares på SF-sten. På tilsynet blev der konstateret 2 stk. skrotbiler, som skulle sendes til autoophug. B

LUFTEMISSIONER

Der er etableret udsugningsanlæg fra værkstedet til fjernelse af udstødningsgas og svejserøg samt fra vaskehal og rensebaren.

Afkastet fra udsugning i vaskehallen er ført umiddelbart over tagkant (er ikke i brug), afkast fra udsugning til fjernelse af svejserøg i værkstedet er ført ca. to meter over tag, og afkast til fjernelse af udstødningsgasser i værkstedet er ført ca. én meter over tag.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ikke. Virksomheden har et oliefyr, som ikke er i drift.

TANKE

Tankoversigt

Nr.	Indhold	Placering	Størrelse	Fabrikationsår	Sløjfes inden udgangen af år:	Registreret i BBR?
1	Spildolie	Overjordisk, indendørs	1200 liter	1998	2028	ja
2	Dieselolie	Overjordisk	1200 liter	1991	2021	ja
3	fyringsolie	Er sløjfet	1200 liter	-	Er sløjfet	ja

Tanken til dieselolie er fjernet. Dette skal opdateres i BBR.

SPILDEVAND

Virksomhedens afledning af spildevand er meget begrænset.

Virksomheden har en indendørs vaskeplads, som ikke anvendes.

Der kan forekomme processpildevand i form af afdryp fra biler i værkstedet fra gulvafløbet i værkstedet.

Processpildevandet ledes til offentligt spildevandssystem via et 400 liter og et 2500 liters sandfang og en 200 liters olieudskiller. Olieudskilleren tømmes en gang årligt, sidst tømt d. 22. feb. 2016 af Marius Pedersen.

Tilslutningstilladelse er givet d. 30. november 1992.

Der er i 2016 kommet ny viden om olieudskilleres tæthed. Miljøstyrelsen vurderer, at mindst 35 % af olieudskillere anlagt før 1990 formentligt er utætte. Utætheder kan betyde, at jorden omkring olieudskilleren er forurenet. Der vil muligvis komme lovgivning på dette område i fremtiden. Silkeborg Kommune har oplysninger om, at olieudskilleren er fra 1991.

STØJ OG VIBRATIONER

Afstand til boliger: < 20 m

Værkstedaktivitet foregår om fredagen og indendørs på værkstedet.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Virksomheden er ikke placeret i et område med indsatsplaner for beskyttelse af grundvand, overfladevand, i sårbart naturområde eller i nærheden af sårbart naturområde.

EGENKONTROL/ DRIFTSJOURNAL

Virksomheden fører egenkontrol med hensyn til følgende:

- 1) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret og tømning af olieudskillere.
- 2) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.

Dokumentationen skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

MILJØSCORE

Silkeborg kommune har miljøscoret virksomheden ud fra oplysningerne i dette tilsyn og virksomhedens beliggenhed. Når alle virksomheder i kommunen er scoret fastlægger Silkeborg Kommune tilsynsfrekvensen.

Bilag 1

Opsummering af tilsynet. Derudover oplyses virksomhedstype, CVR-nummer og virksomhedens navn og adresse.

Baggrund for tilsynet	Tilsynet er udført som et basistilsyn.
Der er ført tilsyn med	Der er ført tilsyn med alle virksomhedens forhold, der kan påvirke det ydre miljø.
Jordforurening	Der er ikke konstateret nogen synlig jordforurening på tilsynet.
Påbud, forbud el. indskærper	Der er ikke meddelt forbud, påbud eller indskærper.
Konklusioner på egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol har ikke medført forbud, påbud eller indskærper.
Opfølgning på tilsyn	Tilsynet har ikke givet anledning til opfølgning.

Bilag 2: Situationsplan

