

FUTURE RUNDBUEHALLER APS
Grimlundvej 5
6880 Tarm

Sagsbehandler
Pernille Nielsen
Direkte telefon
99741721
E-post
pernille.nielsen@rksk.dk
Dato
13. maj 2019
Sagsnummer
19-011757

Miljøtilsynsrapport

Adresse:	Grimlundvej 5, 6880 Tarm
Virksomhed:	Future Rundbuehaller ApS
Cvr.nr.:	73460417
Type:	A 53. Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m ² .
Miljøtilsyn:	2. maj 2019 kl. 9.30

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

Eventuelle håndhævelser

- Tilsynsbesøget gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller indskærper.

Slyngrenseanlæg



I oplyste ved tilsynet, at I siden sidste tilsyn har etableret et slyngrenseanlæg i en del af den nye hal. Der foretages nu slyngrensning af nogle af virksomhedens emner på den nye slyngrenser. Slyngrenseren er indkøbt i 2016. Det blev på tilsynet oplyst ud fra log over driftstimer, at slyngrenseren har været i drift ca. 50 timer om året. Udsugning fra anlægget renses i filter inden udledning til afkast. Udsugning fra svejsearbejdsplads i samme bygning er også ført på dette afkast. Afkast er ført ud gennem siden på maskinbygning og er nedadbøjet.

Generelt skal afkast fra procesudsugning som minimum være ført en meter over tag og være opadrettet, så der kan ske fri fortynding.

Vi aftalte, at I indsender oplysninger om udsugende luftmængder fra slyngrenseanlægget (m^3 per time) og data på filter (effektivitet af filter/tilbageholdelse af støv). Ligeledes bedes indsendt oplysninger om anvendt type blæsemiddel. Jeg vil herefter vende tilbage med en endelig vurdering af krav til afksthøjde og eventuelle emissionsgrænseværdier for anlægget.

Øvrige bemærkninger

- Ved tilsynet talte vi om opbevaring af malingsprodukter. Beholdere med fortynder opbevares indendørs på tæt belægning. Beholder i brug opbevares på spildbakke. Vi aftalte, at beholder til fortynder, der ikke er i brug, også vil blive opbevaret på spildbakke fremover, sådan at der ikke er mulighed for, at evt. spild kan løbe ud af bygningen til udendørs arealer.
- Der er ikke bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.
- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækning af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurenede jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.
- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

Baggrund for tilsynet

- Der er ført et basistilsyn efter miljøbeskyttelsesloven¹ og dens afledte bekendtgørelser.
- Der er ført tilsyn med følgende:
 - Virksomhedsaktiviteten
 - Ændring af aktiviteten siden sidste tilsyn
 - Opbevaring af kemikalier og råstoffer
 - Luftforurening
 - Støj
 - Affaldshåndtering

¹ Lovbekendtgørelse nr. 241 af 13. marts 2019 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 117 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn.

- Spildevandshåndtering

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

Kategori	Beskrivelse	Score
A	Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller et kvalitets-, arbejdsmiljø- eller energiledelsessystem, hvor miljø er integreret. Der arbejdes ikke systematisk med miljøforbedringer, der er ikke formuleret målsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet, og der er ikke opnået løbende dokumenterede miljøforbedringer på udvalgte områder.	5
B	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overholder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, efterkommer påbud samt at der ikke berettigede naboklager. Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve med mindst en indskærpelse.	1
C	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord- eller vandmiljøet.	5
D	Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	3
E	Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.	3

Miljørisikovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest mandag d. 27. maj 2019.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Tilsynsrapporten offentliggøres ligeledes på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Du skal betale 1971,72 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 328,62 kr., og jeg har brugt 6 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Forberedelse af tilsyn	1/5-2019	1,5
Fysisk miljøtilsyn	2/5-2019	1,5
Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	2/5, 10/5,13/5-2019	3

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Venlig hilsen



Pernille Nielsen

Bilag

Udskrift fra Miljødatabase (tilsynskommentarerne).