



Rapport for miljøtilsyn hos KC AUTOLAKERING ApS, Anders Mørchs Vej 2, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	02.11.2021		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon	25 11 21 24	CVR nr.	35801855
E-mail	Kasperchristian-sen55@hotmail.com	P. nr.	1019213842

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
02-11-2021	Aftale	Meddelt	Dokumentation for kontrol af oliefyr skal fremsendes senest 15. december 2021.
02-11-2021	Aftale	Meddelt	Der er 2 stk. afløb i gulvet på værkstedet, som begge er afblændet med stålplader. Det ene afløb skal have påført en ny fuge rundt om stålpladen, for at sikre tæthed og dermed sikring mod at evt. spild vil kunne nå ned i afløbet. Dokumentation for ny fugning skal fremsendes senest 15. december 2021.
02-11-2021	Aftale	Meddelt	Tromle med 200 l. ny opløsningsmidler stod på gulv i stor lukket container. Skal stå på rist som kan rumme indholdet af den største beholder på risten jf. §12 i Autoværkstedbekendtgørelsen. Dokumentation for korrekt opbevaring fremsendes senest 15. december 2021.
02-11-2021	Aftale	Meddelt	4 bil akkumulatorer stod direkte på gulvet i værkstedet. Akkumulatorer skal stå i syrefast kar der kan rumme indholdet af væsken i den største akkumulator jf. §12 i Autoværkstedbekendtgørelsen. Dokumentation skal fremsendes senest 15. december 2021.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden udfører autolakering i underetagen. Der slibes, klargøres og lakeres. Virksomheden er indrettet med et værksted til klargøring af biler til lakering. Der er indrettet et hjørne i værkstedet til opbevaring af diverse råvarer og et stinksab til blanding af farver. Der er 2 malerkabiner, et aflåst blanderum, hvor malingen også bliver opbevaret. Virksomheden er etableret i september 2009. Der har på ejendommen været autolakering siden 1967. Indehaver Kasper Christiansen oplyste nov. 2021, at han havde købt en grund på Hjørringvej 14, 9400 Nørresundby, hvor der ønskes etableret et nyt byggeri til virksomheden. Byggetilladelse var ved at være på plads. Ejendommen Anders Mørchs Vej 2 ejes af Ole Johansen (O.J. Malerentreprise A/S). Der har tidligere også været autolakering i lokalerne i øverste etage, men nu er der autoværksted som dog ikke har noget med KC Autolakering at gøre. De 2 virksomheder på hver sin etage, benytter samme filteranlæg m.v. på fælles afkast.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	2	7-18	8-12	

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Autoreparationslakering	Opløsningsmidler		Malestøvsfilter
2	Slibning	Metalstøv		Patronfilter
3	Udstødningsgas	Udstødningsgas		Ingen rensning
4	Blandebord	Opløsningsmidler		Ingen rensning
5	Oliefyr	Kvælstofilter (NOx)		Ingen rensning

5	Oliefyr	Kulilte (CO)		Ingen rensning
6	Oliefyr	Kvælstofilter (NOx)		Ingen rensning
6	Oliefyr	Kulilte (CO)		Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumen- strøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indven- dig	Udvendig			
1	22,0						
2	22,0						
3	22,0						
4		1,0					
5		1,0					
6		1,0					

Rumopvarmning:

Rumopvarmning af virksomheden foretages ifølge Kasper Christensen med fjernvarme.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	De to oliefyr opvarmer malerkabinerne. Virksomheden kunne ikke fremvise seneste kontrol af fyringsanlæg. Det er aftalt, at virksomheden senest 15. december 2021 fremsender dokumentation for kontrol af oliefyrene.
Luft, filtre	Filtre på afkast fra de 2 malerkabiner udskiftes hver uge, af virksomheden selv.
Lugt	Der blev ved tilsynet ikke konstateret lugtgener fra/ved KC Autolakering.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Ventilation		
2	Kompressor		Indendørs i bygning
3	Plade-/karroseriarbejde		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ved tilsynet talte vi om virksomhedens placering tæt ved boliger. Virksomheden oplyste, at de er opmærksomme på at holde porte, døre og vinduer lukkede ved støjende aktiviteter.
Støjkilder, indendørs	Fra kompressor samt fra evt. plade/karrosierarbejde.
Støjkilder, udendørs	Ingen, ud over til og fra køretøjer.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der forekommer ingen processpildevand fra virksomheden. Der foretages ikke bilvask på virksomheden.
Spildevand, afløbsforhold	Der er 2 afløb i gulvet på værkstedet som er tilkoblet regnvandsledningen. Afløbene er fuget for at sikre mod uønsket afledning af evt. spild til regnvandsledning. Fugerne på det ene af de to afløb er ikke længere tætte. Det er aftalt, at virksomheden får lavet en ny tæt fugning af afløbet længst væk fra porten senest 15. dec. 2021, og fremsender foto-dokumentation herfor til VirksomhedsMiljø.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ingen olieudskiller på virksomheden.

Olie- og kemikalietanke

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab.nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
8d m			1999	Mineralske olieprodukter (Olie-tankbekendtgørelsens §5, nr. 13)		Over terræn, uden dørs			2029
8d m			1996	Mineralske olieprodukter (Olie-tankbekendtgørelsens §5, nr. 13)		Over terræn, uden dørs			2024
8d m		1111405702326	2018	Oliebaserede affaldsprodukter (Spildolie)	750	Indendørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, opstilling/placering	De to fyringsolietanke er placeret på fast belægning syd for bygningen.
Olietanke, sløjfningstermin	Olietankene fra 1996 og 1999 har sløjfningsterminer på henholdsvis 2024 og 2029.
Olietanke, registrering i BBR	På virksomheden er der to fyringsolietanke, som begge er registreret i BBR-registret.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Fortynder	450	200	Liter	Tromle	200	Opbevaring ikke i orden	2021
Spartelmasse base/hærder	40		Kg	Beholder		Indendørs	2021
Grunder	95		Liter	Beholder		Indendørs	2021
Vandbaseret maling	225		Liter	Beholder		Indendørs	2021
Vandbaseret lak	80		Liter	Beholder		Indendørs	2021
Primer (maleanlæg)	70		Liter	Beholder		Indendørs	2021
Hærder	85		Liter	Beholder		Indendørs	2021

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Ved tilsynet stod en 200 l. tromle med opløsningsmidler på gulvet i en stor "skibscontainer". Flydende farligt affald skal opbevares på rist som skal kunne rumme indholdet af største beholder på risten jf. §12 i Autoværkstedsbekendtgørelsen. Frist for etablering og fremsendelse af fotodokumentation er 15. december 2021.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Forbrændingsegenet	8	m³	Container - lukket	8	Udendørs	HCS A/S	Reno Nord	
Malingsrester	400	Liter	Beholder	200	Indendørs, bag opkant	RenoNord, Farligt Affald	RenoNord, Farligt Affald	
Opløsningsmidler u. halogen	350	Kg	Beholder	200	Indendørs, bag opkant	RenoNord, Farligt Affald	RenoNord, Farligt Affald	
Slibestøv med malingsrester			Beholder		Udendørs, overdækket, ingen opkant	RenoNord, Farligt Affald	RenoNord, Farligt Affald	
Spraydåser	10	Stk	Beholder		Indendørs, ingen opkant	RenoNord, Farligt Affald	RenoNord, Farligt Affald	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Ved tilsynet stod 4 bly akkumulatorer direkte på gulv i værkstedet. Bly akkumulatorer skal opbevares i syrefaste kar som kan rumme indholdet af den største akkumulator i karret jf. §12 i Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i et område med begrænset drikkevandsinteresse. Der er ikke vedtaget en indsatsplan for området.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Planforhold	Virksomheden er beliggende indenfor kommuneplanens rammeområde 2.4.B11 Anders Mørchs Vej – som er et boligområde. Målet for området er følgende: "Der er tale om et til dels nedslidt erhvervsområde, som er underafvikling. Målet er at skabe rammerne for en omdannelse til boliger og erhvervstyper, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger." Anvendelsen er i overensstemmelse med plangrundlaget.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Affaldsfraktioner er indberettet til affaldsdata-basen ADS.
Jordforurening	Ejendommen er delvist kortlagt på hhv. vidensniveau 1 og 2, jf. jordforureningsloven
Miljøforbedringer, miljømål	Indehaveren har købt en grund til etablering af nyt byggeri med nyt malerværksted på Hjørring Landevej 14, 9400 Nørresundby. Her vil der blive tænkt miljørigtige løsninger i forhold til energiforbrug ved hjælp af varmegenvinding osv.
Bæredygtighed	Der er overvejelser om solceller på taget af det kommende nye byggeri for nyt malerværksted på Hjørring Landevej 14, 9400 Nørresundby. Da der forventes at etablere nyt malerværksted ønskes ikke større investeringer i yderligere bæredygtighed i det gamle malerværksted på Anders Mørchs Vej 2.