

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 05-04-2018 ved:

Hans Christian Kviesgaard
Lillebyvej 3
6920 Videbæk

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Hans Christian Kviesgaard
-------------------------	---------------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholder på 1.000 m³ skal have udført beholderkontrol, da det er mere end 10 år siden sidste beholderkontrol.
- Arealet med udendørs kalveytter har ifølge ejer ikke afløbsforhold, hvor vandet opsamles. Vandet ledes til drænen sammen med øvrig overfladevand. Dette forhold skal ændres, så vand/kvælstofholdig saft fra arealet opsamles.
- Udsprinklingsanlægget skal gennemgås/reparereres, da der ved tilsynet blev konstateret et brud, så restvandet ikke blev udsprinklet, men i stedet løb ud i en samlet stråle.
- Afløbsforhold fra vejunderføring/tunnel bør ændres, så vand ikke pumpes til drænrør, men i stedet ledes ud på markareal, evt. med udsprinkling.
- Vandingstilladelse Lillebyvej 3 bortfaldt i 2016 og der skal derfor ansøges om ny vandingstilladelse.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndævvelser:

- Der skal **inden 01-06-2018 gennemføres den lovpligtige 10 års beholderkontrol** for 1.000 m³ gyllebeholder, så kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.

- **Areal med kalvehytter skal have etableret afgrænsning som holder vandet på pladsen samt afløb til opsamlingsbeholder**, med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek.nr. 865 af 23. juni 2017 § 9 stk. 2.

Håndhævelser

05-04-2018	Indskærpelse, Miljø	1.000 m3 gyllebeholder skal have udført beholderkontrol.
05-04-2018	Indskærpelse, Miljø	Arealet med udendørs kalvehytter skal have etableret afløbsforhold, så vandet opsamles.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Hans Christian Kviesgaard

Cvr. nr.:69307310

Tilsynsrapport

Telefon	21407688
CVR nr.	69307310
P. nr.	1002293748
E-Mail	kviesgaard@mail.dk

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	29-04-2016
Sidste tilladelse	29-04-2016
Tilladte dyreenheder	261,69

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2015 er udnyttet ift. ombygninger og forøget dyrehold.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Som beskrevet i miljøgodkendelse: Spaltegulv med rundskyl ved lakterende køer + goldkøer/kvier.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Vilkår: Spaltegulv i kostald skal forsynes med spalteskraber og køre hver 4. time. <u>Vurdering:</u> Vilkåret opfyldes af robotskraber i kostald.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Køer: minimum 2 mdr./år på græs Opdræt (6-27 mdr.): 6 mdr./år på græs. <u>Vurdering:</u> Ejendommen drives økologisk, og dyrene er på græs.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	75	0,98	29-04-2016	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	33	8,92	29-04-2015	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	35	16,67	29-04-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	85	40,48	29-04-2016	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	5	6,71	29-04-2016	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	140	187,94	29-04-2016	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	148	197,33	4.299,84	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	103	47,98	648,18	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	84	1,70	0,00	17,88
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	35	9,28	0,00	110,26
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	1,18	0,00	23,90

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Dyrehold (evt. kommentar)	Ifølge CHR.-register: 144 køer, 157 kvier og 7 handyr. Ifølge gødningsregnskab 2016/2017: 148 køer, 35 kvier (0-6 mdr.), 103 kvier (6 mdr. - kælvning) , 84 tyrekalve og 3 slagtekalve. <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver samlet set ikke anledning til bemærkning, idet dyreholdet samlet set holder sig under til tilladte antal dyreenheder.
Fluebekæmpelse	Hyppig udmugning ved kalve. Derudover anvendes klustersnore.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01- 2006	1.500	2.000		Afløb til brønd. Udsprinkles.
Fast mødding	01-01- 2002	35	25		Afløb til gylle.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Plansiloer med afløb til udsprinklingsanlæg. Der er etableret afløb i begge ender. Randzoner ok.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Afløb til gylletank.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse i markstak er i forbindelse med tilsynet ved at blive spredt på markarealer.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Helge Andersen	Lillebyvej 1		1.100,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01- 1925		0	75		
Gyllebeholder	01-01- 1987	02-01- 2008	250	1.005	Flydela g	Beholderen skal have udført beholderkontrol.
Gyllebeholder	01-01- 2004	29-10- 2014	767	3.068	Flydela g	Beholderen er beliggende ved Nygårdsvej 9, 6920 Videbæk. Beholderkontrol udført den 29-10-2014.
Gyllekanaler	01-01- 1800		0	630		Inklusiv nye kanaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ajlebeholder under areal med kalvehytter.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.000 m ³ . Beholderen skal have udført beholderkontrol, da det er mere end 10 år siden sidste beholderkontrol. Flydelag ok. Logbog ok.

Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 3.068 m ³ . Beholderen ligger ved Nygårdsvej 9. Beholderkontrol udført i 2014. Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder 3	Lejet gyllebeholder på Lillebyvej 1, 1.100 m ³ . Beholderkontrol udført i 2014. Flydelag ok. Logbog ok.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen - ejendommen drives økologisk. Kemi/rengøringsmidler til malkeanlæg opbevares i tankrum.
Hvor påfyldes marksprøjte	Ejendommen drives økologisk - sprøjter ikke.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er etableret udsprinklingsanlæg i nordgående læhegn - nordvest for ensilagesiloer. Udsprinklingsanlægget skal gennemgås/repareres , da der ved tilsynet blev konstateret et brud, så restvandet ikke blev udsprinklet, men i stedet løb ud i en samlet stråle.
Afløbsforhold	Arealet med udendørs kalvehytter har ifølge ejer ikke afløbsforhold, hvor vandet opsamles. Vandet ledes til dræn sammen med øvrig overfladevand. Dette forhold skal ændres, så vand/kvælstofholdig saft fra arealet opsamles . Afløbsforhold fra vejunderføring/tunnel bør ændres, så vand ikke pumpes til drænrør, men i stedet ledes ud på markareal, evt. med udsprinkling.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr.år	Fabr.nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2009	H3586	71-5820	2009	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelses §6, stk. 1 nr. 13)	1.450	Over terræn, udendørs	31-12-2034

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank står på fast bund i maskinhus.
Olie (opbevaring)	Opbevares på beton uden afløb i maskinhus.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Opbevares i container, tømmes løbende af Marius Pedersen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved ende af kostald, overdækket med kappe, afhentes af Daka. Der er etableret plader rundt om pladsen til døde dyr, så synligheden fra vej er nedsat.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbet almen vandforsyning.

Vandindvinding, Mark + Zoner	Der er 3 stk. markvandingsboringer på ejendommen - 2 stk. (DGU nr. 84.2247 og 84.1982) på Lillebyvej 3 + Knivsbækvej 16. Tilladelse bortfaldt i 2016 og der skal derfor ansøges om ny vandingstilladelse. - 1 stk. (DGU nr. 84.2656) på Lillebyvej 7: 40.500 m ³ /år og 45 m ³ /time. Tilladelsen bortfalder i 2025.
Beredskabsplan	Udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse. Vær opmærksom på, at medarbejdere kender beredskabsplanen og ved, hvem de skal ringe til ved uheld.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	05-04-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	5
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,64
Vægtet score	3,32

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.