

Afd. Klima, Miljø og Affald

Dinitrol Center Næstved

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886209

naestved@naestved.dk

Opfølgning efter miljøtilsyn

Næstved Kommune var på kombineret miljø- og affaldstilsyn hos jer den 4. december 2025 på Brolæggervænget 4 i Stenstrup.

Dato
10. december 2025

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

Sagsnr.
25-036339

Affaldssortering

I skal som virksomhed sortere affald i relevante affaldsfraktioner. Det betyder, at I skal få tilpasset en tømningsordning, som passer til det affald, som jeres virksomhed generer inden for de 10 affaldsfraktioner for husholdningslignende affald samt evt. produktionsaffald.

Sagsbehandler
Julie Fabricius Lindberg
jufli@naestved.dk

I har følgende registrerede affaldsfraktioner /containere:

- restaffald.
- Metal
- Glas
- Samt olieslam

Affaldsfraktionerne er registreret i affaldsdatasystemet (ADS) under henholdsvis ejendommens cvr og ny driftsejers cvr.

Det vurderes, at der er overensstemmelse med faktiske mængder affald og mængder registreret i ADS i forbindelse med aflevering af jeres affald i forbindelse med delvis ejerskifte.

Vi talte under tilsynet om, at I som virksomhed skal få oprettet "affaldsøer" til udsortering af plast og pap/papir, hvor det giver mening.

For eksempel få opsat:

- Beholder til pap/papir i kontor og ved varemodtagelse, hvor reservedele og varer modtages indpakket i pap.
- Samt beholder til "rent" plastik ligeledes ved varemodtagelsen, hvor varer ligeledes kan være beskyttet ved fragt indpakket i folie eller med bobelplast.
- Beholder til madaffald kan placeres i kontor ved siden af beholder til rest og tages med hjem ved ugens udgang og bortskaffes med madaffald fra husholdningen, da mængden



vurderes at være begrænset til kaffefiltre og rester fra 2 personers frokost.

Alle beholdere skal markeres med tydelige piktogrammer, og også meget gerne med forklarende tegninger til ja-tak til dette og nej tak/streg over andre emner, som f.eks. papir eller plastik smurt ind i olie.

Beholder til pap/papir samt plast, kan være en ordning, hvor I ringer til vognmanden, når der er behov for tømning.

Eller I kan sammen med rester af farligt affald, lyskilder og batterier mm, aflevere det udsorteret pap og plast f.eks. hvert halve år, som virksomhedsgeneret affald på genbrugspladsen mod betaling/kvittering for aflevering.

Eller evt. kan der laves en skriftlig aftale med nabovirksomheden om accept til anvendelse af deres container til fraktionerne.

Opfølgning

Jeg vil følge op på, om du har fået opstillet beholder/container til minimum pap/papir og plast **efter den 15. januar 2026**.

I skal fremadrettet rengøre koalecensmåtter over separat kar og bortskaffe det, som farligt affald

På tilsynet blev det oplyst, at I fortager rengøring af koalecensmåtter med forventelig specialrens til opløsning af det tilbageholdte olieslam ca. en gang om året. Dette bortskaffes via anlæggets opsamlingssump, som udleder til kloak via udskiller.

Virksomhedens sump/slamkar er lavet til opsamling af spild med olie og vand blandet sammen, hvor udskiller skal forhindre udledning af olie. I skal fremadrettet opsamle det opløste olieslam fra koalecensmåtterne i separat kar, som skal bortskaffes som farligt affald enten via transportør/indsamlingsfirma eller afleveres på genbrugsstationen, hvor I skal huske at få kvittering for aflevering, som jeres dokumentation, for korrekt bortskaffelse. Ved afhentning af eksternt firma er faktura/kvittering dokumentation.

Det skal ske, for ikke at forringe olieudskilleres funktionalitet ved at sammenblende unødige produkter til emulgering af olie i sumpen og dermed forringe tilbageholdes af olie i jeres udskiller med risiko for olieudledning til kloak.



I skal også fremadrettet bortskaffe brugte koalecensmåtter og luftfilter, som farligt affald indeholdende olie

I oplyste på tilsynet, at I pt. bortskaffer disse via beholder til restaffald. Næstved kommune vurderer dog, at disse indeholder en del olie og skal fremadrettet bortskaffes som farligt affald. Svarende til brugte oliefilter under f, eks. EAK-kode 15.02.02 for absorptionsmidler, filtermateriale indeholdende farlige stoffer.

I skal få udtaget spildevandsprøver

Efter sidste tilsyn var der problemer med for høj udledning af olie, hvilket førte til ændret brug af sæbe fra eftervasken, så oliedråberne ikke blev spaltet før udledning. Næstved Kommune ønsker dokumentation på, at virksomheden stadig kan overholde grænseværdien for olie på udledning af spildevandet fra sumpen, da det nu er mere end 10 år siden den sidst blev tømt. **I bedes få bestil og analyseret to nye prøver inden 1. april:**

I skal få udtaget to prøver af spildevandet i foråret 2026,

- En, når der foretages forvask over opsamlingskarret,
- samt en mens der vaskes med rensevæske efter behandling på vaskepladsen.

De to prøver skal hver for sig analyseres for minimum:

- pH,
- Olie/fedt efter DS/R 208
- Mineralsk olie efter ISO 9377-2
- Metallerne cadmium, kobber og bly
- Samt det blødgørende DEHP

Prøverne skal I få udtaget i prøvebrønden efter olieudskillerene i fri stråle af et godkendt firma, som er akkrediteret, jf. vilkår 4.2 og 4.6 i tilslutningstilladelsen. Resultatet skal indsendes til Næstved Kommune, som efterfølgende evt. vil revidere tilslutningstilladelsen mht. opdateret kravværdier på olie mm.

Tømning af sump

I ønskede at tømning af opsamlingssumpen kan afvente ejerskifte på ejendommen, forventeligt 2027. Vi aftalte, at Næstved Kommune vil følge op på dette og at I inden får udtaget en blandprøve, at det opsamlet slam til vurdering af om det skal gå til afbrænding i Nyborg eller deponi eller andet pga. meget sand/grus med olie.



Jf. vedhæftet spildevandstilladelsen fremgår det, at der minimum skal være et sandfang på 2500 liter, som skal tømmes 6 gange om året. Af kloaktegningen er der ikke en selvstændig sandfangsbrønd før udskiller, men sumpen under sprøjtekabinen, der fungerer som et stort sandfang/slamkar. Næstved kommune ønsker derfor at få oplysninger om størrelsen på karret/sumpen, herunder højde på afløbet fra sumpens bund samt højde på det nuværende slam/sand i sumpen. Efter tilbagemeldingen vil krav til tømningfrekvens af sandfang/slamkar/sumpen via spildevandstilladelsen forventeligt blive ændret efter vurdering af de faktiske forhold på virksomheden. I bedes melde retur på ovenstående spørgsmål om sumpen **senest 1. april 2026**.

Vurdering af om sump og opsamlingssump ved råvare fortsat er tæt

Ligeledes vendte vi spørgsmålet om, hvorledes tætheden af sumpene kan vurderes, når alt i opsamlingssump er sort fra håndtering af olie.

Næstved Kommune vil i forbindelse med tømning af sumpen vende retur mht. tæthedsprøvning af sumpene. F.eks. om det skal ske med måling af væskestand over minimum 4-6 timer eller anden metode. Der er umiddelbart ikke noget krav til kontrol af tæt belægning i autoværkstedsbekendtgørelsen, men det er Næstved Kommunes vurdering, at det er væsentligt, at sumpene er tæt, da de skal kunne tilbageholde olie og ikke giver anledning til udsivning til underliggende jord via små sprækker/sætningsskader. Alternativ vil dette også kunne blive indskrevet i en revideret spildevandstilladelse, jf. påbud efter § 30 i Miljøbeskyttelsesloven.

Lovgrundlag for tilsyn

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn¹ og brugerbetaling².

Virksomheden er også omfattet af de nye regler om affaldstilsyn³.

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

³ Bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024.



Affaldstilsynet skal sikre, at regler om affaldssortering og håndtering overholdes, og at så meget affald som muligt genanvendes.

Faktura for tilsyn

De nye regler om affaldstilsyn betyder, at vi sender to separate regninger- en for miljøtilsynet og en for affaldstilsynet, selv om de er udført samtidig. Affaldstilsyn er 100% brugerfinansieret, mens miljøtilsyn kun er delvist brugerbetalt, hvorfor der vil blive opkrævet forskellige timetakster for tilsynsarbejdet. Affaldstilsynet faktureres efter endt sagsbehandling, mens miljøtilsynsdelen først faktureres sidst på året.

Offentliggørelse af miljøtilsynet

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen. Oplysningerne i tilsynsbrevet samt rapporten vil blive offentliggjort på miljøstyrelsens hjemmeside: <https://dma.mst.dk/>

Dine bemærkninger

Hvis du har bemærkninger, skal du sende dem til virksomhedogmiljoe@naestved.dk inden 14 dage fra du har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon +4555886209 eller mail jufli@naestved.dk.

Med venlig hilsen

Julie Fabricius Lindberg
Agronom

Bilag: Kopi af spildevandstilladelsen

**TILSYNSRAPPORT**

Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	Dinitrol Center ved Sydsjællands Autorude Service Brolæggervænget 4 4700 Næstved 32747310
Virksomhedstype	Q01: Autoværksted med undervogsbehandling
Tilsynsdato	4.12.2025
Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet miljø- og affaldstilsyn
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Ja, indkøb af produkter til undervogsbehandling

Hvad gælder for virksomheden:

- Autoværkstedsbekendtgørelsen
- Spildevandstilladelse fra 2006.

Ved tilsynet deltog:

Fra virksomheden deltog Simon Marquardsen og Henrik Dyhr. Fra Næstved Kommune deltog Julie Lindberg.

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:**Indretning og drift:**

- Virksomhedens aktiviteter er undervogsbehandling samt en biaktivitet med rudeskift.
- Bygningen er opdelt i administration, værksted med 2 lifte over sump samt vaskeplads og råvarerum med opsamlingssump.
- Virksomheden beskæftiger ca. 2 personer.



- Virksomhedsdrift har midlertidig været lukket i dele af 2024.

Drifttid

- Der arbejdes mandag til fredag fra. 7:30-16:00. Der ordnes 2 biler pr. dag, dvs. max 400 biler/årligt. Dvs. lavere end niveauet fra 2019 på 600-700 køretøjer om året.

Støj:

- Virksomheden er beliggende i erhvervsområde.
- Kompresser står udenfor i skur.
- Udsugningsmotor er placeret i samme skur.

Luftforurening:

- Der er i sprøjtekabine indblæsning af luft i den ene side og udsugning i den anden side via malerfiltre monteret på væggen over groft metalgitter.
- Andreafilter udskiftes 2 gang om året, og var på tilsynet lige blevet skiftet.
- Det ledes til afkast ca. 9 meter over jorden, som dog er ændret siden sidst, så det løber op til tagryggen, hvor det er ført lodret op. Tidligere konstruktion var væltet 2 gange, trods det var sikret med stålwire.
- Kapacitet er oplyst til ca. 6.600 m³/t.
- Den påførte antirust behandling består af paraffin (voks) til nye biler, som påføres med sprøjtepistol med dyser.
- Olie med petroleum bruges stadig til genbehandling af tidligere undervognsbehandlede køretøjer.

Spildevand:

- I sprøjtekabinen klargøres køretøjer med højtryksspuler og 40 grader varmt vand.
- Bilen tørres med varmluft.
- Der anvendes ca. 10 liter produkter pr. bil, hvor spild (ca. ½ liter pr. bil) drypper gennem rist i gulvet til opsamlingssump.
- Der er afløb til udskilleranlæg fra opsamlingssumpen med olie, vand og opløsningsmidler.
- Vaskeplads til rengøring af køretøjer efter undervognsbehandling med højtryksspuler iblandet rensesvæske sker over aquadræn, som ledes til sumpen og videre til olieudskiller med koalescensfilter.
- Olieudskiller er tilmeldt tømningsordningen gennem Alfa-specialaffald og tømmes ca. 6 gange om året.
- Der er alarm på udskiller.
- Sumpen er sidst tømt i år 2015.
- Der er vaskemaskine til vask af klude, arbejdstøj og gulvmåtter, Vandet ledes uden om udskilleanlæg.



- Årligt vandforbrug varier, da der forsøges med afdækning af plastik inden behandling, hvorved afvaskning før behandling ikke er nødvendig.
- Koalecensfilter bliver udskiftet og rengjort en til gange om året, midt i sæsonen. Det består af 5 svamperinge, hvoraf den nederste bortskaffes og de andre 4 rengøres over sumpen og en ny sættes på toppen.

Affald:

- Plastcontainer til alm. restaffald.
- Tomme metaltromler afleveres til Gendan.
- Brugte filtre fra både udsugning samt udskiller bortskaffes som restaffald.
- Der er begrænset mængde rent plastik, da det til afdækning bortskaffes med restaffald pga. olierester.
- Pap fra varemodtagelse er blev oplyst tidligere var bortskaffet via nabovirksomhedens papcontainer.
- Desuden container til rudeglas.

Tanke:

- Ingen. Virksomheden opvarmes med naturgas.

Råvare:

- Der anvendes 4 forskellige undervognsprodukter, samt rensesvæske til rengøring efter behandling.
- Rensesvæsken opbevares i palletanke, mens undervognsprodukter opbevares i 200 liter tønder på tæt belægning med opsamlingsmulighed i kemikalierum.
- Produkter pumpes via rør til påføringssprøjte.
- Det er svært at vurdere om sumpen er tæt pga. sort overflade under risten.

Jordforurening:

- Der blev ikke observeret jordforurening på virksomheden. Biler, der er behandlet, bliver parkeret på løse sten, hvor der ikke kunne observeres dryp efter endt behandling/vask.

Det blev aftalt på tilsynet, at:

- Virksomheden skal ikke eftersende opgørelse over forbrug af organiske opløsningsmidler (VOC), da antal behandlet køretøjer er laver end ved sidste opgørelse i 2019.
- Spildevandsprøve skal udtages, da det nu er over 10 år siden sidste tømning af sumpen.
- Der følges op på tømning af sumpen i forbindelse med forventet overtagelse af ejendommen i 2027.
- Kommunen vil følge op på krav til kontrol af tæt spildbakke/sump under råvarer.

- Samt som oliefilter fra luftrensning og koalecensfilter forsat skal bortskaffe som restaffald eller som farligt affald pga. højt olieindhold.

Bilag:

- Der blev ikke udleveret bilag på tilsynet.

Fotos:

Ændret afkast forløb, men samme sluthøjde som tidligere.