

C. Gustav Sørensen
Brønderslevvej 225
9300 Sæby

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

12. maj 2016

Miljøtilsyn med Brønderslevvej 225, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Frederikshavn Kommune foretog den 28. april 2016 tilsyn med miljøforholdene på Brønderslevvej 225. Tilsynet var varslet den 11. marts 2016.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Indskærper.

- Indskærpe at stor gyllebeholder forsynes med gyllealarm, idet beholder kun ligger få meter fra naturlig sø – søen er større end 100 m² og er regelmæssigt vandfyldt. **Ved tilsynet aftales mindre barrierer, men dette er ikke tilstrækkelig for at overholde gældende regler.**

Miljøriskovurdering

Jf. gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn skal tilsynsmyndigheden gennemføre en miljørisikovurdering, der indeholder vægtede parametre for dels sandsynligheden for, at der sker en forurening, dels konsekvensen af en potentiel miljøforurening.

Parametrene scores med 1, 3 eller 5 og jo lavere score, jo bedre

Sandsynligheden er opgjort i husdyrbrugets systematik i miljøarbejdet, herunder miljøledelse og miljøforbedringer (**score 5**) og husdyrbrugets regelefterlevelse (**score 3**)

Konsekvensen er opgjort i håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold, der har betydning

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2016-00406

Sagsbehandler: Ib Møller

Direkte telefon.: 98 45 63 55
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (**score 3**), emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø samt husdyrbrugets størrelse (**score 1**) og sårbarhed, der skal opgøres som afstand til følsomme områder (**score 5**).

Din beregnede risiko-score er (**3,41**)

For husdyrbrug, der er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at:

- En samlet risikoscore på $> 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.
- En samlet risikoscore på $2,8 < x \leq 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert andet år.
- En samlet risikoscore på $\leq 2,8$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert tredje år.

For husdyrbrug, der er godkendt i henhold til § 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at Frederikshavn Kommune, på baggrund af den fremkomne risiko-score, fastsætter tilsynsfrekvensen for det fremtidige tilsyn inden for en 3-årig periode

For øvrige husdyrbrug end de, der er godkendt i henhold til § 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som har et dyrehold over 3 DE gælder, at Frederikshavn Kommune, på baggrund af den fremkomne risiko-score, fastsætter tilsynsfrekvensen for det fremtidige tilsyn inden for en 6-årig periode

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug (3 timer). Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Ib Møller
Miljøtekniker

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 28-04-2016

C. Gustav Sørensen, v./Brønderslevvej 225
9300 Sæby

Til stede ved tilsyn	Gdr. C. Gustav Sørensen og Miljøtekniker Ib Møller, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Kapitel 5 godkendelse	Ingen
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Blandet brug (kvæg/mink)
Dyreenheder i alt	31,85

Ejer	C Gustav Sørensen
Adresse	Brønderslevvej 225, 9300 Sæby

Telefon	98466267	Mobil	
E-mail		CVR nr.	64330152
Fax		P. nr.	1000000000

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Gældende aftaler
- Harmonikrav
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, gødningsriste	13	9,29	114,53	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, gødningsriste	13	6,19	93,86	0,00
Mink, årstæver	Gødningsrende	430	14,83	176,30	43,86
St.r. ungtyre	Bindestald, gødningsriste	6	1,54	20,40	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Dyreholdet omfatter 13 ammekøer, 13 kvier, 7 ungtyre og 430 mink. Dyreholdet stemmer med data fra kommunal miljøregister og CHR-register.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ingen godkendelse pga. mindre dyrehold

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800		0			
Gyllebeholder	01-01-1979	02-12-2009	125	500		Kontrolleret i 1999. 2. kontrol med bem. om udskiftning af kabel nr. 4.
Gyllebeholder	01-01-1995	22-11-2014	250	1.000		kontrol i 2004 gav ikke anledning til bemærkninger (ejer oplyser beholder er fra 1995. Er noteret i BBR i 1994)
Gyllekælder	01-01-1979		103	310		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageoplag	Ingen oplag.
Gyllebeholder	<p>Begge beholdere fandtes med flydelag (tom/halvtom beh.) og dykket indløb. Logbøger føres efter reglerne. Begge beholdere er kontrolleret jf. 10 årsbeholderkontrollen, henholdsvis i 2004 og 2009.</p> <p>Stor gyllebeholder er placeret få meter fra mindre sø/mose med afløb til vandløb. Der er ingen barrierer mod sø/mose. I følge ejer har LandboNord udtalt, at der ikke er krav om hverken alarm eller barrierer.</p> <p>Pumperør på forbeholder er repareret efter sidste tilsyn.</p>

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Opbevares i aflåst renovationscontainer (glasfiber) uden afløb. Der findes kun nye / godkendte midler.
Sprøjtebevis/certifik.	Ejer har tidligere erhvervet sprøjtebevis, samt gennemgået opfølgingskurser på området. Plantedirektoratet er myndighed på området mht. anvendelse / opbevaringsforhold af sprøjtemidler, samt indretning/kontrol af marksprøjte.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Husspildevand afledes til godkendt nedsivningsanlæg. Ejer har i 2015 tilset fordelerbrønd uden det gav anledning til bemærkninger.

Olietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Brændstofstander
02	Olie	1.200	1984	Over jord	Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er for nylig skrottet overjordisk olietank fra 1984. Der er indkøbt ny olietank. Ved tilsynet anmeldes skrottet/såvel ny olietank.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Der findes intet farlig affald.
Affald, generelt	Ingen oplag.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Fastbrændselsfyr med træbriketter som brændsel..
Beskyttet natur	Ikke kontrolleret.
Drikkevandsforsyning	Drikkevandsboring (tørrebrønd) blev kontrolleret uden det gav anledning til bemærkninger.
Markvandingsboring	Ingen boring.
Ikke oplyst	Minkfarm fremvistes. De første tæver havde fået hvalpe. De 2 lukkede haller fremstod pænt. Gyllerender er placeret på terræn. Gyllerender tømmer i sæsonen hver uge med slamsuger. Der sprøjtes aldrig mod fluer, idet dette aldrig er et problem.