

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 16-06-2020 på ejendommen:

Grenevej 6
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Etablering af fortank (gødningsopbevaringsanlæg) kræver en forudgående tilladelse.
 - **Fortanken skal anmeldes via husdyrgodkendelse.dk**
 - Fortanken kan evt. anmeldes efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §12.
- Ny boring (DGU nr. 94.3559) har ikke korrekt overdækning.
 - **Boringen skal have etableret overdækning.**
- Boring ved Lyngvejen 6: Pumpen er frakoblet borerøret, hvorved der er risiko for forurening af grundvandet

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Boring ved Lyngvejen 6 skal enten repareres eller sløjfes af en autoriseret brøndborer, så risiko for forurening af grundvand ikke er til stede. Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land § 10 stk. 3**

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

16-06-2020	Indskærpelse, Miljø	Boringen ved Lyngvej 6 skal enten repareres eller sløjfes af en autoriseret brøndborer.
------------	---------------------	---

Tilsynsrapport


Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	05-08-2019

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	16a miljøgodkendelse fra 2019 er delvis udnyttet. <ul style="list-style-type: none">- Den delvise udnyttelse sker i eksisterende stalde.- Nye staldanlæg er ikke etableret.- Miljøgodkendelse skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet, bortfalder den del der ikke er udnyttet.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none">- Drænet gulv + spalter (33/67%) 2 nye staldbygninger: <ul style="list-style-type: none">- Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">- I de 2 nye slagtesvinestalde skal der etableres gyllekøling i gyllekanalerne.- Gyllekølingsanlægget skal dimensioneres således, at der opnås en ammoniakreduktion på 15 % i de nye stalde.- Der skal føres en logbog over varmepumpernes årlige driftstid.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal stipladser - vilkår	Ifølge ejer er der ca. 1.600 stipladser i nuværende staldanlæg.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Den ansøgte produktion er et IE-brug, som følge af, at der er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin. Hvis miljøgodkendelsen udnyttes er der krav om, at husdyrbruget skal have et miljøledelsessystem. Se evt. mere om miljøledelse på miljøstyrelsens hjemmeside: https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug/
Vilkår om beplantning	<u>Vilkår:</u> Den eksisterende slørende beplantning mod syd skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreholdet på ejendommen må etableres i de med rødt markerede stalde på kort nedenfor:



Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	6.713	190,89	3.752,55	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 12-05-2020:</u> 1.150 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018/2019: 6.713 slagtesvin (32-113,3 kg.) - 2017/2018: 4.415 slagtesvin (32-112,2 kg.) - 2016/2017: 4.521 slagtesvin (31-108 kg.) <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	HJ & CO ApS	Videbækvej 25		1.500,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1991	12-08-2015	10	487	1.950	Beholderkontrol udført den 12-08-2015.
Gyllekanaler	02-01-1989			0	230	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1989			0	20	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen ved brug af interne gyllebeholdere.

Fortank	<p>Der er etableret fortank (gylleopbevaringsanlæg), hvorfra biogasanlæg henter gyllen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortanken fremgår ikke af §16a miljøgodkendelse. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Etablering af gødningsopbevaringsanlæg kræver en forudgående tilladelse.</p> <p>Fortanken skal anmeldes via husdyrgodkendelse.dk</p> <p>Fortanken kan evt. anmeldes efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §12.</p>
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 1.950 m³.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2015. - Dykket indløb: Gyllebeholder fyldes med lastbil (returgylle fra biogasanlæg). - Flydelag: Ok. Der er tilført halm. - Logbog: Ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Returgylle fra biogasanlæg.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. Kemikalier opbevares på Nr Viumvej 50.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen. Marksprøjte påfyldes på Nr Viumvej 50.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøft ved gyllebeholder.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Grøft ved gyllebeholder.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
8b	1210955			Tank		1998	Mineralske olieprodukter		Indendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 1987 anvendes ikke længere. Olietanken står på fast bund ved forrum. - Olietanken har overskredet anvendelsestiden på 30 år og må derfor ikke anvendes længere. I forbindelse med tilsynet blev olietank fra 1998 fjernet fra BBR.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kappe ved gyllebeholder.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Afleveres på genbrugsplads.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.

Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 94.1943 (ved Lyngvejen 6) og 94.3559): 57.600 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2035.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ok. <p>Ny boring (DGU nr. 94.3559) har ikke korrekt overdækning.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boringen skal have etableret overdækning. Se evt. billeder af hvordan en boring skal være indrettet på https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning <p>Boring ved Lyngvejen 6 er ifølge ejer ikke længere i drift. Pumpen er frakoblet borerøret, hvorved der er risiko for forurening af grundvandet.</p> <p><u>Vurdering:</u> Boringen skal enten repareres eller sløjfes af en autoriseret brøndborer.</p>
------------------------------	--

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	16-06-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.