

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Klausievej 12, 6990 Ulfborg
CVR:	19636208
Type:	H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 09-12-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dybstrøelsesareal i kælvningsstald: Arealet er større end det tilladte.
- Forsuringsanlæg:
 - pH-værdi (måler/display ved omrører v. kalveplads): 7,24
 - Styreskab ved syretank: Frontlåger er ikke monteret, og en del af styringen ser ikke ud til at være funktionel.
 - Indsendt i forbindelse med tilsynet:
 - Log over gennemsnitlig pH-værdier er indsendt. For periode december 2024 til december 2025 har den gennemsnitlige pH-værdi været 7,15.
- Der er etableret ny ensilageplads (mod vest)
Vurdering:
 - Ensilagepladsen kræver miljømæssig tilladelse. **Der skal ansøges om tilladelse.**
 - Når restvand udsprinkles, skal byggebladet følges: **Der skal etableres en opsamlingsbeholder med tilstrækkelig bufferkapacitet.**
- Restvand udsprinkles på vandmættet jord på et for lille udsprinklingsareal.
- Sprinkler/vandingskanon kan ikke rotere.
- Der er gyllespild ved gyllebeholder: **Driftsleder/ejer skal finde ud af, hvordan spild fremadrettet undgås.**

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærper:

- **Dybstrøelsesarealet i kælvningsstald skal reduceres til 60 m².** Alternativt skal et større areal lovliggøres via tillæg til miljøgodkendelse.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens §16B-miljøtilladelse fra 11-01-2021, vilkår nr. 1 og 10.

- **Gylle i stalde: Den gennemsnitlige pH-værdi må maksimalt være 6,0 på månedsvi.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens §16B-miljøtilladelse fra 11-01-2021, vilkår nr. 11
- **Restvand må ikke udsprinkles på vandmættet jord = Sprinkler skal flytte placering. Sprinkler/kanon skal serviceres.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om anvendelse af gødning, bek. nr. 931 af 16. juli 2024) § 10 stk. 8.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.


Opsummering af håndhævelser		
09-12-2025	Indskærpelse, Miljø	Gylleforsuring: Den gennemsnitlige pH-værdi på månedsvi må maksimalt være 6,0. Alle målte pH-værdier før svovlsyrebehandling skal være mindre end 6,5. Anlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning.
09-12-2025	Indskærpelse, Miljø	Ny ensilageplads skal lovliggøres (anmeldes).
09-12-2025	Indskærpelse, Miljø	Restvand må ikke udsprinkles på vandmættet jord. Sprinkler skal serviceres.
27-04-2022	Indskærpelse, Miljø	Produktionsarealet i den nye kælvningsstald overstiger det tilladte, og skal reduceres.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	11-01-2021
Udnyttelse af godkendelse	§16b miljøtilladelse fra 2021 er udnyttet: - Kælvningsstald og plads til kalvehytter er etableret.
Staldtype	Kostald: - Sengestald med spalter. - Dybstrøelsesareal. Kviestald: - Sengestald med spalter. - Dybstrøelsesareal. Kælvningsstald: - Dybstrøelsesareal: Arealet er større end det tilladte. <u>Vurdering:</u> Dybstrøelsesarealet skal reduceres til 60 m² eller lovliggøres via tillæg til miljøtilladelse.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	<u>Vilkår:</u> - Svovlsyrebehandling af gylle fra kostald og kviestald (i henhold til miljøstyrelsens teknologiblad "Svovlsyrebehandling af gylle"). - Før forsuring må den gennemsnitlige pH-værdi i gyllen på månedsbasis maksimalt være 6,0. - Styringen af anlægget skal indstilles til at behandle gyllen til pH-værdi 5,5. - Svovlsyrebehandlet gylle må ikke opbevares sammen med ubehandlet gylle. - Svovlsyrebehandlingsanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget. - Enhver type af driftsstop skal registreres i en driftsjournal sammen med årsagen dertil. Driftsjournalen skal opbevares i mindst 5 år og forevises på forlangende. Egenkontrol forsuring: - Gyllens pH-værdi skal registreres elektronisk før og efter hver svovlsyrebehandling. Der skal endvidere føres en elektronisk statistik, der som minimum indeholder oplysninger om de gennemsnitlige pH-værdier i gyllen på månedsbasis før svovlsyrebehandling. - Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten om serviceeftersyn af svovlsyrebehandlingsanlægget, herunder kalibrering af pH-målere. Svovlsyrebehandlingsanlægget skal kontrolleres mindst hver fjerde måned. Serviceaftale med producenten skal opbevares på husdyrbruget.

	Tilsynsmyndigheden skal underrettes i følgende situationer: - Den gennemsnitlige pH-værdi i gyllen på månedsbasis er større end 6,0 før svovlsyrebehandling - Der måles pH-værdier før svovlsyrebehandling, som er større end 6,5, i en sammenhængende periode på mere end 7 dage. - Svovlsyrebehandlingsanlægget er ude af drift i en periode på mere end 7 dage. <u>Ved tilsynet:</u> - pH-værdi (måler/display ved omrører v. kalveplads): 7,24 - Styreskab ved syretank: Frontlåger er ikke monteret, og en del af styringen ser ikke ud til at være funktionel. <u>I forbindelse med tilsynet:</u> Log over gennemsnitlige pH-værdier på månedsbasis er indsendt. - For periode december 2024 til december 2025 har den gennemsnitlige pH-værdi været 7,15. <u>Vurdering:</u> - Forsuringsanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. - Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten om serviceeftersyn af forsuringsanlægget, herunder kalibrering af pH-målere. Anlægget skal kontrolleres mindst hver fjerde måned. - pH-værdi skal være under 6,00 på månedsbasis.
Skrabeanlæg - gulv	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Vilkår: - Fast overdækning af 2 gyllebeholdere. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <u>Vurdering:</u> Lukkede luger: Ok.
Antal mdr. på græs	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Afhentes af Shell Videbæk Biogas A/S.
Beplantning (vilkår)	<u>Vilkår:</u> - Den eksisterende slørende beplantning mod vest langs Klausievej skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes. (Forudsætning fra anmeldelse)

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem
1	Kostald	Ja	2.075	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
1	Kostald	Ja	80	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
2	Kvistald	Ja	85	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
2	Kvistald	Ja	475	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
2	Kvistald	Ja	580	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
3	Kalvestald	Ja	117	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
4	Ny kælvningsstald	Ja	120	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
5	Kalvehytteplads	Ja	178	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 08-12-2025:</u> - Malkekvægsbesætning: 347 køer, 234 kvier og 9 handyr. <u>Ifølge gødningsregnskab 2024/2025:</u> - 353 årskøer, 72 kvier (0-6 mdr.), 169 kvier (over 6 mdr.), 205 slagtekalve (40-63 kg.) og 1 slagtekalv (over 6 mdr.) <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger. Vær dog opmærksom på, at der kun er miljømæssig tilladelse til 60 m2 dybstrøelsesareal i kælvningsstald. - Alle ændringer/tilføjelser af produktionsareal på ejendommen vil kræve miljømæssig tilladelse (Der er registreret kategori 2 hede tæt på ejendommen).
Produktionsareal	Kælvningsstald: Der må etableres 60 m2 produktionsareal med dybstrøelse. <u>Ved tilsynet:</u> Produktionsarealet i kælvningsstald vurderes til at udgøre ca. 120 m2 (Arealet er ikke opmålt). <u>Vurdering:</u> Dybstrøelsesarealet skal reduceres til 60 m2 eller lovliggøres via tillæg til miljøtilladelse. - Der er ved tilsyn i 2022 giver indskærpelse om, at produktionsarealet reduceret til det tilladte.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Mod nord: - Afløb til: mindre opsamlingsbeholder. - Fri randbelægning: Ok. Mod syd: - Afløb til: mindre opsamlingsbeholder. - Fri randbelægning: mindre opsamlingsbeholder. Opsamlingsbeholder størrelse: ca. 25 m3. Der er etableret ny ensilageplads (mod vest) - Afgrænsning: Fri randbelægning: Ok. - Afløb til: Mindre opsamlingsbeholder <u>Vurdering:</u> Ensilagepladsen kræver miljømæssig tilladelse (anmeldelse) Ensilagesiloer + forplads er via Ortofoto opmålt til ca. 5.300 m2. Ifølge Landbrugets Byggeblad "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand" skal 5.300 m3 opsamlingsareal have en opsamlingsbeholder med bufferkapacitet på $(5.300 \times 0,033) = 175 \text{ m}^3$. <u>Vurdering:</u>

	Når restvand udsprinkles, skal byggebladet følges: Der skal etableres en opsamlingsbeholder med tilstrækkelig bufferkapacitet.
Udsprinkling af restvand	Når restvand udsprinkles, skal byggebladet følges: Der skal etableres en opsamlingsbeholder med tilstrækkelig bufferkapacitet. Restvand fra ensilageplads/-siloer udsprinkles via 2 hydranter: Restvand udsprinkles på vandmættet jord på et for lille areal. <u>Vurdering:</u> Restvand må ikke udsprinkles på vandmættet jord. Udsprinklingsareal skal minimum være på størrelse med opsamlingsarealet. Sprinkler/vandingskanon kan ikke rotere. <u>Vurdering:</u> Sprinkler/kanon skal serviceres og vedligeholdes, så restvand udsprinkles på et tilstrækkeligt stort areal.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Afhentes af biogasanlæg. Ingen oplag ved tilsynet.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Kalvepladsen har fald mod midten og afløb til gylle.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	03-06-2019	3.000	9.000	0	
Ensilageplansilo	11-01-2021	1.200	2.000	0	Af miljøtilladelse 2021 fremgår ca. 4.000 m ² ensilageplads og forplads
Kalvehytter	01-01-2019	700	1	0	
Ensilageplads	01-08-2024	1.000	2.000	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Roterer rundt på markarealer.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	07-10-2020	10	330	1.380	Teltdug	Beholder kontrolleret 07-10-2020.
Gyllebeholder	01-01-1998	07-10-2020	10	370	1.500	Teltdug	Beholderkontrol udført den 07-10-2020.
Gyllekanaler	01-01-2015			0	1.100		

Gyllekanaler	02-01-1998			500	300		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1974			7	21		
Opsamlingsbeh. restvand	01-08-2019			7	25	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Gylle afsættes til Heebro-Agro ApS Der opnås tilstrækkelig gylleopbævningskapacitet ved brug af gyllebeholdere ved: - Holstebrovej 1, 6990 - Madumflodvej 9B og 11.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.500 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Dykket indløb: Ok. - Teltoverdækning: Lukkede luger: Ok. Der er gyllespild ved gyllebeholder: Driftsleder/ejer skal finde ud af, hvordan spild fremadrettet undgås.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.380 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Dykket indløb: Ok. - Teltoverdækning: Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 3	Rejkjærvej 11 gyllebeholder på 1.200 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Teltoverdækning: Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 4	Rejkjærvej 11 gyllebeholder på 4.000 m ³ : Er etableret. - Flydelag: Gylle flyttet til tank inden for de senere dage. - Flydelag skal være etableret inden for 7 dage.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle på græsmarker skal nedfældes, når gyllen ikke er forsuret korrekt.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Rejkjærvej 11		5.200

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
1999	64-01	Tank		1999	Diesel	4.000	Over terræn, udendørs		28-12-2029
		Tank		1966	Mineralske olieprodukter	1.500	Nedgravet	Tanken er afblændet	

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank (4.000 l) fra 1999: Er ikke set ved tilsynet.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Stuehus er tilkoblet almen vandforsyning. Der er tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af dyreholdet. Boring har DGU nr. 73.1213. Tilladelsen bortfalder i 2035. - Boring er ikke set ved tilsynet.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 73.830): 34.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2035. - Der skal holdes en sprøjte- og gødningsfri zone omkring vandboringerne på mindst 5 meter. <u>Klausievej 8:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 73.920): 30.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2035. <u>Rejkjærvej 11:</u> Markvandingstilladelse er bortfaldet 28-10-2024.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på areal ved kalvehytter. - Afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes delvist ud på terræn og delvist i dræn. - Dræn øst for ejendommen har ifølge ejer udløb vest for Klausievej.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald sorteres i flere containere. Affaldsfraktioner skal fremadrettet sorteres og håndteres, så genanvendelse kan ske bedst muligt. Det betyder, at der blandt andet skal ske udsortering af: Farligt affald: Bl.a. medicin, kanyler, spraydåser.

	- Landbrugsplastik - Hård/blød plast - Bigbags - Træ/paller - Pap/papir - Rest efter sortering = restaffald. På relevante steder bør der opstilles affaldsspande med tydelig markering (fx piktogram) af affaldstype, så alle medarbejdere kan affaldssortere korrekt.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr opbevares på spalter og afskærmet med hegn.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	I forbindelse med §16b miljøtilladelsen er der udarbejdet en beredskabsplan.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	09-12-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	3,61

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.