

Tilsynsrapport

Adresse	Vester Hedensvej 35, 9362 Gandrup		
CVR-nummer	44138131	P-nummer	1029425929
Virksomhedstype	60602: Anlæg til husdyrproduktion for mere end 210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller 2.000 stipladser til slagtesvin (over 30 kg).		
Miljøriskoscore	3,67	Dato	26-07-2024
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - uvarslet		

Håndhævelser

Håndhævelse Dato	26-07-2024
Håndhævelsetype	Aftale
Status:	Efterkommet
Efterkommet Dato	12-08-2024
Bemærkning	Der voksede træer tæt op ad den mindste og mellemste gyllebeholder. Disse skal fjernes.
Håndhævelse Dato	26-07-2024
Håndhævelsetype	Aftale
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Logbog over udslusning af slagtesvinestaldene skal indsendes til kommunen.

Basisoplysninger

Sidste tilladelsdato/ændret tilladelse (dyrhold)	14-08-2014
--	------------

Opbevaringsanlæg - beholder

Beholdertype (Navn)	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Volumen (m ³)	Overdækning	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1984	25-06-2020	400	1530	Forsuring	Perstrup Tek7
Gyllebeholder	01-01-1996	25-06-2020	500	2500	Forsuring	Agri Tek8
Gyllebeholder	01-12-2005	25-06-2020	743	3000	Forsuring	Agri Tek5
Gyllekanaler	01-01-1984		0	400		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1984		0	20		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1996		0	160	Intet	

Tilsynskommentarer

Lugt, støj og støv	Ingen bemærkninger.
Hyppig udslusning svinstalde, dok.	Forpagter var ikke til stede ved tilsynet, så det er aftalt at logbog indsendes til kommunen.
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Der voksede lidt træer ved den mindste og mellemste beholder. Det er aftalt at disse fjernes.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Alle beholdere var tomme ved tilsynet. Logbøger blev ikke fremvist ved tilsynet, men er blevet indsendt efterfølgende.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok på alle tre beholdere.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Ingen fastmonterede anlæg til tømning.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Alle tre beholdere er udstyret med alarm, da de er placeret indenfor 100 m af et vandløb.
Opbevaringskapacitet til gylle	Blev ikke drøftet.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Alle gyllebeholdere blev kontrolleret i 2020, og de skal kontrolleres igen i 2025, da de ligger under 100 m fra et vandløb.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Ejer var ikke til stede ved tilsynet, så dette blev ikke drøftet.
Antal markstakke*	Ingen markstakke.
Antal:	0
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Ingen spildolie.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Ved forrige tilsyn blev det drøftet med forpagter af stalden, at landbruget skal tilmeldes afhentningsordningen for klinisk risikoaffald. Dette er endnu ikke blevet gjort. Det blev derfor aftalt med forpagter, at jeg beder rette vedkommende fra kommunen om at kontakte ham angående dette.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Miljøledelse (å)	Landbrugets miljøledelse blev indsendt i januar 2024. Deres miljømål er at have mere fokus på korrekt bortskaffelse af affald, som for eksempel spraydåser, kanyler og jern. Yderligere har de et mål om at spare på strømforbruget, hvilket blandt andet bliver gjort ved installation af en ny el-radiator.
Logbog+plan kontrol, rep, vedligehold (å)	Denne logbog blev indsendt i januar 2024.

Foder, indhold protein og fosfor (å)

Dette blev ikke drøftet, da forpagter ikke var til stede. I henhold til § 53 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal IE-bruget reducere den samlede mængde kvælstof, som udskilles med husdyrgødningen. Dette kan opnås ved enten at anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov, ved at reducere indholdet af råprotein ved hjælp af en god aminosyrebalance, eller ved at anvende tilladte fodertilsetningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof. Der kan også anvendes en kombination af de nævnte teknikker. Desuden skal IE-bruget reducere den samlede mængde fosfor, der udskilles. Dette kan opnås ved enten at anvende fasefodring, fytase eller letfordøjeligt uorganisk fosfat. Også her kan der anvendes en kombination af de nævnte teknikker. IE-bruget skal dokumentere anvendelse af ovennævnte fodring eller fodringsteknikker. Da dette ikke blev drøftet ved tilsynet, skal der indsendes dokumentation for ovenstående senest den 31-12-2024 i forbindelse med den årlige IE-indberetning.

Logbog miljøteknologi (vilkår MGK) (å)

Landbruget har et lavt foderforbrug. E-kontrol blev ikke fremvist ved tilsynet, da forpagter ikke var til stede.

Årlig indberetning til kommunen

Den årlige indberetning af miljøledelse, logbog/kontrolplan er indsendt til kommunen i januar 2024. Der mangler dokumentation for overholdelse af fodringskravene (se punktet "Foder, indhold protein og fosfor (å)"). Landbruget skal indsende dokumentationen for overholdelse af fodringskravene til kommunen senest d. 31. december 2024 i forbindelse med den årlige IE-indberetning.

Oplæringsmateriale personale (t)

Oplæringsmateriale blev indsendt til kommunen i januar 2024.

Beredskabsplan (t)

Beredskabsplanen er tilgængelig for medarbejdere i forrummet til svinestalden.

Energieffektiv belysning (t)

Der er LED belysning i staldene.

Støv (foder, strøelse, ventilation) (t)

Foder håndteres i lukkede systemer. Der er støvcyklon på fodersiloen samt overbrusning i staldene.