

Tilsynsrapport

Ossi Connectors

Anker Jørgensens Vej 2, 4930 Maribo

CVR-nr.: 13919283

P-nr.: 1000648877

Tilsynsdato: 11. september 2017

Lolland Kommune er tilsynsmyndighed for landbrug og virksomheder i kommunen. Tilsynet føres efter reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen¹, samt brugerbetalingsbekendtgørelsen². En nærmere beskrivelse af hvilke typer landbrug og virksomheder der føres tilsyn med, forefindes i kommunens miljøtilsynsplan.

Tilsynsrapporter offentliggøres inden 4 måneder på www.dma.mst.dk (Miljøstyrelsens database for Digital Miljøadministration). Virksomheden har modtaget tilsynsrapport senest 2 måneder fra tilsynsdatoen. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

- **Deltagere:**

Fra virksomheden deltog John Madsen.

- **Virksomhedstype:**

Virksomheden producerer forskellige former for stik og ledninger til IT. Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt D 57:

“Virksomheder, der fremstiller produkter ved sintring af fluorplast, pressestøbning eller fiberarmring af hærdeplast med et forbrug af plastmateriale på mindre end eller lig med 100 kg pr. dag. Virksomhed for belægning med plast.”

- **Baggrund for tilsynet:**

Tilsynet var et varslet basistilsyn. Sidste tilsyn var i 2014.

- **Punkter der er ført tilsyn med:**

- Indretning og drift.
- Affaldshåndtering.

Virksomheden blev gennemgået. John oplyste, at der bruges 15-20 tons plast om året. I mellemløbet mellem den nye og gamle hal står en olietank på 2.500 l til oliefyret, som opvarmer virksomheden. Tanken er registreret i BBR. Ved siden af olietanken står to kompressorer. Der aftappes kondensvand fra den ene kompressor ned i en plastdunk. Vandet hældes i kloakken. Vandet så rent ud og var uden oliefilm. Der bliver ligeledes tappet en smule spildolie af kompressoren. Der har for nylig været et spild i forbindelse med service af kompressoren, og derfor var der strøet kattegrus på gulvet. Spildolien hældes i en større tromle, som er placeret på en spildbakke sammen med forskellige flydende kemikalier og produkter.

Virksomheden har en udendørs affaldsplads imellem de to haller. Her er der containere til papaffald og brændbart affald (afhentes af Preben Andersen). Der er desuden forskellige små containere til forskelligt metalaffald (afhentes af Munks Produkt).

Det vurderes, at virksomheden drives i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesloven.

- **Jordforurening konstateret ved tilsynet:**

Ingen.

- **Håndhævelser medført af tilsynet:**

Ingen.

¹ Bek. om miljøtilsyn, nr. 866 af 23. juni 2017

² Bek. om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 845 af 23. juni 2017

- **Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser:**

Ikke relevant.

- **Tilsynsførende:**

Lasse Birch Højrup, miljøsagsbehandler.

Vedhæftet fotos fra tilsynet:



1. Kompressor med afledning af spildolie.



2. Olietank – 2.500 l.



3. Container med metalaffald.



4. Spildbakke med produkter og spildolie.