

Jan Bering
Søholtvej 68
9750 Østervrå

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

28. juni 2021

Miljøtilsyn med Søholtvej 68, i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 25. marts 2021 tilsyn med miljøforholdene på Søholtvej 68. Tilsynet var varslet den 11. marts 2021.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Indskærper/påbud.

- Fjernelse af skod i lille gyllebeholder inden 1. okt. 2021, som krævet af beholderkontrollant
- Udførelse af barrierer ved 2 gyllebeholdere inden 1. okt. 2021
- Overdækning af gyllebeholder inden 1. jan. 2022
- Fjernelse af vildskud ved gyllebeholder på Gjersholtvej 19, inden 1. aug. 2021
- Udskiftning af fyringsolietank inden 1. jan. 2022, der er over 30 år og faldet for udskiftningskrav
- Destruktion af 250 asbestplader i 2021
- Rensning af fordelerbrønd (nedsivningsanlæg) for flydeslam.

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgød-

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2021-00783
Sagsbehandler: Ib Møller Nielsen

Direkte telefon.: 98 45 63 55
E-mail: ibni@frederikshavn.dk
Mob. 29607537

- ning
- Husdyrbrugets størrelse
 - Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Ib Møller Nielsen
Miljøtekniker

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 25-03-2021

Jan Bering, v./Søholtvej 68
9750 Østervrå

Til stede ved tilsyn	Gdr. Jan Bering og Miljøtekniker Ib Møller Nielsen, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Miljøgodkendelse	2009
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Kvæg
Dyreenheder i alt	266,66

Ejer	Jan Bering
Adresse	Søholtvej 68, 9750 Østervrå

Telefon	Mobil	61370423
E-mail	CVR nr.	19184196
Fax	P. nr.	

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

Animalsk produktion

	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	160	213,33	4.836,11	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, gødningsriste	112	53,33	808,64	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Ej fastlagt
Dyrehold	Dyreholdet blev dokumenteret ved tilsyn (ultimostatus 25. marts 2021) til 180 køer, 164 kvier og 50 tyre. Ved opslag i CHR-register er der pr. 24. juni 2021 i alt 180 køer, 172 kvier og 10 tyre.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	§ 11 godkendelse i 2009, bl.a. med krav om overdækning af 1 gyllebeholder.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-1800	200	400	200	Overdækket.
Ensilageplansilo	01-01-1800	700		0	Ingen

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1983	-	2	10	-	Ingen
Gyllebeholder	01-06-2006	10-02-2017	590	2.950	Flydelag	Mangler barriere og overdækning af gylbeh.
Gyllebeholder	01-01-1972	10-02-2017	105	410	Flydelag	Spjæld er ikke fjernet som krævet. Tætte revne mellem 1-2 skifte inden 1. maj 2017
Gyllebeholder	01-01-1996	10-02-2017	410	1.630	Flydelag	Mangler barriere
Gyllebeholder på Gjersholtvej 19		10-02-2017			Flydelag	Påbudt fjernelse af vildskud flere steder op ad gyllebeholder

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 7,60

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Markmød./kompoststak	Ingen oplag.
Ensilageoplag	Oplag i 3 ensilagesiloer.
Tilstræk. kapacitet	Kapacitet min.9. måneder.
Gyllebeholdere	Gyllebeholdere sås med flydelag og dykket indløb. Alle gyl. beh. er kontrolleret i 2017. Ved lille gyllebeholdere er der stillet krav om fjernelse af skod og fugning af revne mellem 1-2 skifte, samt mont. af alarm. Øvrige gylbeh. er forsynet med alarmer. Der mangler barrierer ved 2 gyllebeholdere. Stor gyllebeh. mangler overdækning. Der føres logbøger for alle beholdere (incl. Gjersholtvej 19). På Gjersholtvej 19 er der også flere træer/buske der skal fjernes

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Mindre mængder opbevares i aflåst skab. Kun godkendte midler. Marksprøjtning udføres af maskinstation.
Sprøjtebevis/certifik.	Er tidligere forevist. Der er erhvervet opfølgende kurser.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Tilsluttet godkendt nedsivningsanlæg fra 1993. Anlæg er checket fysisk, med en del mængder flydeslam i fordelerbrønd til nedsivningsanlæg.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der findes fysisk 2 olietanke (årgang 1985 og nyere ca. 2016). I BBR-register findes registreret 4 tanke (1985, 1985 (afblandet), 1989 (uden opl.) og 1989. Olietank fra ca. 2016 er ikke registreret i BBR-register.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Oplag af 250 asbestholdig eternitplader.
Affald, generelt	Tilsluttet industriaffaldsservice

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Oliefy
Beskyttet natur	Natur er ikke kontrolleret.
Drikkevandsforsyning	Stuehus er tilsluttet off. vandværk. Egen boring benyttes til dyrehold. Boring er ikke kontrolleret fysisk.

Markvandingsboring	Ingen boring.
Ikke oplyst	Ingen aktuelle planer om ændringer